


Geheim!

ERSATZTEIL-LISTE

Me 262



MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG

Ausgabe: Oktober 1944

	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr
Stand vom												
Stand vom												
Stand vom												

Diese Druckschrift „Ersatzteil-Liste Me 262,
Ausgabe Oktober 1944“ ist geprüft und gemäß den
vom RLM GL/C-B 2 III herausgegebenen Richtlinien
angefertigt worden.

Augsburg,
Oktober 1944

MESSERSCHMITT A.G.

Der Betriebsführer

Kokothaki

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

ACHTUNG!

Vor Benutzung genau durchlesen!

VORWORT

A) Allgemein

Die Ersatzteilliste ist nur für den Dienstgebrauch bestimmt.

In der Ersatzteilliste sind alle Ersatzteile bildlich und textlich erfaßt, welche von der Truppe mittels der ihr zur Verfügung gestellten Werkzeuge ausgetauscht und von den Reparaturwerken zur Instandsetzung eines Flugzeuges gebraucht werden können.

Die Zeichnungs- bzw. Sachnummer ist zugleich die Ersatzteil-Nummer.

Bei Geräten ist die Geräte-Nummer bzw. FI-Nummer gleich die Ersatzteil-Nummer.

Die Reihenfolge der Teile ist, soweit wie möglich, im Sinne der Montage aufgeführt.

Jeder Bildseite liegt die dazugehörige Textseite gegenüber.

Ist ein Ersatzteil mit dem Zusatz: „Mit Orts-Nummer 2-14“ versehen, so bedeutet dies, daß bei Lieferung des Ersatzteiles alle Einzelerersatzteile von Orts-Nummer 2-14 zwangsläufig mitgeliefert werden.

Nach Bedarf können aber auch diese Einzelerersatzteile selbstverständlich einzeln bestellt und geliefert werden.

B) Gliederung

Die Ersatzteilliste ist unterteilt:

1. In Fertiggruppen:

Siehe farbige Fertiggruppen-Übersicht am Anfang der Liste.

(Unterteilung des Flugzeuges in Fertiggruppen)

Man beachte, daß das Rollwerk z. B. der Fertiggruppe Flügel bzw. Rumpfspitze zugeordnet ist.

2. In Baugruppen:

Siehe Baugruppen-Übersicht vor jeder Fertiggruppe.

(Unterteilung der Fertiggruppe in Baugruppen)

3. Zwischen- und Untergruppen:

Siehe Untergruppen-Übersicht vor jeder Baugruppe.

(Unterteilung der Baugruppe in Zwischen- und Untergruppen)

4. In Hilfsgruppen und Einzelteile:

Siehe Textblätter.

Eine Fertiggruppe setzt sich zusammen:

(Beispiele für Rumpffende)

Aus der Zelle Rumpffende und aller Teile anderer Konstruktionsgruppen, welche darin eingebaut sind, z. B. Steuerung, Betriebsgeräte, Elt.- und FT-Anlage.

C) Bedeutung der Spalten auf den Textseiten

1. Werkstoff

Die eingetragene Zahl gibt das Material an, aus welchem das Ersatzteil gefertigt wurde, z. B.

1 Stahl, 2 Schwermetall, 3 Leichtmetall, 4 Holz-Sperrholz, 5 Gummi-Buna, 6 Kunststoffe-Kunstharz, 7 Glas-Plexi-Cellon usw., 8 Leder-Kunstleder.

2. Stückzahl

Die Zahlen in der Spalte geben die Stückzahl für das betreffende Teil in der Baugruppe an.

3. Benennung

Bei Bestellung ist auf genaueste Einhaltung der angegebenen Benennung zu achten.

4. Ersatzteil-Nummer

Auch hier ist auf genaueste Einhaltung der Nummer zu achten.

5. Orts-Nummer oder Kennzeichen

Die Orts-Nummern sind gleich mit den Orts-Nummern der gegenüberliegenden Bildseite. Auf dieser sind nur diejenigen Ersatzteile mit Orts-Nummern versehen, welche auf der dazugehörigen Textseite aufgeführt sind.

Im Bild gezeichnete, aber nicht mit Orts-Nummer versehene Teile erscheinen, soweit sie Ersatzteile sind, auf den nächsten Bildseiten.

D) Aufsuchen eines Ersatzteiles

Eine farbige Fertiggruppen-Übersicht am Anfang der Ersatzteilliste gibt über die Einteilung des Flugzeuges in Fertiggruppen Aufschluß.

Jede Fertiggruppe ist mit einer eigenen Farbe angegeben.

Rechts dieser Fertiggruppen-Übersicht befindet sich das Konstruktions-Nummern-Verzeichnis.

Das Aufsuchen eines Ersatzteiles geschieht dann wie nachstehend:

1. Man orientiert sich zuerst auf der farbigen Fertiggruppen-Übersicht, welche Farbe hat die Fertiggruppe, in der das Ersatzteil zu suchen ist.
2. Zu welcher Konstruktionsgruppe gehört das betreffende Ersatzteil (1 = Rumpf, 2 = Rollwerk usw.)
3. Durch Untergreifen der betreffenden Zahl auf dem Konstruktions-Nummern-Verzeichnis an das Zwischenblatt mit gleicher Farbe der Fertiggruppe sind mit einem Griff die Baugruppen, in denen das Ersatzteil aufgegeben ist, zu finden.


Beispiel:

Die Schlauchleitung am Rollwerk links (vom Federbein zum Bremsrad) muß ausgewechselt werden.

Auf der farbigen Fertiggruppen-Übersicht ist das „linke Rollwerk“ in der hellblauen Farbe der Fertiggruppe „Tragflügel links“ zu finden.

Diese Bremsleitung ist ein Bestandteil der Konstruktionsgruppe Rollwerk und unter der Konstruktions-Nummer 2 zu suchen.

Man untergreift am Konstruktions-Nummern-Verzeichnis unter der Konstruktions-Nummer 2 das hellblaue Zwischenblatt und erhält mit einem Griff die Baugruppe Rollwerk links 262.204.



In dieser Baugruppe Seite 6 und 7, Orts-Nummer 11, ist dann diese „Schlauchleitung 6 x 400 RoN 18106.4“ eingetragten und für die Bestellung genau so anzugeben.

Die Ersatzteilliste unterliegt dem Änderungsdienst und wird im besonderen auf den Inhalt des Merkblattes auf der Innenseite des Mappendeckels hingewiesen.

**MESSERSCHMITT A.G.
AUGSBURG**

ERSATZTEIL-LISTE


Me 262

RUMPFMITTELTEIL

**MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG**

Ausgabe: Oktober 1944

[illegible]



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Baugruppen-Übersicht

(Inhaltsverzeichnis)

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Orts-Nr.	Vorkommen im Flugzeug	Baugruppen-Benennung	Baugruppen-Nr. in Bauausführung
1	1	Rumpfmittelteil (Okt. 44.)	262.110
2	1	Steuerung im Rumpfmittelteil	262.405
3	1	~~Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil~~	~~262.700~~
4	1	Öldruckanlage im Rumpfmittelteil	262.908
5	1	~~Elt. Anlage im Rumpfmittelteil~~	~~262.900~~
	1	Zusammenbauteile	262.116
		Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil	262.707
		Einbau Schloß 503 A-1 links	262.820
		Einbau Schloß 503 A-1 rechts	262.821
		Elt. Anlage im Rumpfmittelteil	262.947

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Rumpfmittelteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Schale links	262.110-001	5/1
2	1	Schale rechts	262.110-002	7/1
3	1	Schottwand 2390	262.110-003	9/1
4	1	Schottwand 3245	262.110-004	9/9
5	1	Rumpfdecke	262.110-006	9/16
6	1	Anschlußbeschlag links	262.110-007	9/23
7	1	Anschlußbeschlag rechts	262.110-008	9/24
8	1	Tankraumverkleidung	262.100-039	9/25
9	1	Tankdeckel	262.110-012	11/2
10	1	Schloßträger links	262.110-013	11/4
11	1	Schloßträger rechts	262.110-014	13/1
		Teile für Kabinenabwurf	—	15


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Schale links, vollständig mit Orts-Nr. 2-22	262.110-001	1	
3	1	Rumpfschuß	262.110-001.001	2	
3	1	Seitenwand	262.110-001.002	3	
—	1	Spant 2815	262.110-001 H 004	4	
—	1	Lasche	262.110-001 H 003	5	
—	1	Beschlag	262.110-001 H 001	6	
1	1	Gurtwinkel	262.110-001.009	7	
1	1	Eckprofil	262.110-001.011	8	
3	1	Spant 3597	262.110-001.004	9	
3	1	Spant 3915	262.110-001.005	10	
3	1	Spant 4230	262.110-001.035	11	
3	1	Spant 4550	262.110-001.007	12	
1	1	Spant 4865	262.110-001.008	13	
3	1	Profil 5	262.110-001.017	14	
3	1	Profil 6	262.110-001.018	15	
3	1	Profil 7	262.110-001.019	16	
3	1	Profil 9	262.110-001.020	17	
1	15	Sechskantschraube	M 8×16 LgN 14180.1	18	
—	2	Tankbefestigung	262.110-001 H 005	19	
—	1	Handlochdeckel	125×200 JuN 16409	20	
—	1	Handlochdeckel	125×500 JuN 16434	21	
—	1	Aufstieg	MeN 16630.2	22	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Schale rechts, vollständig	262.110-002	1	
		mit Orts-Nr. 2-19			
3	1	Rumpfschuß	262.110-002.001	2	
3	1	Seitenwand	262.110-002.002	3	
—	1	Spant 2815	262.110-002 H 004	4	
—	1	Lasche	262.110-002 H 003	5	
—	1	Beschlag	262.110-002 H 001	6	
1	1	Gurtwinkel	262.110-002.009	7	
1	1	Eckprofil	262.110-002.011	8	
3	1	Spant 3597	262.110-001.004	9	
3	1	Spant 3915	262.110-001.005	10	
3	1	Spant 4230	262.110-001.035	11	
3	1	Spant 4550	262.110-001.007	12	
1	1	Spant 4865	262.110-002.008	13	
3	1	Profil 5	262.110-002.017	14	
3	1	Profil 6	262.110-002.018	15	
3	1	Profil 7	262.110-002.019	16	
3	1	Profil 9	262.110-002.020	17	
1	15	Sechskantschraube	M 8 x 16 LgN 14180.1	18	
—	2	Tankbefestigung	262.110-001 H 005	19	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
	1	Schottwand 2390, vollständig	262.110-003	1	
		mit Orts-Nr. 2-8			
—	1	Konsole	262.110-003 H 002	2	
—	1	Konsole	262.110-003 H 003	3	
1	1	Profil	262.110-003.007	4	
—	2	Beschlag	262.110-003 H 001	5	
1:	8	Sechskantschraube	M 10×20 DIN 9380	6	
1	2	Sechskantbolzen	10×20 DIN 9346	6a	
1	10	Scheibe	10 LgN 14533.1	7	
1	10	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	8	
	1	Schottwand 3245, vollständig	262.110-004	9	
		mit Orts-Nr. 10-15			
1	1	Winkel	262.110-004.002	10	
1	1	Beschlag	262.110-004.015	11	
1	1	Beschlag	262.110-004.016	12	
1	12	Sechskantschraube	M 8×16 LgN 14180.1	13	
1	12	Scheibe	8 LgN 14533.1	14	
1	12	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	15	
	1	Rumpfdecke, vollständig	262.110-006	16	
		mit Orts-Nr. 20-22			
				17	
				18	
				19	
1	46	Senkschraube	M 6×12 JuN 14154	20	
1	46	Scheibe	6 LgN 14533.1	21	
1	46	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	22	
	1	Anschlußbeschlag links, vollständig	262.110-007	23	
	1	Anschlußbeschlag rechts, vollständig	262.110-008	24	
	1	Tankraumverkleidung, vollständig	262.100-039	25	
		mit Orts-Nr. 26-31			
—	1	Verkleidung	262.100-039 H 001	26	
		mit Orts-Nr. 27-28			
1	11	Senkschraube	M 6×20 JuN 14154	27	
3	11	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	28	
—	1	Verkleidung	262.100-039 H 002	29	
		mit Orts-Nr. 30-31			
1	11	Senkschraube	M 6×20 JuN 14154	30	
3	11	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	31	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	2	Handlochdeckel	125 × 200 JuN 16409	1	
	1	Tankdeckel, vollständig	262.110-012	2	
		mit Orts-Nr. 3			
1	73	Senkschraube	M 6 × 18 JuN 14154	3	
	1	Schloßträger links, vollständig	262.110-013	4	
		mit Orts-Nr. 5-33			
—	1	Drahtseil	1,8 × 265 MeN 15511	5	
1	1	Spannschloß	C 4 DIN L 85	6	
1	2	Bolzen	4 × 14 LgN 15229	7	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	8	
1	1	Zugfeder	18 × 2 × 25 BfN 19110.2	9	
1	1	Distanzrohr	262.110-013.007	10	
1	1	Sechskantschraube	M 8 × 30 DIN 9380	11	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	12	
1	1	Sechskantmutter	M 8 LgN 14483.1	13	
1	1	Hebel	262.110-013.001	14	
—	1	Drahtseil	1,8 × 735 MeN 15511	15	
—	1	Spannschloß	C 4 DIN L 85	16	
1	2	Bolzen	4 × 14 LgN 15229	17	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	18	
1	1	Zugfeder	14 × 1,6 × 55 BfN 19110.2	19	
1	2	Distanzrohr	262.110-013.005	20	
1	1	Bolzen	8 × 32 LgN 15229	21	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	22	
—	1	Halterung	262.110-013 H 003	23	
1	2	Linsenschraube	M 5 × 10 DIN 85	24	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	25	
1	2	Linsenschraube	M 5 × 15 DIN 85	26	
1	2	Scheibe	5 LgN 14533.1	27	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	28	
3	1	Führung	262.110-013.010	29	
1	4	Senkschraube	M 8 × 40 JuN 14154	30	
1	4	Scheibe	8 LgN 14533.1	31	
1	4	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	32	
1	1	Draht	262.110-013.009	33	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Schloßträger rechts, vollständig	262.110-014	1	
		mit Orts-Nr. 2-43			
—	1	Drahtseil	1,5×330 MeN 15511	2	
1	1	Hebel	262.110-013.001	3	
—	1	Notzug	262.110-014 H 003	4	
		mit Orts-Nr. 5-17			
3	1	Rohr	262.110-014.026	5	
—	1	Drahtseil	1,8× MeN 15511	6	Länge wird bei Zusammenbau bestimmt
3	1	Rohrschelle	6 HsN 15808	7	
1	1	Linsenschraube	M 4×30 DIN 85	8	
1	1	Scheibe	4 LgN 14533.1	9	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	10	
3	2	Rundschele	1×6 MeN 15815	11	
1	4	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	12	
1	4	Scheibe	4 LgN 14533.1	13	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
—	1	Spannschloß	C 4 DIN L 85	15	
1	2	Bolzen	4×12 LgN 15229	16	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	17	
1	2	Blech	262.110-014.008	18	
1	3	Bolzen	5×10 LgN 15229	19	
1	3	Scheibe	5 LgN 14533.1	20	
1	1	Distanzrohr	262.110-013.005	21	
1	1	Bolzen	8×30 LgN 15229	22	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	23	
—	1	Seilrolle	50 DIN 9009	24	
1	1	Sechskantbolzen	6×49 LgN 14144.5	25	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	26	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	27	
—	1	Halterung	262.110-013 H 003	28	
1	2	Linsenschraube	M 5×8 DIN 85	29	
1	2	Federring	A 5,3 DIN 127	30	
1	2	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	31	
1	2	Sechskantschraube	M 5×12 LgN 14180	32	
1	2	Scheibe	5 LgN 14533.1	33	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	34	
1	2	Senkschraube	M 8×40 JuN 14154	35	
1	2	Sechskantschraube	M 8×42 LgN 14180	36	
1	2	Scheibe	B 8 BfN 49	37	
1	4	Scheibe	8 LgN 14533.1	38	
1	4	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	39	
1	1	Sechskantschraube	M 8×34 LgN 14180	40	
1	1	Distanzrohr	262.110-013.007	41	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	42	
1	1	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	43	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Teile für Kabinenabwurf			
3	1	Hebel	262.113-005.013	} 1	
1	1	Buchse	262.113-005.006		
1	1	Sechskantschraube	M 6 × 16 DIN 9380	2	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	3	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	4	
1	1	Blech	262.113-005.003	5	
1	2	Sechskantschraube	M 6 × 12 DIN 9380	6	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	7	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	8	
1	1	Hebel	262.113-005.011	9	
1	1	Bolzen	5 × 34 LgN 15229	10	
1	1	Scheibe	5 LgN 14533.1	11	
5	1	Gummi	262.113-005.007	12	
3	1	U-Profil	262.113-005.005	13	
1	2	Senkschraube	M 6 × 18 DIN 63	14	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	15	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
1	1	Hebel	262.113-005.012	17	
1	1	Bolzen	5 × 34 LgN 15229	18	
1	1	Scheibe	5 LgN 14533.1	19	
1	1	Rohrschelle	6 HsN 15808.1	20	
1	1	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	21	
1	1	Scheibe	4 LgN 14533.1	22	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	23	
1	2	Winkel	262.113-005.002	24	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 16 DIN 9380	25	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	26	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	27	
4	1	Anschlag	262.113-005.010	28	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	29	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	30	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	31	
1	2	Winkel	262.113-005.004	32	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 16 DIN 9380	33	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	34	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	35	
1	2	Zugfeder	24 × 3,2 × 18 BfN 19110.3	36	
1	1	Draht	262.113-005.008	37	
1	1	Draht	262.113-005.009	38	

Steuerung im Rumpfmittelteil

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Umlenkhebel mit Lagerung	262.405-001	5/1

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Umlenkhebel mit Lagerung, vollständig	262.405-001	1	
		mit Orts-Nr. 2-20			
—	1	Lagerbock	262.405-001 H 002	2	
—	2	Hebel	262.405-001 H 001	3	
		mit Orts-Nr. 5-7			
	2	Zwischenring	262.405-001.015	4	
1	4	Querkugellager	D 10 DIN L 89	5	
—	4	Abdeckscheibe	262.405-001.016	6	
3	4	Abdeckscheibe	262.405-001.016	7	
1	1	Sechskantbolzen	10×100 DIN 9346	8	
1	1	Rohr	262.405-001.001	9	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	10	
1	1	Senkschraube	M 5×15 DIN 63	11	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	12	
1	1	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	13	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	14	
1	2	Sechskantschraube	M 6×12 DIN 9380	15	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
1	2	Sechskantschraube	M 5×12 DIN 9380	17	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	18	
1	2	Sechskantschraube	M 8×12 DIN 9380	19	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	20	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Kraftstoffanlage im Rumpfmittelteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Kraftstoffbehälter	8-4363 A	5/1
2	1	Behälterkopf mit Füllanschluß	262.700-001	5/2
3	1	Behälterkopf	262.707-001	7/1
4	1	Vorratsgeber	FI 20727-4-100	7/17
5	2	Rückschlagventil	19-1731 C	7/22
6	2	Pumpe	8-4626 A	7/23
7	—	Leitungen mit Anschlußteile	—	5-9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Kraftstoffbehälter	8-4363 A	1	
		Lieferant: Raspe, Berlin			
—	1	Behälterkopf mit Füllanschluß, vollständig	262.700-001	2	
		Lieferant: Aerobau, Berlin			
		mit Orts-Nr. 3-20			
3	1	Oberteil	8-4699-01	3	
—	1	Zwischenstück	262.700-001 H 001	4	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	5	
1	4	Stiftschraube	M 6×10 DIN 14156.1	6	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	7	
—	1	Platte für Füllanschluß	8-4701-U 01	8	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	9	
1	4	Sechskantschraube	M 6×22 DIN 9380	10	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	11	
—	1	Tankverschluß	8-4685 U 01	12	
3	1	Übergangsstutzen	B 10/13 DIN 7612	13	
3	1	Dichtring	C 18×22 DIN 7603	14	
6	2	Verschlußstopfen	8-4614-16	15	
5	2	Dichtring	8-4614-13	16	
1	2	Haltebügel	8-4654-06	17	
1	4	Stiftschraube	8-4654-07	18	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	19	
1	4	Senkschraube	M 5×12 DIN 9033	20	
—	1	Fülltankkopfmanschette	262.700-005 H 001	21	
		mit Orts-Nr. 22-26			
5	1	Manschette	262.702-006.002	22	
1	1	Oberer Ring	262.700-005.010	23	
1	1	Unterer Ring	262.700-005.011		
5	1	Dichtung	262.700-005.012	24	
1	6	Senkschraube	M 4×10 DIN 9033	25	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	26	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Behälterkopf, vollständig Lieferant: Aerobau, Berlin mit Orts-Nr. 2-16	262.707-001	1	
3	1	Oberteil	8-4699-01	2	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	3	
1	4	Stiftschraube	M 6 x 20 LgN 14157.1	4	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	5	
1	4	Senkschraube	M 5 x 12 DIN 9033	6	
3	2	Krümmen	8-4614-04	7	
3	1	Übergangsstutzen	B 25/16 DIN 7612	8	
3	1	Dichtring	C 38 x 44 DIN 7603	9	
3	1	Übergangsstutzen	B 25/20 DIN 7612	10	
3	1	Dichtring	C 38 x 44 DIN 7603	11	
5	2	Dichtring	8-4614-13	12	
3	2	Dichtungsstützring	8-4614-10	13	
1	2	Haltebügel	8-4654-06	14	
1	4	Stiftschraube	8-4654-07	15	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
—	1	Vorratsgeber Lieferant: Hartmann & Braun, Frankfurt a. M.	F1 20727-4-100	17	
—	1	Verbindungsstück mit Orts-Nr. 19	262.700-004 H 001	18	
3	3	Dichtkegel	25 MAFN 18334.1	19	
3	2	Schraubstutzen	B 25 DIN 7627	20	
3	2	Dichtring	C 30 x 36 DIN 7603	21	
—	2	Rückschlagventil ... } Lieferant: Aerobau, Berlin {	19-1731 C	22	
—	2	Pumpe	8-4626 A	23	
3	2	Dichtring	C 30 x 36 DIN 7603	24	
3	1	Schraubstutzen	262.700-005.001	25	
3	1	Dichtring	C 26 x 32 DIN 7603	26	
3	1	Doppelstutzen	B 20 DIN 7611	27	
—	1	Schlauchleitung	20 x 240 RoN 18107.1	28	
3	1	Winkelstück	20 DIN 92052	29	
3	1	Schraubstutzen	B 20 DIN 7627	30	
3	1	Dichtring	C 26 x 32 DIN 7603	31	
—	1	Schlauchleitung	25 x 850 RoN 18107.1	32	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	33	
—	1	Rohrleitung A 25 x 1420 BfN 18150.2	262.700-006.001	34	
1	2	Rohrschelle	30 HsN 15808.1	35	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 8 DIN 85	36	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	37	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Rohrleitung A 16×600 BfN 18152.2	262.707-006.005	1	
—	1	Rohrleitung A 16×1300 BfN 18152.1	262.707-006.006	2	
—	1	Rohrleitung A 16×2000 BfN 18152.1	262.707-006.007	3	
—	1	Rohrleitung A 16×1000 BfN 18152.2	262.707-006.008	4	
3	1	Verschlußkegel	16 DIN 7610		
3	1	Doppelstutzen	B 16 DIN 7611		
3	1	Überwurfmutter	B 16 M 26×1,5 DIN 7606		
—	1	Rohrleitung	262.700-006 H 001	5	
		mit Orts-Nr. 6-11			
3	1	Rohr	262.700-006.013	6	
3	1	Stützring	20 MAFN 18333.1		
3	1	Überwurfmutter	B 20 M 30×1,5 DIN 7606		
3	1	Dichtkegel	20 MAFN 18334.1	7	
5	1	M-Schlauch	22×140 CoN 18110.20	8	
1	4	Spanner	9,5 LgN 18191	9	
1	4	Band	9×250 LgN 18191	10	
—	1	Rohrleitung	262.700-006 H 002	11	
1	2	Rohrschelle	25 HsN 15808	12	
1	2	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	13	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
3	1	Blech	210.759-027.039	15	
3	1	Blech	210.759-027.040		
3	1	Stutzen	210.759-027.041		
4	1	Distanzklotz	262.702-005.001	16	
1	2	Linsenschraube	M 5×20 DIN 85	17	
1	2	Federring	B 5,3 DIN 127	18	
1	2	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	19	
—	1	Rohrleitung B 13×230 BfN 18163.1	262.700-006.002	20	

Öldruckanlage im Rumpfmittelteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts- Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Außenbordanschluß	262.908-004	5/1
2	1	Filter für NW 16	19-2107 A	5/Ha 2
3	1	Behälter	210.942-023 H 001	7/Ha 1
4	1	Ölbehälter-Halterung	262.908-001	7/2
5	1	Überdruckventil 30 Ltr./Min.	19-1762 C-3	7/Ha 11
6	1	Preßluftflasche mit T-Stück	10-3102 A	9/Hn 3
7	1	Halterung für Preßluftarmatur	262.908-007	9/1
8	1	Rückschlagventil	19-3426 A	9/Hn 2
9	1	Preßluftbordanschluß	6 LgN 18336	9/Hn 1
10	—	Leitungen an der linken Seitenwand	—	5-9
11	1	Leitungsstrang im vorderen Kraftstoffbehälterraum	262.908-002	11/13



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Außenbordanschluß, vollständig	262.908-004	1	
		mit Orts-Nr. Ha 7-7			
—	1	Kupplungshälfte mit Flansch	10 RoN 18307.7	Ha 7	
1	1	Überwurfmutter	B 20 M 30×1,5 DIN 7606	2	
—	1	Schutzkappe	10×24 RoN 18308	Ha 6	
—	1	Kupplungshälfte mit Flansch	16 RoN 18307.9	Ha 4	
1	1	Überwurfmutter	B 25 M 38×1,5 DIN 7606	3	
—	1	Schutzkappe	16×32 RoN 18308	Ha 5	
1	7	Senkschraube	M 4×10/8,2 DIN 63	4	
1	7	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	5	
1	2	Kette	3,5×200 DIN 9044	6	
1	4	Ring	16 DIN 9046	7	
1	4	Senkschraube	M 4×10 DIN 63	8	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	9	
—	1	Rohrleitung B 8/10×60 BfN 18151.1 für Druck zum Außenbordanschluß	262.908-003.005	5 Ha	
1	1	Kreuzstück	8 DIN 92033	Ha 8	
—	1	Rohrleitung B 8×800 BfN 18150.1 für Druck zum Fahrwerksschalter	262.908-003.006	6 Ha	
—	1	Rohrleitung B 8×650 BfN 18150.1 für Druck zur Flügeltrennstelle, links	262.908-003.007	7 Ha	
—	1	Rohrleitung B 8/10×750 BfN 18151.1 für Druck zum Überdruckventil	262.908-003.024	11 Ha	
—	1	Rohrleitung B 13/16×60 BfN 18151.1 für Ansaug zum Außenbordanschluß	262.908-003.004	4 Ha	
1	1	T-Stück	13 DIN 92032	Ha 3	
—	1	Rohrleitung B 13×750 BfN 18150.1 für Ansaug zur Flügeltrennstelle, links	262.908-003.003	3 Ha	
—	1	Rohrleitung B 13/16×300 BfN 18151.1 für Ansaug zum T-Stück	262.908-003.002	2 Ha	
—	1	Filter für NW 16	19-2107 A	Ha 2	
		Lieferant: DBU, Berlin			
1	2	Sechskantschraube	M 6×16 LgN 14180.1	10	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	11	
—	1	Rohrleitung B 13/16×1000 BfN 18151.1 für Ansaug zum Filter	262.908-003.001	1 Ha	
3	1	Winkelstück	13 DIN 92052	Ha 10	
3	1	Schraubstutzen	B 13 DIN 7627	12	
6	1	Dichtring	A 18×22 DIN 7603	13	
5	1	Scheuerschlauch	262.908-006.002	14	
1	1	Rohrschelle	18 HsN 15808.1	15	
1	1	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	16	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.1	17	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Behälter, vollständig	210.942-023 H 001	Ha 1	
		mit Orts-Nr. 1			
—	1	Tankverschluß	1162 P 190	1	
		Lieferant: Preschona, Berlin			
—	1	Ölbehälter-Halterung, vollständig	262.908-001	2	
		mit Orts-Nr. 3-7			
1	2	Spannmutter, rechts	6 DIN L 607	3	
1	1	Spannschraube	6 DIN L 606	4	
1	1	Sicherung	26 DIN L 609	5	
5	1	Band	262.908-001.008	6	
5	2	Band	262.908-001.009	7	
1	4	Sechskantschraube	M 6 x 16 LgN 14180.1	8	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	9	
—	1	Rohrleitung B 10/13 x 100 BfN 18151.1 für Rücklauf zum Behälter			
1	1	T-Stück	10 262.908-003.026	2 Hv	
—	1	Rohrleitung B 10 x 300 BfN 18150.1 für Rücklauf zum T-Stück			
			10 DIN 92032	Hv 2	
				10 Ha	
—	1	Überdruckventil 30 Ltr./Min.	19-1762 C-3	Ha 11	
		Lieferant: Teves, Frankfurt			
3	2	Schraubstutzen	10 LgN 18382.1	10	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	11	
5	1	Platte	262.908-006.003	12	
1	1	Rohrschelle	35 HsN 15808.1	13	
1	1	Senkschraube	M 4 x 10 DIN 63	14	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.1	15	
—	1	Rohrleitung B 10 x 800 BfN 18150.1 für Rücklauf zum T-Stück			
1	1	Kreuzstück	10 262.908-003.025	1 Hv	
—	1	Rohrleitung B 8/10 x 200 BfN 18151.1 für Rücklauf vom Fahrwerksschalter			
			10 DIN 92033	Hv 1	
—	1	Rohrleitung B 8/10 x 200 BfN 18151.1 für Rücklauf vom Landeklappenschalter			
			262.908-003.019	9 Hb	
—	1	Rohrleitung B 8/10 x 200 BfN 18151.1 für Rücklauf vom Landeklappenschalter			
			262.908-003.021	3 Hc	
—	1	Rohrleitung B 8/10 x 200 BfN 18151.1 für Rücklauf vom Landeklappenschalter			
			262.908-003.022	5 Hc	
3	1	Winkelstück	8 DIN 92052	Hc 3	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Preßluftflasche mit T-Stück Lieferant: Dräger, Lübeck	19-3102 A	Hn 3	
—	1	Halterung für Preßluftarmatur, vollständig ...	262.908-007	1	
1	4	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	2	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	3	
—	1	Rohrleitung D 4×150 BfN 18146.2 für Preßluft zur Flasche	262.908-003.030	2 Hn	
—	1	Rückschlagventil Lieferant: Dräger, Lübeck	19-3426 A	Hn 2	
—	1	Rohrleitung D 4/6×100 BfN 18148.2 für Preßluft zum Rückschlagventil	262.908-003.029	1 Hn	
1	1	T-Stück	4 DIN 92032	Hn 10	
—	1	Rohrleitung D 4×750 BfN 18146.2	262.908-003.033	1 He	
—	1	Rohrleitung D 4×300 BfN 18146.2	262.908-003.032	7 Hn	
—	1	Preßluftbordanschluß	6 LgN 18336	Hn 1	
1	2	Federring	B 6,4 DIN 127	4	
1	2	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14179	5	
—	1	Rohrleitung D 4×500 BfN 18146.2 für Preßluft zur Trennstelle Wanne	262.908-003.031	3 Hn	
1	1	Rohrschelle	10 HsN 15808.1	6	
5	1	Schlauch	262.908-006.001	7	
1	1	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	8	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.1	9	
—	1	Rohrleitung 20×1 LgN 13533.3, 500 lg.	262.908-003.027	9 Ha	
—	1	Ablauftrichter	210.759-027 H 011	10	
5	1	Schlauch	262.908-007.004	11	
1	1	Doppelseitige Schelle	1×25 BfN 134	12	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	13	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.1	14	
—	1	B-Schlauch	20×100 CoN 18110.22	15	
1	2	Band	5×205 LgN 18191	16	
1	2	Spanner	5,5 LgN 18191	17	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
3	1	Doppelstutzen.....	8 MeN 18343	Hb 3	
1	1	Mutter.....	M16×1,5 MeN 18344	1	
3	1	Doppelstutzen.....	8 MeN 18343	Hb 4	
1	1	Mutter.....	M16×1,5 MeN 18344	2	
3	1	Doppelstutzen.....	4 MeN 18343	Hn 22	
1	1	Mutter.....	M12×1,5 MeN 18344	3	
3	1	Doppelstutzen.....	6 MeN 18343	4	
1	1	Mutter.....	M14×1,5 MeN 18344	5	
3	1	Doppelstutzen.....	4 MeN 18343	He 1	
1	1	Mutter.....	M12×1,5 MeN 18344	6	
3	1	Doppelstutzen.....	4 MeN 18343	He 2	
1	1	Mutter.....	M12×1,5 MeN 18344	7	
3	1	Doppelstutzen.....	4 MeN 18343	Hn 21	
1	1	Mutter.....	M12×1,5 MeN 18344	8	
3	1	Doppelstutzen.....	8 MeN 18343	Hb 27	
1	1	Mutter.....	M16×1,5 MeN 18344	9	
3	1	Doppelstutzen.....	8 MeN 18343	Hb 21	
1	1	Mutter.....	M16×1,5 MeN 18344	10	
3	1	Doppelstutzen.....	6 MeN 18343	11	
1	1	Mutter.....	M14×1,5 MeN 18344	12	
—	1	Leitungsstrang im vorderen Kraftstoffbehälter- raum, vollständig	262.908-002	13	
		mit Orts-Nr. 12 Hn-20			
—	1	Rohrleitung D4×1200 BfN 18146.2 für Notbetätigung Bugrad zur Trennstelle Spant 2390.....	262.908-002.003	12 Hn	
—	1	Rohrleitung B 8×1200 BfN 18150.1 für Bugrad „Aus“ zur Trennstelle Spant 2390.....	262.908-002.002	8 Hb	
—	1	Rohrleitung B 8×1200 BfN 18150.1 für Bugrad „Ein“ zur Trennstelle Spant 2390.....	262.908-002.001	7 Hb	
—	1	Rohrleitung B 6×1200 BfN 18150.1 für Bremse Bug- rad zur Trennstelle Spant 2390.....	262.908-002.006	14	
—	1	Rohrleitung D 4×1200 BfN 18146.2.....	262.908-002.004	2 He	
5	4	Scheuerschlauch.....	262.908-002.009	15	
5	2	Scheuerschlauch.....	262.908-002.010	16	
5	4	Scheuerschlauch.....	262.908-002.011	17	
1	2	Rundschele.....	1×30 MeN 15815.1	18	
1	4	Linsenschraube.....	M 4×10 DIN 85	19	
1	4	Sechskantmutter.....	M 4 AGGN 14487.2	20	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Zusammenbauteile

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1		Teile für Rumpf-Flügel-Verschraubung	262.116-001	5
2		Teile für Untere Rumpf-Rumpfspitzen- Verschraubung	262.116-002	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Rumpf-Flügel-Verschraubung			
1	40	Sechskantschraube	M 8×24 A LgN 14180.1	1	
1	40	Scheibe	8 LgN 14533.1	2	
1	32	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	3	
1	2	Zweikantbolzen	20×44 MeN 14138	4	
1	2	Zweikantbolzen	20×48 MeN 14138	5	
1	4	Scheibe	20 LgN 14533.1	6	
1	4	Kronenmutter	M 20×2 LgN 14488	7	
		Untere Rumpf-Rumpfspitzen-Verschraubung			
1	2	Zweikantbolzen	14×62 MeN 14138	8	
1	2	Scheibe	14 LgN 14533.1	9	
1	2	Sechskantmutter	M14×1,5 AGGN 14487.2	10	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Einbau Schloß 503 A-1 links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts- Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Schloß 503 A-1	F1 50965	5/1
2	1	Schloßträger	262.820-001	5/2
3	2	ZK 60	F1 72111	5/40
4	1	Verkleidung	262.820-003	5/41

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Schloß 503 A-1	FI 50965	1	
—	1	Schloßträger, vollständig	262.820-001	2	
		mit Orts-Nr. 3-39			
1	2	Sechskantschraube	M 12×1,5×64 LgN 14180.1	3	
1	2	Sechskantmutter	M 12×1,5 AGGN 14487.2	4	
1	1	Hammer	262.820-001.008	5	
1	1	Bolzen	4×18 LgN 15229	6	
1	1	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	1	Hebel	262.820-001.011	8	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	9	
1	1	Rohr	262.820-001.012	10	
1	1	Senkschraube	M 6×18 JuN 14154	11	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	12	
1	1	Winkelhebel	262.820-001.009	13	
1	1	Rohr	262.820-001.012	14	
1	1	Senkschraube	M 6×14 JuN 14154	15	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
1	1	Stoßstange	262.820-001.010	17	
1	2	Bolzen	4×10 LgN 15229	18	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	19	
1	1	Sechskantschraube	M 6×60 LgN 14180.1	20	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	21	
1	2	Drehteil, vorn	262.820-001.032	22	
1	2	Drehteil, hinten	262.820-001.032	23	
—	1	Sattelblech, vorn	262.820-001.081	24	
1	6	Senkschraube	M 6×14 JuN 14154	25	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	26	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	27	
1	1	Sattelblech, hinten	262.820-001.013	28	
1	8	Senkschraube	M 6×14 JuN 14154	29	
1	8	Scheibe	8 LgN 14533.1	30	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	31	
1	6	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14180.1	32	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	33	
1	4	Sechskantschraube	M 6×24 LgN 14180.1	34	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	35	
1	32	Senkschraube	M 6×14 JuN 14154	36	
1	26	Scheibe	8 LgN 14533.1	37	
1	6	Scheibe	262.820-001.014	38	
1	32	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	39	
—	2	ZK 60	FI 72111	40	
—	1	Verkleidung, vollständig	262.820-003	41	

Einbau Schloß 503 A-1 rechts

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadensatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Schloß 503 A-1	FI 50965	5/1
2	1	Schloßträger	262.820-001	5/2
3	2	ZK 60	FI 72111	5/40
4	1	Verkleidung	262.821-003	5/41

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Schloß 503 A-1	FI 50965	1	
—	1	Schloßträger, vollständig	262.820-001	2	
		mit Orts-Nr. 3-39			
1	2	Sechskantschraube	M 12 × 1,5 × 64 LgN 14180.1	3	
1	2	Sechskantmutter	M 12 × 1,5 AGGN 14487.2	4	
1	1	Hammer	262.820-001.008	5	
1	1	Bolzen	4 × 18 LgN 15229	6	
1	1	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	1	Hebel	262.820-001.011	8	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	9	
1	1	Rohr	262.820-001.012	10	
1	1	Senkschraube	M 6 × 18 JuN 14154	11	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	12	
1	1	Winkelhebel	262.820-001.009	13	
1	1	Rohr	262.820-001.012	14	
1	1	Senkschraube	M 6 × 14 JuN 14154	15	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
1	1	Stoßstange	262.820-001.010	17	
1	1	Bolzen	4 × 10 LgN 15229	18	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	19	
1	1	Sechskantschraube	M 6 × 60 LgN 14180.1	20	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	21	
1	2	Drehteil, vorn	262.820-001.032	22	
1	2	Drehteil, hinten	262.820-001.032	23	
—	1	Sattelblech, vorn	262.820-001.081	24	
1	6	Senkschraube	M 6 × 14 JuN 14154	25	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	26	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	27	
1	1	Sattelblech, hinten	262.820-001.013	28	
1	8	Senkschraube	M 6 × 14 JuN 14154	29	
1	8	Scheibe	8 LgN 14533.1	30	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	31	
1	6	Sechskantschraube	M 6 × 12 LgN 14180.1	32	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	33	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 24 LgN 14180.1	34	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	35	
1	32	Senkschraube	M 6 × 14 JuN 14154	36	
1	26	Scheibe	8 LgN 14533.1	37	
1	6	Scheibe	262.820-001.014	38	
1	32	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	39	
—	2	ZK 60	FI 72111	40	
—	1	Verkleidung, vollständig	262.821-003	41	

Elt. Anlage im Rumpfmittelteil

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Regler- und Entstörer-Einbau	262.947-001	5-7
2	2	UKW-Entstörer	FI 820701	9
3	1	Aufbauverteiler	262.947-003	9/3
4	—	Leitungsgeräte und Leitungen	—	9-13


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Regler- und Entstörer-Einbau, vollständig ... einschließlich Seite 4-7	262.947-001	1	
—	2	Regler Lieferant: Bosch, Stuttgart	19-5600 A	A 8 A 10	
1	8	Linsenschraube	M 5×30 DIN 85	2	
1	8	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	3	
—	1	Aufbauverteiler	262.947-001 H 002	V 22	
1	4	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	4	
1	4	Scheibe	4 LgN 14533.1	5	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	6	
1	1	Blech	262.947-001.001	7	
1	4	Sechskantschraube	M 5×16 LgN 14180.1	8	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	9	
—	1	Außenbordsteckdose	FI 32629-1	A 12	
1	4	Senkschraube	M 4×10 JuN 14154	10	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	11	
—	2	Brandschottstecker	FI 32614-1	A 16 A 19	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Leitung 16 (von A 8 nach V 22)	—	27 A	
—	1	Leitung 16 (von A 8 nach V 22)	—	28 A	
—	1	Leitung 16 (von A 8 nach A 16)	—	29 A	
—	1	Leitung 1,5 (von A 8 nach A 16)	—	30 A	
—	1	Leitung 16 (von A 8 nach A 16)	—	31 A	
—	1	Leitung 16 (von A 10 nach V 22)	—	37 A	
—	1	Leitung 16 (von A 10 nach V 22)	—	38 A	
—	1	Leitung 16 (von A 10 nach A 19)	—	42 A	
—	1	Leitung 1,5 (von A 10 nach A 19)	—	43 A	
—	1	Leitung 16 (von A 10 nach A 19)	—	44 A	
—	1	Leitung 16 (von A 12 nach V 22)	—	47 A	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	2	UKW-Entstörer	FI 820701	E 14 E 17	
1	8	Linsenschraube	M 4 × 10 / DIN 85	1	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	2	
	1	Aufbauverteiler mit Befestigung, vollständig .. mit Orts-Nr. V 20-6	262.947-003	3	
—	1	Aufbauverteiler	262.947-003 H 001	V 20	
4	1	Brett	262.947-003.001	4	
1	4	Senkschraube	M 4 × 10 DIN 85	5	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	6	
1	4	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	8	
		Leitungsgeräte und Leitungen			
—	3	Rundsteckdose	FI 32627-2	E 15 E 18 E 20	
—	1	Rundsteckdose	FI 32628-1	M 22	
—	2	Abreißsteckdose	FI 18336	T 2 T 3	
1	4	Senkschraube	M 4 × 10 DIN 85	9	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	10	
—	1	Lüsterklemme 2pol. Lieferant: Erk, Ruhla	777	E 41	
1	1	Linsenschraube	M 3 × 20 DIN 85	11	
1	1	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	12	
—	2	Steckdose	—	V 34 V 37	
		bestehend aus:			
		2 Gegengehäuse	FI 32605-1		
		2 Steckdoseneinsatz	FI 32606-2		
		2 Leitungsabfangung	FI 32605-5		
—	1	Leitung 16 (von A 12 nach V 9)	—	17 A	
—	1	Leitung 16 (von V 22 nach V 9)	—	18 A	
—	1	Leitung 16 (von V 22 nach V 9)	—	19 A	
—	1	Leitung 16 (von V 22 nach V 9)	—	21 A	
—	1	Leitung 2,5 (von V 10 nach V 22)	—	14 B	
—	1	Leitung 2,5 (von V 10 nach V 22)	—	16 B	
—	1	Leitung 0,75 (von V 22 nach V 34)	—	31 B	
—	1	Leitung 6 (von V 22 nach V 37)	—	36 B	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Leitung 0,75 (von V 22 nach V 37)	—	45 B	
—	1	Leitung 1,5 (von V 17 nach V 37)	—	51 B	
—	1	Leitung 1,5 (von V 17 nach V 34)	—	52 B	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach V 34)	—	81 B	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach V 37)	—	83 B	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach V 10)	—	2 C	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach V 35)	—	9 C	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach C 11)	—	14 C	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach C 11)	—	15 C	
—	1	Leitung 1,5 (von V 10 nach V 35)	—	2 D	
—	1	Leitung 0,5 (von V 17 nach E 46)	—	39 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 17 nach V 20)	—	41 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 17 nach V 20)	—	42 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 22 nach E 17)	—	43 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 10 nach E 17)	—	44 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 22 nach E 14)	—	50 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 10 nach E 14)	—	51 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 14 nach E 15)	—	52 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 14 nach E 15)	—	53 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 17 nach E 20)	—	54 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 17 nach E 20)	—	55 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 14 nach E 18)	—	56 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 14 nach E 18)	—	57 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach E 40)	—	58 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach E 46)	—	62 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 17 nach E 41)	—	63 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach E 41)	—	65 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 17 nach E 40)	—	67 E	
—	1	Leitung 0,5 (von E 39 nach E 41)	—	68 E	
—	1	Leitung 0,5 (von E 39 nach E 41)	—	69 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach V 37)	—	25 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach V 37)	—	26 M	
—	1	Leitung 2×1,5 (von V 8 nach V 37)	—	27 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach M 22)	—	34 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach M 22)	—	35 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach M 22)	—	37 M	
—	1	Leitung 2×1,5 (von V 14 nach V 34)	—	38 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 14 nach V 34)	—	45 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 14 nach V 34)	—	46 M	
—	1	Leitung 6 (von V 9 nach V 20)	—	17 P	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Leitung 2,5 (von V 20 nach V 22)	—	25 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 8 nach V 20)	—	30 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 8 nach V 20)	—	31 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 8 nach V 20)	—	32 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 8 nach V 20)	—	33 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 10 nach V 20)	—	34 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 8 nach V 20)	—	36 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 10 nach V 20)	—	73 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 14 nach V 20)	—	75 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 10 nach V 20)	—	80 P	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach T 2)	—	8 T	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach T 3)	—	8 T	
—	1	Leitung 0,75 (von T 2 nach T 3)	—	10 T	
—	1	Leitung 1,5 (von V 22 nach V 35)	—	15 V	
—	1	Leitung 0,75 (von V 20 nach V 22)	—	16 V	

ERSATZTEIL-LISTE

Me 262

RUMPFHINTERTEIL




MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG

Ausgabe: Oktober 1944

	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr
Stand vom												
Stand vom												
Stand vom												

Rumpfhinterteil



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Baugruppen-Übersicht

(Inhaltsverzeichnis)

Orts-Nr.	Vorkommen im Flugzeug	Baugruppen-Benennung	Baugruppen-Nr. in Bauausführung
1	1	Rumpfhinterteil (Okt. 44)	262.100
2	1	Steuerung im Rumpfhinterteil	262.400
3	1	Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil	262.708
4	1	Betriebsgeräte im Rumpfhinterteil	262.902
5	1	Elt. Anlage im Rumpfhinterteil	262.918
6	1	FuG 16 ZY im Rumpfhinterteil	262.921
7	1	FuG 25a im Rumpfhinterteil	262.952
		Zusatzkraftstoffanlage	262.709


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Schale, links	262.100-030	5/1
2	1	Schale, rechts	262.100-031	7/1
3	1	Deckel in Schale, rechts	262.100-036	7/25
4	1	Schottwand 4865	262.100-032	9/1
5	1	Schottwand 5720	262.100-033	9/9
6	1	Endspant 8140	262.100-044	9/15
7	1	Windabfluß	262.100-037	9/19
8	1	Tankraumverkleidung	262.100-039	11/1
9	1	Tankdeckel	262.100-042	11/8
10	1	Flügelübergang, links	262.100-040	11/11
11	1	Flügelübergang, rechts	262.100-041	11/14
12	1	Starthilfeabwurfbetätigung	262.100-043	13/1


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Schale links, vollständig	262.100-030	1	
		mit Orts-Nr. 2-25			
3	1	Rumpfteil 1	262.100-030.001	2	
3	1	Rumpfteil 2	262.100-030.002	3	
3	1	Rumpfteil 3	262.100-030.003	4	
3	1	Rumpfteil 4	262.100-030.004	5	
3	1	Rumpfteil 5	262.100-030.005	6	
3	1	Rumpfteil 6	262.100-030.006	7	
3	1	Rumpfteil 7	262.100-030.007	8	
3	1	Profil 1	262.100-030.010	9	
3	1	Profil 2	262.100-030.011	10	
3	1	Profil 3	262.100-030.012	11	
3	1	Profil 5	262.100-030.013	12	
3	1	Profil 6	262.100-030.016	13	
3	1	Profil 7	262.100-030.014	14	
3	1	Profil 8	262.100-030.017	15	
3	1	Profil 9	262.100-030.018	16	
3	1	Stoßprofil, oben	262.100-030.009	17	
1	1	Lasche	262.100-030.026	18	
3	1	Stoßprofil, oben	262.100-030.020	19	
3	1	Stoßprofil, unten	262.100-030.019	20	
1	1	Lasche	262.100-030.025	21	
3	1	Winkel	262.100-030.024	22	
—	1	Lasche	262.100-030 H 001	23	
1	1	Winkel	262.100-030.023	24	
—	2	Tankbefestigung	262.110-001 H 005	25	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Ersatzteil-Liste		Rumpfhinterteil		Baugruppe	
Me 262		Rumpfhinterteil		262.100	
				Seite 7	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Schale rechts, vollständig mit Orts-Nr. 2-24	262.100-031	1	
3	1	Rumpfteil 1	262.100-031.001	2	
3	1	Rumpfteil 2	262.100-031.002	3	
3	1	Rumpfteil 3	262.100-031.003	4	
3	1	Rumpfteil 4	262.100-031.004	5	
3	1	Rumpfteil 5	262.100-031.005	6	
3	1	Rumpfteil 6	262.100-031.006	7	
3	1	Rumpfteil 7	262.100-031.007	8	
3	1	Profil 1	262.100-031.010	9	
3	1	Profil 2	262.100-031.011	10	
3	1	Profil 3	262.100-031.012	11	
3	1	Profil 5	262.100-031.013	12	
3	1	Profil 7	262.100-031.016	13	
3	1	Profil 6a	262.100-031.014	14	
3	1	Profil 6b	262.100-031.015	15	
3	1	Profil 8	262.100-031.017	16	
3	1	Profil 9	262.100-031.018	17	
1	1	Lasche	262.100-031.025	18	
—	1	Lasche	262.100-031 H 001	19	
—	2	Tankbefestigung	262.110-001 H 005	20	
—	1	Rahmen mit Orts-Nr. 22	262.100-031 H 002	21	
—	4	Mutterstück	ArN 16426	22	
1	1	Hutze	262.100-031.035	23	
—	1	Handlochdeckel	80 x 125 x 300 JuN 16436	24	
—	1	Deckel in Schale rechts, vollständig mit Orts-Nr. 26-29	262.100-036	25	
—	1	Sanitätspack	FI S 10181	26	
—	1	Rollschnalle	HgN 15331	27	
8	2	Riemen	262.100-036.009	28	
—	4	Klappenverschluß	ArN 16421	29	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Schottwand 4865, vollständig	262.100-032	1	
		mit Orts-Nr. 2-8c			
1	1	Spant	262.100-032.014	2	
1	1	Spant	262.100-032.015	3	
1	1	Winkelprofil	262.100-032.005	4	
1	1	Beschlag links	262.110-004.016	5	
1	1	Beschlag rechts	262.110-004.015	5a	
1	12	Sechskantschraube	M 8 × 16 DIN 9380	6	
1	12	Scheibe	8 LgN 14533.1	7	
1	12	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	8	
1	8	Sechskantschraube	M 6 × 24 DIN 9380	8a	
1	8	Scheibe	8 LgN 14533.1	8b	
1	8	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	8c	
—	1	Schottwand 5720, vollständig	262.100-033	9	
		mit Orts-Nr. 10-14			
1	1	Profil	262.100-033.005	10	
1	1	Profil	262.100-033.006	11	
1	1	Profil	262.100-033.007	12	
1	18	Sechskantschraube	M 6 × 12 DIN 9380	13	
1	10	Senkschraube	M 6 × 18 JuN 14154	14	
—	1	Endspant 8140, vollständig	262.100-044	15	
1	32	Sechskantschraube	M 8 × 15 LgN 14180	16	
1	32	Scheibe	8 LgN 14533.1	17	
1	32	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	18	
—	1	Windabfluß, vollständig	262.100-037	19	
		mit Orts-Nr. 20-24			
				20	
				21	
3	1	Deckel	262.100-037.007	22	
1	6	Senkschraube	M 5 × 15 DIN 63	23	
—	1	Handlochdeckel	160 × 300 JuN 16434	24	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Tankraumverkleidung, vollständig	262.100-039	1	
		mit Orts-Nr. 2-7			
—	1	Verkleidung	262.100-039 H 001	2	
		mit Orts-Nr. 3-4			
1	11	Senkschraube	M 6 × 20 JuN 14154	3	
3	11	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	4	
—	1	Verkleidung	262.100-039 H 002	5	
		mit Orts-Nr. 6-7			
1	11	Senkschraube	M 6 × 20 JuN 14154	6	
3	11	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	7	
—	1	Tankdeckel, vollständig	262.100-042	8	
		mit Orts-Nr. 9			
1	77	Senkschraube	M 6 × 18 JuN 14154	9	
				10	
—	1	Flügelübergang links, vollständig	262.100-040	11	
		mit Orts-Nr. 12-13			
1	2	Sechskantschraube	M 8 × 30 DIN 9380	12	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	13	
—	1	Flügelübergang rechts, vollständig	262.100-041	14	
		mit Orts-Nr. 15-16			
1	2	Sechskantschraube	M 8 × 30 DIN 9380	15	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	16	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Starthilfenabwurfbetätigung, vollständig mit Orts-Nr. 2-25	262.100-043	1	
—	2	Schloß mit Orts-Nr. 3-18	262.100-043 H 001	2	
—	2	Winkelhebel.....	262.100-043 H 003	3	
1	2	Stoßstange	262.100-043.011	4	
1	2	Bolzen	4 × 10 LgN 15229	5	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	6	
1	2	Zugfeder	10 × 1 × 32 BfN 19110.2	7	
1	2	Feder	262.100-043.013	8	
1	2	Haken.....	109.855-0503	9	
1	2	Sechskantbolzen	10 × 36 DIN 9344	10	
1	4	Scheibe	10 LgN 14533.1	11	
1	2	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	12	
—	2	Hebel	262.100-043 H 002	13	
1	2	Bolzen	5 × 34 LgN 15229	14	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	15	
1	2	Bolzen	4 × 10 LgN 15229	16	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	17	
1	10	Abstandsbolzen	262.100-043.012	18	
1	1	Drahtseil	262.100-043.001	19	
1	1	Draht	262.100-043.002	20	
—	1	Seilführung	262.100-043 H 005	21	
—	1	Seilführung	262.100-043 H 006	22	
1	4	Sechskantschraube.....	M 6 × 16 DIN 9380	23	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	24	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	25	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Steuerung im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Stoßstangen	—	5
2	—	Führungen	—	7
3	—	Flettnerleitung	—	5


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
1	2	Ösengabelstange	E 6×14/25×0,75×1305 DIN 9074	1	{ austauschbar gegen 262.400-005 H 002 { austauschbar gegen 262.400-005 H 003 { austauschbar gegen 262.400-005.003
1	2	Ösengabelstange	E 6×14/30×0,75×1395 DIN 9074	2	
3	2	Ösengabelstange	E 6×14/30×1×945 DIN 9074	3	
1	6	Sechskantbolzen	6×29 DIN 9344	4	
1	6	Scheibe	6 LgN 14533.1	5	
1	6	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	6	
—	2	Elt.-Brücke	160 LgN 26165	7	
—	6	Elt.-Brücke	125 LgN 26165	8	
1	10	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	9	
1	4	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	10	
1	4	Scheibe	4 LgN 14533.1	11	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	12	
—	1	Welle	262.400-003 H 001	13	
—	1	Welle	12×1×372 MeN 16731	14	
—	2	Welle	12×1×990 MeN 16731	15	
—	4	Kreuzgelenk	10×12 MeN 16734	16	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Führung	262.400-001 H 001	1	
1	4	Sechskantschraube	M 6×12 DIN 9380	2	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	3	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	4	
—	2	Führung	262.400-001 H 002	5	
		mit Orts-Nr. 6			
4	4	Klotz	262.400-001.021	6	
1	8	Sechskantschraube	M 6×30 DIN 9380	7	
1	8	Scheibe	6 LgN 14533.1	8	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	9	
6	2	Führung	MeN 16733.3	10	
1	4	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	11	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	12	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	13	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Kraftstoffbehälter	8-4363 A	5/1
2	1	Behälterkopf mit Füllanschluß	262.708-001	5/2
3	1	Behälterkopf	262.702-002	7/1
4	1	Vorratsgeber	FI 20727-4-100	7/17
5	2	Pumpe	8-4626 A TG = 750-1230	9/1
6	2	Rückschlagventil	19-1731 C	9/6
7	2	Ventilbatterie	8-4687 C	9/19
8	1	Steuerungswelle für Ventilbatterie	262.702-003	9/29
9	—	Leitungen und Verbindungsteile	—	5-9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Kraftstoffbehälter	8-4363 A	1	
		Lieferant: Raspe, Berlin			
—	1	Behälterkopf mit Füllanschluß, vollständig ...	262.708-001	2	
		Lieferant: Aerobau, Berlin mit Orts-Nr. 3-24			
3	1	Oberteil	8-4699-01	3	
—	1	Zwischenstück	262.702-001 H 001	4	
6	2	Dichtring	RaN 18611.1	5	
—	1	Platte für Füllanschluß	8-4701-U 01	6	
1	4	Stiftschraube	M 6×10 LgN 14156.1	7	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	8	
1	4	Sechskantschraube	M 6×22 LgN 14180.1	9	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	10	
—	1	Tankverschluß	8-4685-U 01	11	
1	4	Senkschraube	M 5×12 DIN 87	12	
3	1	Übergangsstutzen	B 13/10 DIN 7612	13	
3	1	Dichtring	C 18×22 DIN 7603	14	
3	1	Krümmer	8-4614-04	15	
3	1	Übergangsstutzen	B 25/16- DIN 7612	16	
3	1	Dichtring	C 38×44 DIN 7603	17	
3	1	Dichtungsstützring	8-4614-10	18	
6	1	Dichtring	8-4614-13	19	
6	1	Verschlußstopfen	8-4614-16	20	
6	1	Dichtring	8-4614-13	21	
1	2	Haltebügel	8-4654-06	22	
1	4	Stiftschraube	8-4654-07	23	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	24	
—	1	Fülltankkopfmanschette	262.702-006 H 001	25	
		mit Orts-Nr. 26-30			
5	1	Manschette	262.702-006.002	26	
1	1	Ring	262.702-006.010	27	
5	1	Dichtung	262.702-006.011	28	
1	6	Senkschraube	M 4×10 DIN 9033	29	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	30	
—	1	Rohrleitung A 16/20×450 BfN 18151.1	262.708-006.001	31	
3	1	T-Stück	20 DIN 92032	32	
—	1	Schlauchleitung	20×450 RoN 18107.1	33	
3	1	Übergangsstutzen	20/16 DIN 7612	34	
—	1	Rohrleitung A 16×1700 BfN 18150.2	262.708-006.002	35	
—	1	Rohrleitung A 16×350 BfN 18152.1	262.708-006.003	36	
—	1	Rohrleitung A 16/20×1600 BfN 18151.2	262.708-006.004	37	
—	1	Rohrleitung A 16×350 BfN 18152.1	262.708-006.005	38	
1	2	Rohrschelle	2×20 HsN 15808	39	
1	2	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	40	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	41	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Behälterkopf, vollständig	262.702-002	1	
		Lieferant: Aerobau, Berlin mit Orts-Nr. 2-16			
3	1	Oberteil	8-4699-01	2	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	3	
1	4	Stiftschraube	M 6 × 20 LgN 14157.1	4	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	5	
1	4	Senkschraube	M 5 × 12 DIN 87	6	
3	1	Krümmen	8-4614-04	7	
3	1	Übergangsstutzen	B 25/20 DIN 7612	8	
3	1	Dichtring	C 38 × 44 DIN 7603	9	
3	1	Dichtungsstützring	8-4614-10	10	
6	1	Dichtring	8-4614-13	11	
6	1	Verschlußstopfen	8-4614-16	12	
6	1	Dichtring	8-4614-13	13	
1	2	Haltebügel	8-4654-06	14	
1	4	Stiftschraube	8-4654-07	15	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
—	1	Vorratsgeber	FI 20727-4-100	17	
		Lieferant: Hartmann & Braun, Frankfurt			
—	1	Rohrleitung	262.708-006 H 001	18	
		mit Orts-Nr. 19-24			
—	1	Rohrleitung	262.702-004 H 006		
3	1	Überwurfmutter	B 20 M 30 × 1,5 DIN 7606	19	
3	1	Stützring	20 MAFN 18333.1		
3	1	Dichtkegel	20 MAFN 18334.1	20	
5	1	M-Schlauch	22 × 85 CoN 18110.20	21	
1	4	Spanner	9,5 LgN 18191	22	
1	4	Band	9 × 250 LgN 18191	23	
—	1	Rohrleitung	262.708-006 H 002	24	
—	1	Rohrleitung A 13 × 80 BfN 18163.1	262.702-004.003	25	
3	1	Blech	210.759-027.039		
3	1	Blech	210.759-027.040	26	
3	1	Stutzen	210.759-027.041		
4	1	Distanzklotz	262.702-005.001	27	
1	2	Linsenschraube	M 5 × 20 DIN 85	28	
1	2	Federring	B 5,3 DIN 127	29	
1	2	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	30	
1	2	Rohrschelle	25 HsN 15808	31	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 8 DIN 85	32	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	33	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Ersatzteil-Liste		Rumpfhinterteil		Baugruppe	
Me 262		Kraftstoffanlage im Rumpfhinterteil		262.708	
				Seite 9	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	2	Pumpe Lieferant: Aerobau, Berlin	8-4626 A TG = 750-1230	1	
—	1	Verbindungsstück mit Orts-Nr. 3	262.700-004 H 001	2	
3	3	Dichtkegel	25 MAFN 18334.1	3	
3	2	Schraubstutzen	B 25 DIN 7627	4	
3	2	Dichtring	C 30×36 DIN 7603	5	
—	2	Rückschlagventil Lieferant: Aerobau, Berlin	19-1731 C	6	
3	2	Dichtring	C 30×36 DIN 7603	7	
3	1	Schraubstutzen	262.700-005.001	8	
3	1	Dichtring	C 26×32 DIN 7603	9	
3	1	Doppelstutzen	B 20 DIN 7611	10	
—	1	Schlauchleitung	20×240 RoN 18107.1	11	
3	1	Winkelstück	20 DIN 92052	12	
3	1	Schraubstutzen	B 20 DIN 7627	13	
3	1	Dichtring	C 26×32 DIN 7603	14	
—	1	Schlauchleitung	25×800 RoN 18107.1	15	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	16	
—	1	Rohrleitung mit Orts-Nr. 18	262.702-004 H 001	17	
3	3	Dichtkegel	25 MAFN 18334.1	18	
—	2	Ventilatterie Lieferant: EC, Stuttgart	8-4687 C	19	
3	6	Schraubstutzen	B 25 DIN 7627	20	
3	6	Dichtring	C 30×36 DIN 7603	21	
3	2	Verschlußschraube	BM 30×1,5 DIN 7604	22	
3	2	Dichtring	C 30×36 DIN 7603	23	
—	1	Rohrleitung mit Orts-Nr. 25-26	262.702-004 H 003	24	
3	2	Dichtkegel	25 MAFN 18334.1	25	
3	1	Schraubstutzen	B 25 MAFN 18332.1	26	
—	1	Rohrleitung A 25×600 BfN 18152.2	262.702-004.001	27	
—	1	Rohrleitung A 25×600 BfN 18152.2	262.702-004.002	28	
—	1	Steuerungswelle für Ventilatterie, vollständig mit Orts-Nr. 30-32	262.702-003	29	
—	1	Welle	262.702-003 H 001	30	
—	1	Welle	262.702-003 H 002	31	
1	1	Buchse	21×12 BfN 1.1	32	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Betriebsgeräte im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944


Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Sauerstoffflascheneinbau, vollständig	262.902-014	1	
		mit Orts-Nr. 2-8			
—	2	Träger	262.902-014 H 003	2	
—	1	Halterung für Kugelflasche, 2 Ltr.	FI 30525-2	3	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck		4	
1	8	Linsenschraube	M 5×35 DIN 85	5	
1	8	Federring	B 5,3 DIN 127	6	
1	8	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	7	
—	2	Kugelflasche, 2 Ltr., mit Anschluß M 10×1	FI 30380-8	8	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck			
1	4	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14180.1	9	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	10	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	11	
		Leitungen rechts mit Befestigung			
—	1	Rohrleitung	262.902-012 H 002	12	
—	1	Rohrleitung	262.902-012 H 003	13	
—	2	Rückschlagventil	FI 417235	14	
		Lieferant: Drägerwerk Lübeck			
1	2	Rohrschelle	15 HsN 15808.1	15	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	16	
				17	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	18	
—	1	Füll-T-Stück	FI 30435	19	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck			
—	1	Rohrleitung	262.902-012 H 001	20	
—	1	Außenbordanschluß mit Absperrventil	FI 417233	21	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck			
1	4	Linsenschraube	M 5×10 DIN 85	22	
				23	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	24	
5	3	Schlauch	262.902-013.001	25	
1	3	Rohrschelle	10 HsN 15808.1	26	
1	3	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	27	
				28	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	29	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Leitungen links mit Befestigung				
—	1	Rohrleitung	262.902-011 H 003		1	
—	1	Rohrleitung	262.902-011 H 004		2	
	2	Rückschlagventil	FI 417235		3	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck				
1	2	Rohrschelle	15 HsN 15808.1		4	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		5	
					6	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		7	
—	1	Zapf-T-Stück	FI 30434		8	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck				
—	1	Rohrleitung	262.902-011 H 002		9	
—	1	Trennstelle	FI 30437		10	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck				
1	3	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		11	
					12	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		13	
—	1	Rohrleitung	262.902-011 H 001		14	
—	1	Trennstelle	FI 30437		15	
		Lieferant: Drägerwerk, Lübeck				
1	3	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		16	
					17	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		18	
5	6	Schlauch	262.902-013.002		19	
1	3	Rohrschelle	6 HsN 15808.1		20	
1	3	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		21	
					22	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		23	
1	1	Rundschele	6 MeN 15815.1		24	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		25	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		26	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Elt. Anlage im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts- Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	2	UKW-Entstörer	19-8206 A	5
2	2	Einheits-Abschußgerät	Ln 24513	5
3	1	Mutterkompaß	FI 23331	5
4	1	Halterung für Mutterkompaß	262.901-004	5/5
5	—	Leitungsgeräte und Leitungen	—	7-9
6	—	Leitungsbefestigungen	—	9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	2	UKW-Entstörer	19-8206 A	E 11	
		Lieferant: Bosch, Stuttgart		E 51	
1	8	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	1	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	2	
—	2	Einheits-Abschußgerät	Ln 24513	H 4	
				H 7	
1	8	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	3	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	4	
—	1	Mutterkompaß	FI 23331	L 12	
—	1	Halterung für Mutterkompaß, vollständig	262.901-004	5	
		mit Orts-Nr. 6-8			
3	4	Zylinderschraube	M 6×30 LgN 14112	6	
3	4	Scheibe	6 LgN 14533.2	7	
3	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.1	8	
1	2	Rohr	262.918-008.005	9	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungsgeräte und Leitungen			
—	1	Lüsterklemme Lieferfirma: Radio-Rim, Augsburg	ER-777-2	V 24	
—	3	Rundsteckdose	FI 32627-2	E 9 E 12 E 52	
—	1	Rundsteckdose	FI 32628-1	M 19	
—	2	Steckdose bestehend aus:	—	H 3 H 6	
		2 Steckgehäuse	FI 32110-4		
		2 Steckdoseneinsatz	FI 32110-9		
—	1	Steckdose bestehend aus:	—	L 11	
		1 Winkelsteckgehäuse	FI 32619-1		
		1 Kontaktplatte	FI 23332-2		
		1 Leitungsverdrahtung	FI 32953-2		
		1 Dichtring	FI 32950-2		
—	1	Leitung 0,5 (von V 22 nach Leitwerk)	—	6 C	
—	1	Leitung 0,75 (von E 9 nach E 11)	—	33 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 9 nach E 11)	—	34 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 11 nach V 24)	—	35 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 11 nach V 11)	—	36 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 11 nach E 12)	—	37 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 11 nach E 12)	—	38 E	
—	1	Leitung 1,5 (von V 17 nach Leitwerk)	—	110 E	
—	1	Leitung 1,5 (von V 17 nach Leitwerk)	—	111 E	
—	1	Leitung 1,5 (von V 17 nach Leitwerk)	—	112 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach Leitwerk)	—	113 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 17 nach Leitwerk)	—	114 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 24 nach E 51)	—	124 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 11 nach E 51)	—	125 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 51 nach E 52)	—	126 E	
—	1	Leitung 0,75 (von E 51 nach E 52)	—	127 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 3)	—	6 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 3)	—	7 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 3)	—	8 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 3)	—	9 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 3)	—	14 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach H 6)	—	15 H	
—	1	Leitung 0,5 (von H 3 nach H 6)	—	16 H	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Leitung 0,5 (von H 3 nach H 6)	—	17 H	
—	1	Leitung 0,5 (von H 3 nach H 6)	—	18 H	
—	1	Leitung 0,5 (von H 3 nach H 6)	—	19 H	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach L 11)	—	15 L	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach L 11)	—	16 L	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach L 11)	—	17 L	
—	1	Leitung 0,5 (von V 11 nach L 11)	—	18 L	
—	1	Leitung 0,5 (von V 24 nach L 11)	—	19 L	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach M 19)	—	30 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 8 nach M 19)	—	31 M	
—	1	Leitung 0,5 (von V 24 nach M 19)	—	33 M	
—	1	Leitung 0,75 (von V 24 nach Leitwerk)	—	5 V	
—	1	Leitung 2,5 (von V 22 nach V 24)	—	9 V	
—	1	Leitung 2,5 (von V 22 nach V 24)	—	11 V	
—	1	Leitungsverbinder 0,5	DIN 9275	1	
—	3	Leitungsverbinder 0,75	DIN 9275	2	
—	3	Leitungsverbinder 1,5	DIN 9275	3	
		Leitungsbefestigungen			
6	1	Rohr	262.918-008.006	4	
6	1	Rohr	262.918-008.007	5	
3	4	Rundschele	210.960-026.009	6	
1	8	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	7	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	8	
1	1	Profil	410.978-027.001	9	
1	1	Linsenschraube	M 4×25 DIN 85	10	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	11	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

FuG 16 ZY

im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Geräteträger	262.921-Z 001	5-11
2	—	Befestigungsteile für Geräteträger	—	7
3	1	Einstellschlüssel	Ln 27854	13
4	1	Peilrahmen	Ln 27226	13
5	—	Leitungsgeräte und Leitungen im Rumpfhinterteil	—	15
6	—	Leitungsbefestigungen	—	15


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Geräteträger vollständig einschließlich Seite 4-11	262.921-Z 001	1	
—	1	Umformer	Ln 26985	F 107	
—	1	Fußplatte	Ln 26986	F 108	
1	3	Sechskantschraube	M 6 × 60 DIN 9380	2	
1	3	Scheibe	6 LgN 14533.1	3	
3	3	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.1	4	
—	1	Zielflugvorsatzgerät	Ln 27219	FO 151	
—	1	Aufhängerahmen	Ln 27218	F 153	
—	4	Rahmenbefestigungsgummi	Ln 28048-1	4a	
1	8	Linsenschraube	M 4 × 40 DIN 85	5	
1	8	Scheibe	4 LgN 14533.1	6	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	7	
—	1	Verteilerdose	Ln 27209	F 154	
1	3	Linsenschraube	M 4 × 25 DIN 85	8	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	9	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	10	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadensersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Geräteblock	Ln 27211-2	FO 101	
—	1	Fernantrieb	Ln 27279	FO 103	
—	1	Fernantrieb	Ln 27186	FO 102	
—	1	Fernantrieb	Ln 27278	FO 104	
—	1	Aufhängerahmen	Ln 27216	F 109	
—	6	Rahmenbefestigungsgummi	Ln 28048-1	3	
1	12	Linsenschraube	M 4×40 DIN 85	4	
1	12	Scheibe	4 LgN 14533.1	5	
1	12	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	6	
—	1	Verteilerkasten	Ln 27215	F 110	
1	3	Linsenschraube	M 4×25 DIN 85	7	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	8	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	9	
—	1	Rahmen, vollständig	209.984-002	10	
		Befestigungsteile für Geräteträger.			
—	1	Oberer Träger	262.921-005 H 001	11	
—	1	Unterer Träger	262.921-005 H 002	12	
1	2	Sechskantschraube	M 6×30 DIN 9380	13	
1	3	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	14	
3	5	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.1	16	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungsgeräte und Leitungen am Geräteträger			
—	2.	HF-Stecker	Ln 26992	{ F 158	
—	1	Brechkupplung	Ln 27189	{ F 159	
—	2	Steckdose	—	{ F 138	
		bestehend aus:		{ F 146	
		2 Steckgehäuse	FI 32110-4	{ F 147	
		2 Steckdoseneinsatz	FI 32110-9		
—	1	Leitung 1,5 (von F 158 nach F 159)	—	1006 F	
—	1	Leitung 2,5 (von F 107 nach Geräteträger)	—	1020 F	
—	1	Leitung 1,5 (von F 107 nach F 110)	—	1022 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 154 nach F 110)	—	1023 F	
—	1	Leitung 2,5 (von F 107 nach Geräteträger)	—	1040 F	
—	1	Leitung 1,5 (von F 107 nach F 110)	—	1042 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 154 nach F 110)	—	1043 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach Geräteträger)	—	1044 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach F 147)	—	1048 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach F 146)	—	1049 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)	—	1060 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach F 154)	—	1061 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)	—	1070 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach F 154)	—	1071 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)	—	1080 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)	—	1085 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 154)	—	1090 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 107 nach F 110)	—	1095 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger)	—	1104 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger)	—	1105 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger)	—	1106 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 146 nach Geräteträger)	—	1107 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger)	—	1108 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger)	—	1109 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger)	—	1110 F	
—	1	Leitung 0,5 (von F 147 nach Geräteträger)	—	1111 F	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Einstellschlüssel	Ln 27854	F 137	
—	1	Halter	Ln 27855	1	
1	2	Halbrundholzschraube	4 × 20 DIN 96	2	
—	1	Peilrahmen	Ln 27226	F 151	
1	3	Linsenschraube	M 5 × 15 DIN 85	5	
1	3	Federring	B 5 DIN 127	6	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungsgeräte und Leitungen im Rumpfhinterteil			
—	3	HF-Stecker	Ln 26992	F 139 F 140 F 143	
—	1	Leitung 1,5 (von F 140 nach F 143).....	—	1003 F	
—	1	Leitung 2×1,38 (von F 151 nach F 153).....	—	1005 F	
—	1	Leitung 2,5 (von V 24 nach	—	1020 FO1	
—	1	Leitung 2,5 (von F 51 nach	—	1040 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1044 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1104 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1105 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1106 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1107 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1108 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1109 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1110 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach	—	1111 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach Trennstelle	—	1126 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 50 nach Geräteträger)	—	1127 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1135 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1138 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1140 FO2	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1140 FO3	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1141 FO2	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1141 FO3	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1146 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1150 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1151 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 51 nach	—	1152 FO1	
—	1	Leitung 0,5 (von F 110 nach	—	1051 FO1	
		Leitungsbefestigungen			
3	3	Rohrschelle	25 HsN 15808	1	
1	3	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	2	
3	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	4	
—	6	Vofa-Schelle	10 Type D 2	5	
		Lieferant: Vorbrüggen, Düsseldorf			


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

FuG 25 a

im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Sende-Empfangsgerät	Ln 28809	5
2	1	Geräteträger	262.926-Z 001	5/1
3	1	Antennenanpassungsgerät	Ln 28815	7
4	—	Leitungsgeräte und Leitungen	—	7
5	—	Befestigungsteile	—	5-7


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Sende-Empfangsgerät	Ln 28809	FO 201	
—	1	Geräteträger, vollständig	262.926-Z 001	1	
		mit Orts-Nr. F 206-10			
—	1	Verteilerdose	Ln 28805	F 206	
1	4	Linsenschraube	M 4×20 DIN 85	2	
1	4	Scheibe	4 LgN 14533.1	3	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	4	
—	1	Widerstandskasten	Ln 28806	F 204	
1	3	Sechskantmutter	M 4 LgN 14483.1	5	
—	1	Aufhängerahmen	Ln 28802	F 205	
—	4	Rahmenbefestigungsgummi	Ln 28048	6	
1	8	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	7	
1	8	Scheibe	4 LgN 14533.1	8	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	9	
—	1	Platte, vollständig	262.926-010	10	
		Befestigungsteile für Geräteträger			
—	2	Bügel	262.926-005 H 001	11	
1	2	Sechskantschraube	M 6×30 LgN 14180.1	12	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	13	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	14	
1	1	Stütze	262.926-005.002	15	
1	1	Stütze	262.926-005.005	16	
1	2	Sechskantschraube	M 6×14 LgN 14180.1	17	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	18	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	19	
1	2	Sechskantschraube	M 6×30 LgN 14180.1	20	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	21	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	22	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Antennenanpassungsgerät	Ln 28815	F 201	
1	4	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	1	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	2	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	3	
				4	
				5	
				6	
		Leistungsgeräte und Leitungen			
—	1	Steckdose, 6pol.		F 209	
		bestehend aus:			
—	1	Gehäuse mit Durchführungsflansch	FI 32110-8		
—	1	Steckdoseneinsatz	FI 32110-9		
—	1	Antennenleitung (von F 201 nach F 206)	Ln 28813-2	F 203	
—	1	Leitung 1 × 1,5 (von F 201 nach F 206)	—	202 F	
—	1	Leitung 3 × 0,75 (von FO 201 nach F 204)	—	209 F	
—	1	Leitung 7 × 0,75 (von FO 201 nach V 11)	—	207 F	
—	1	Leitung 1,5 (von F 204 nach V 11)	—	205 F	
—	1	Leitung 1,5 (von F 204 nach V 24)	—	206 F	
—	1	Leitung 0,75 (von F 209 nach V 11)	—	212 F	
—	1	Leitung 0,75 (von F 209 nach V 11)	—	213 F	
		Befestigungsteile für Leitungen			
—	7	Vofa-Schelle	Type 16/D 2	7	
1	7	Rohrschelle	22 HsN 15808.1	8	
1	7	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	9	
				10	
1	7	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	11	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Zusatzkraftstoffanlage im Rumpfhinterteil

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Kraftstoffbehälter, aufgerüstet	8-4385 A	5/1
2	—	Behälterbefestigung	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Kraftstoffbehälter, aufgerüstet Lieferant: Raspe, Berlin	8-4385 A	1	
—	1	Behälterkopf mit Füllanschluß Lieferant: Aerobau, Berlin	262.709-003	2	
—	1	Kraftstoffbehälterpumpe Lieferant: Aerobau, Berlin	8-4626 A TG=750-1230	3	
—	1	Rohrleitung mit Orts-Nr. 5-11	262.709-005 H 001	4	
3	1	Dichtkegel	20 MAFN 18334.1	5	
3	1	Dichtkegel	10 MAFN 18334.1	6	
3	1	Überwurfmutter	B 20 M 30×1,5 DIN 7606	7	
3	1	Dichtkegel	20 MAFN 18334.1	8	
5	1	Muffenschlauch	22×85 CoN 18110.20	9	
1	4	Band	9×250 LgN 18191	10	
1	4	Spanner	9,5 LgN 18191	11	
—	1	Schlauchleitung	20×800 RoN 18107.1	12	
5	1	Gummi-Manschette	262.702-006.002	13	
—	1	Lieferant: Raspe, Berlin			
—	1	Verbindungsstück mit Orts-Nr. 15-17	262.709-010 H 004	14	
5	1	Dichtung	262.709-010.018	15	
1	6	Senkschraube	M 4×10 JuN 14154	16	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	17	
—	2	Brücke	262.709-010 H 005	18	
1	16	Sechskantschraube	M 8×16 DIN 9380	19	
1	16	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	20	
1	2	Sechskantschraube	M 8×50 DIN 9380	21	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	22	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	23	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

ERSATZTEIL-LISTE

Me 262

FÜHRERRAUM



MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG

AUSGABE: OKTOBER 1943

	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr
Stand vom												
Stand vom												
Stand vom												

Me 262 Ersatzteilliste

Führerraum

Ausgabe Oktober 1944 liegt nicht vor

ERSATZTEIL-LISTE

Me 262

RUMPFSPITZE




MESSERSCHMITT A.G. AUGSBURG

Ausgabe: Oktober 1944

	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr	Tag	Mon.	Jahr
Stand vom												
Stand vom												
Stand vom												

Rumpfspitze



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Baugruppen-Übersicht

(Inhaltsverzeichnis)

Orts-Nr.	Vorkommen im Flugzeug	Baugruppen-Benennung	Baugruppen-Nr. in Bauausführung
1	1	Rumpfspitze	262.111
2	1	Lose Teile in Rumpfspitze	262.112
3	1	Panzerung in Rumpfspitze	262.114
4	1	Bugrollwerk	262.203
5	1	Öldruckanlage in Rumpfspitze	262.913
6	1	Elt. Anlage in Rumpfspitze	262.919
7	1	Starre Bewaffnung	262.801

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädenerersatzpflichtig

Messerschmitt
A.G.

Änderungsmitteilung

Baumuster u. Baureihe **Me 262**

Nr. **19/262/13**

Blattzahl 1 Bl. 1

Ersatzteil-Liste **Me 262 Band 1**

Ausgabe: **Oktober 1943**


Seite Orts-Nr.	Stück- zahl im Flug- zeug	Benennung	Ersatzteil-Nr. Flieg-Nr. Normteilzeichen	Werkstoff	Austauschblatt einheften
		Baugruppe 262.111 Rumpfspitze Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Deckel und Heißbösen nachgetragen, Abfuhrschächte geändert und Trennstellen nachgetragen			austauschen
		Baugruppe 262.112 Lose Teile in Rumpfspitze Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Spitze geändert, Träger für BSK 16 und Spaltabdeckung nachgetragen, Klappen- antrieb geändert			austauschen
		Baugruppe 262.203 Bugrollwerk Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Lagerflansch mit Befestigung nachgetra- gen, Ösenkopf für Arbeitszylinder entfernt, Bremsleitung sowie obere Klappe geändert			austauschen
		Baugruppe 262.913 Öldruckanlage in Rumpfspitze Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Ösenkopf für Arbeitszylinder nach- getragen, Geräteummern und Kurzzeichen sowie Leitungen geändert			austauschen
		Baugruppe 262.919 Elt. Anlage in Rumpfspitze Seite 1-17, Ausgabe Oktober 1943, sowie Ände- rungsblatt, alt Baugruppe 262.989 Elt. Anlage in Rumpfspitze Seite 1-13, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Einbau der entfeinerten Elt. Anlage			austauschen
		Baugruppe 262.801 Starre Bewaffnung 4 MK 108 Seite 1-17, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Preßluftanlage geändert, Ziellinien- prüfer entfernt, Schutzrohre sowie Gurtzufüh- rung geändert, Leergurtableitung kommt in Baugruppe Bewaffnung neu hinzu			austauschen
		Baugruppe 262.803 Einbau BSK 16 und Ziellinienprüfer Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, erscheint neu			nach Baugr. 262.801 einheften
Bearb.: Säugling		Gepr.: Jung	Stand: Oktober 1944		

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Rumpfspitze

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Teile für linken Kasten	—	5
2	—	Teile für rechten Kasten	—	5
3	—	Teile für Seitenteil links und rechts	—	7
4	1	Waffenspant	262.111-033	7/6
5	1	Strebenlagerung	262.111-038	9/1


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Teile für linken Kasten			
—	1	Anschlußbeschlag	262.111-001 H 001	1	
1	1	Splintbolzen	8×22 LgN 15229	2	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	3	
—	1	Deckel	262.111-002 H 004	4	
		mit Orts-Nr. 5-6			
—	1	Handlochdeckel	100×160 JuN 16409	5	
1	23	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	6	
1	1	Konsole	262.111-003.009	7	
1	1	Konsole	262.111-003.010	8	
4	2	Beilage	262.111-003.011	9	
1	4	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	10	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	11	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	12	
1	8	Sechskantschraube	M 6×12 DIN 9380	13	
1	2	Deckel	262.111-003.081	14	
1	24	Linsenschraube	M 5×10 DIN 85	15	
1	1	Splintbolzen	8×22 LgN 15229	16	
1	3	Scheibe	8 LgN 14533.1	17	
1	2	Feder	262.111-009.038	18	
		Teile für rechten Kasten			
—	1	Anschlußbeschlag	262.111-011 H 001	19	
1	1	Splintbolzen	8×22 LgN 15229	20	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	21	
—	1	Deckel	262.111-012 H 004	22	
		mit Orts-Nr. 23-24			
—	1	Handlochdeckel	100×160 JuN 16409	23	
1	23	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	24	
1	2	Sechskantbolzen	6×22 DIN 9344	25	
1	1	Konsole	262.111-003.009	26	
1	1	Konsole	262.111-003.010	27	
4	2	Beilage	262.111-003.011	28	
1	4	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	29	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	30	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	31	
1	8	Sechskantschraube	M 6×12 DIN 9380	32	
1	2	Deckel	262.111-003.081	33	
1	24	Linsenschraube	M 5×10 DIN 85	34	
1	1	Splintbolzen	8×22 LgN 15229	35	
1	3	Scheibe	8 LgN 14533.1	36	
1	2	Feder	262.111-009.038	37	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Teile für Seitenteil links und rechts			
1	10	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	1	
—	2	Verschluß	262.111-031 H 002	2	
		mit Orts-Nr. 3-5			
1	4	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	3	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	4	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	5	
—	1	Waffenspant, vollständig	262.111-033	6	
		mit Orts-Nr. 7-28			
1	4	Hutze	262.111-033.001	7	
1	22	Sechskantschraube	M 8×50 DIN 9380	8	
1	22	Scheibe	8 LgN 14533.1	9	
1	22	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	10	
1	2	Heißöse	262.111-033.009	11	
1	2	Sechskantschraube	M 8×60 DIN 9380	12	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	13	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	14	
1	32	Sechskantschraube	M 8×24 DIN 9380	15	
1	32	Scheibe	8 LgN 14533.1	16	
1	32	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	17	
—	1	Beschlag links	262.111-033 H 003	18	
		mit Orts-Nr. 19			
1	1	Gelenklager	GL 10 DIN L 351	19	
—	1	Beschlag rechts	262.111-033 H 002	20	
		mit Orts-Nr. 19			
1	12	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	21	
1	12	Scheibe	6 LgN 14533.1	22	
1	12	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	23	
1	1	Winkel	262.111-033.002	24	
1	1	Winkel	262.111-033.003	25	
1	4	Sechskantschraube	M 10×38 DIN 9380	26	
1	4	Scheibe	10 LgN 14533.1	27	
1	4	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	28	
1	16	Sechskantschraube	M 6×10 DIN 9380	29	
1	16	Scheibe	6 LgN 14533.1	30	
1	16	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	31	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Strebenlagerung, vollständig	262.111-038	1	austauschbar gegen 262.111-038.001
		mit Orts-Nr. 2-13			
---	1	Lagerung	262.111-038 H 001	2	
1	1	Haken	262.111-038.005	3	
1	1	Buchse	262.111-038.002	4	
1	4	Scheibe	14 LgN 14533.1	5	
1	1	Sechskantbolzen	10×56 LgN 14144.5	6	
1	1	Scheibe	10 LgN 14533.1	7	
1	1	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	8	
1	1	Gelenklager	BLD 16 DIN 9193	9	
1	1	Sechskantbolzen	8×54 DIN 9344	10	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	11	
1	1	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	12	
1	10	Sechskantbolzen	10×21 DIN 9344	13	

Lose Teile in Rumpfspitze

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Spitze	262.112-012	5/1
2	1	Aufbaudeckel	262.112-002	5/11
3	1	Haubenträger	262.112-004	5/17
4	1	Haubenteil links	262.112-005	5/23
5	1	Haubenteil rechts	262.112-006	5/27
6	2	Strebe	262.112-009	7/1
7	1	Bugradklappe	262.112-007	7/7
8	1	Klappenantrieb	262.112-008	7/21
9	1	Spaltabdeckung	262.112-013	7/33

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


26 30



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Spitze, vollständig	262.112-012	1	
		mit Orts-Nr. 2-10			
—	1	Träger	262.112-012 H 002	2	
		mit Orts-Nr. 3-9			
1	2	Zapfen	262.112-012.024	3	
1	2	Druckfeder	8×1,25×11 BfN 19110.1	4	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	5	
1	1	Rohr	262.112-012.025	6	
1	6	Sechskantschraube	M 6×10 LgN 14180	7	
1	6	Scheibe	6 LgN 14533.1	8	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	9	
1	12	Senkschraube	M 6×16 JuN 14154	10	
—	1	Aufbaudeckel, vollständig	262.112-002	11	
		mit Orts-Nr. 12-16			
—	2	Verschluß	262.111-031 H 002	12	
		mit Orts-Nr. 13-15			
1	4	Senkschraube	M 5×12 JuN 14154	13	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	14	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	15	
1	61	Senkschraube	M 6×20 JuN 14154	16	
—	1	Haubenträger, vollständig	262.112-004	17	
		mit Orts-Nr. 18-22			
1	1	Steckbolzen	262.112-004.008	18	
1	1	Druckfeder	10×1,0×5 BfN 19110.1	19	
1	2	Stift	262.112-004.009	20	
1	2	Ring	16 DIN 9046	21	
1	1	Kette	4,5×250 DIN 9044	22	
—	1	Haubenteil links, vollständig	262.112-005	23	
		mit Orts-Nr. 24-26			
—	2	Spannverschluß	8 LWKN 16415	24	
1	1	Hakenstift	3,9×874 DIN L 373	25	
—	1	Stützstange	B 17 KW 740 lg.	26	
		Lieferant: DBU			
—	1	Haubenteil rechts, vollständig	262.112-006	27	
		mit Orts-Nr. 28-30			
—	2	Spannverschluß	8 LWKN 16415	28	
1	1	Hakenstift	3,9×874 DIN L 373	29	
—	1	Stützstange	B 17 KW 740 lg.	30	
		Lieferant: DBU			



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig.

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	2	Strebe, vollständig mit Orts-Nr. 2-5h	262.112-009	1	
1	2	Gabelkopf	262.112-003.001	2	
1	2	Sicherungsblech	22 DIN 9022	3	
1	2	Sechskantmutter	M 22 × 1,5 LgN 14484.1	4	
1	2	Sechskantbolzen	10 × 37 DIN 9346	5	
1	8	Scheibe	10 LgN 14533.1	6	
1	2	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	6a	
—	2	Gabelkopf mit Orts-Nr. 6c	262.112-009 H 001	6b	
1	4	Buchse mit Bund	13 × 5 BfN 2.1	6c	
1	2	Sicherungsblech	22 DIN 9022	6d	
1	2	Sechskantmutter links	M 22 × 1,5 LgN 14484.2	6e	
1	2	Sechskantbolzen	10 × 37 DIN 9346	6f	
1	4	Scheibe	10 LgN 14533.1	6g	
1	2	Sechskantmutter	M 10 AGGN 14487.2	6h	
—	1	Bugradklappe, vollständig mit Orts-Nr. 8-20	262.112-007	7	
—	2	Lagerbock mit Orts-Nr. 9	262.112-007 H 001	8	
—	2	Gelenklager	GL 6 DIN L 351	9	
3	8	Beilage	262.112-007.002	10	
1	4	Senkschraube	M 6 × 50 JuN 14154	11	
1	4	Senkschraube	M 6 × 30 JuN 14154	12	
1	8	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	13	
1	8	Scheibe	6 LgN 14533.1	14	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	15	
1	1	Preßteil	262.112-007.003	16	
1	4	Senkschraube	M 6 × 50 JuN 14154	17	
1	4	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	18	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	19	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	20	
—	1	Klappenantrieb, vollständig mit Orts-Nr. 22-32	262.112-008	21	
—	1	Antriebshebel	262.112-008 H 001	22	
—	1	Antriebshebel	262.112-008 H 002	23	
1	1	Bolzen	8 × 22 LgN 15229	24	
1	1	Gabelbolzen	14 MeN 16743	25	
1	1	Bolzen	8 × 32 LgN 15229	26	
1	4	Scheibe	8 LgN 14533.1	27	
1	1	Sechskantmutter	M 12 × 1,5 MeN 18344	28	
1	1	Sicherungsblech	12 DIN 9022	29	
1	1	Zugfeder	32 × 4 × 25 BfN 19110.2	30	
1	1	Lasche	262.112-008.001	31	
1	2	Scheibe	10 LgN 14533.1	32	
—	1	Spaltabdeckung, vollständig mit Orts-Nr. 34-35	262.112-013	33	
1	6	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	34	
1	6	Scheibe	4 LgN 14533.1	35	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Bugrollwerk

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Öl-Luftfederbein	8-3841 B-1	5/1
2	1	Bremsrad	8-2089 B-1	5/6
3	1	Bremse	8-3607 H-1 od. D-2	5/7
4	1	Bereifung	—	5
5	1	Bremsleitung	262.203-005	5/11
6	1	Obere Klappe	262.203-001	5/23

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Öl-Luftfederbein	8-3841 B-1	1	
		Lieferant: Elma, Stuttgart			
1	2	Sechskantbolzen	M 12 × 70 LgN 14144.5	2	
1	6	Sechskantbolzen	M 12 × 24 LgN 14144.5	3	
1	8	Scheibe	12 LgN 14533.1	4	
1	8	Kronenmutter	M 12 × 1,5 LgN 14488	5	
—	1	Bremsrad } Lieferant: {	8-2089 B-1	6	
—	1	Bremse.. } Elma, Stuttgart {	8-3607 H-1 oder D-2	7	
—	1	Schlauch 660 × 160 . } Lieferant: {	—	8	
—	1	Decke 660 × 160 ... } Conti, {	—	9	
—	1	Wulstband 660 × 160 } Hannover {	—	10	
—	1	Bremsleitung, vollständig	262.203-005	11	
		mit Orts-Nr. 12-22			
—	1	Rohrleitung	262.203-005 H 001	12	
—	1	Schlauchleitung	6 × 920 RoN 18106.4	13	
—	1	Rohrleitungskupplung	M 14 × 1,5 RoN 18335.4	14	
1	2	Spannblech	262.200-005.001	15	
1	2	Spanner	9,5 LgN 18191	16	
1	2	Band	9 × 750 LgN 18191	17	
1	1	Rundschele	1 × 8 MeN 15815.1	18	
1	1	Rohrschele	15 HsN 15808.1	19	
1	3	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	20	
1	2	Federring	B 4,3 DIN 127	21	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	22	
		Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad (Siehe Baugruppe Öldruckanlage in Rumpfspitze)			
—	1	Obere Klappe, vollständig	262.203-001	23	
		mit Orts-Nr. 24-31			
—	1	Schelle	262.203-001 H 001	24	
		mit Orts-Nr. 25-27			
1	1	Spannschraube	5 DIN L 606	25	
1	2	Spannmutter rechts	5 DIN L 607	26	
1	1	Sicherung	21 DIN L 609	27	
1	5	Senkschraube	M 6 × 40 DIN 9033	28	
3	5	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	29	
1	5	Scheibe	A 6 DIN 9021	30	
1	5	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	31	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Öldruckanlage in Rumpfspitze

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad	—	5
2	—	Steuerzylinder-Einbau	—	5
3	—	Leitungen mit Befestigung	—	5 u. 7


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Arbeitszylinder-Einbau für Bugrad			
—	1	SA-Arbeitszylinder	19-2437.400 E	Hb 24	
		Lieferant: EC, Stuttgart			
1	1	Zweikantbolzen	16×56 MeN 14138	1	
1	2	Scheibe	262.913-003.004	2	
1	1	Scheibe	16 LgN 14533.1	3	
1	1	Kronenmutter	M16×1,5 LgN 14488	4	
—	1	Ösenkopf	262.203-002 H 001	5	
3	1	Schraubstutzen	8 LgN 18382.1	6	
3	1	Dichtring	16 LgN 18611	7	
3	1	Ringstutzen	16/8 LgN 18384.1	Hb 25	
3	1	Hohlschraube	16 LgN 18386.1	8	
3	2	Dichtring	16 LgN 18611	9	
—	1	Schlauchleitung	8×400 RoN 18106.1	33 Hb	
		Steuerzylinder-Einbau			
—	1	Steuerzylinder	19-2317 A-1	Hb 23	
		Lieferant: EC, Stuttgart			
—	1	Gabelkopf	262.913-004 H 002	10	
3	2	Übergangsstutzen	10/8 LgN 18383.1	11	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	12	
1	1	Sechskantbolzen	6×27 DIN 9346	13	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	14	
1	1	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	15	
1	4	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	16	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	17	
—	1	Rohrleitung B 8×250 BfN 18146.2	262.913-001.004	32 Hb	
—	1	Einfachwechselventil	19-1738 A	Hn 23	
		Lieferant: EC, Stuttgart			
3	2	Schraubstutzen	8 LgN 18382.1	18	
3	1	Übergangsstutzen	8/4 LgN 18383.1	19	
3	3	Dichtring	16 LgN 18611	20	
1	1	Rohrschelle	25 HsN 15808	21	
1	1	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	22	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	23	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Rohrleitung D 4×600 BfN 18146.2	262.913-001.005	21 Hn	
—	1	Rohrleitung B 8×600 BfN 18150.1	262.913-001.001	31 Hb	
—	1	Rohrleitung B 8×1300 BfN 18150.1	262.913-001.002	35 Hb	
—	1	Rohrleitung B 6×1300 BfN 18150.1	262.913-001.003	1	
1	1	Winkel	262.913-002.001	2	
1	2	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	3	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	4	
3	1	Doppelstutzen	8 MeN 18343	Hb 26	
1	1	Mutter	M 16×1,5 MeN 18344	5	
—	1	Schlauchleitung	8×400 RoN 18106.1	36 Hb	
3	1	Doppelstutzen	6 MeN 18343	6	
1	1	Mutter	M 14×1,5 MeN 18344	7	
—	1	Schlauchleitung	6×560 RoN 18106.1	8	
1	3	Rohrschelle	2×10 HsN 15808.1	9	
1	3	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	10	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	11	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Elt. Anlage in Rumpfspitze

(für 4 MK 108)

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Waffengeräte-Einbau links.....	262.989-Z 001	5, 1
2	—	Befestigungsteile für Waffengeräteträger links ..	—	7
3	1	Waffengeräte-Einbau rechts	262.989-Z 002	9, 1
4	—	Befestigungsteile für Waffengeräteträger rechts	—	11
5	—	Elt. Gerät und Leitungen zum Bugrad	—	13
6	—	Befestigungsteile für Leitungsgeräte und Leitungen	—	13


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Waffengeräte-Einbau links, vollständig. einschließlich Seite 4-7	262.989-Z 001	1	
	2	ADSK-B	FI 230054-1	{ P 18 P 29	
1	6	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	2	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	3	
1	6	Scheibe	4 LgN 14533.1	4	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	5	
—	2	Widerstandskasten	19-5304 A	{ P 17 P 30	
		Lieferant: LGW, Berlin			
1	3	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	6	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	8	
—	1	Selbstschalter	FI E 500003	P 15	
—	1	Kappe mit Grundplatte	19-5006 U 11	9	
		Lieferant: AEG, Berlin			
1	2	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	10	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	11	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	12	
—	1	Waffengeräteträger links, vollständig	262.989-011	13	
1	1	Winkel	262.919-018.001	14	
1	2	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	15	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	16	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	17	
		Leitungsgeräte und Leitungen am Waffen- geräteträger links			
—	2	Reihensteckdose	—	{ P 18-1 P 29-1	
		bestehend aus:			
		2 Reihengehäuse	Lieferant: {		
		2 Reihendoseneinsatz ..	Michel, Augsburg {		
			2 MiN 26511.1		
			2 MiN 26510.1		
—	4	Reihensteckdose	—	{ P 18-2 P 18-4	
		bestehend aus:			
		4 Reihengehäuse	Lieferant: {		
		4 Reihendoseneinsatz ..	Michel, Augsburg {		
			6 MiN 26511	P 29-2	
			6 MiN 26510.1	P 29-4	
—	4	Reihensteckdose	—	{ P 18-3 P 18-5	
		bestehend aus:			
		4 Reihengehäuse	Lieferant: {		
		4 Reihendoseneinsatz ..	Michel, Augsburg {		
			10 MiN 26511	P 29-3	
			10 MiN 26510.1	P 29-5	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Ersatzteil-Liste		Rumpfspitze		Baugruppe	
Me 262		Elt. Anlage in Rumpfspitze		262.989	
				Seite 7	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	4	Rundsteckdose	FI 32627-2	P 19-1 P 20-1 P 31-1 P 32-1	
—	2	Steckdose	FI 32604	P 21 P 33	
—	1	Leitung 2,5 (von P 15 nach V 20)	—	82 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 18-1 nach V 20)	—	87 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 15 nach P 18-1)	—	88 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-2 nach V 20)	—	89 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-3 nach P 17)	—	90 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-3 nach P 17)	—	91 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-3 nach P 17)	—	92 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-3 nach P 17)	—	93 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-4 nach P 19-1)	—	94 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-4 nach P 19-1)	—	95 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-4 nach P 20-1)	—	96 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-4 nach P 20-1)	—	97 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach V 20)	—	98 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach V 20)	—	99 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach P 21)	—	100 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach P 21)	—	101 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 29-1 nach V 20)	—	117 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 15 nach P 29-1)	—	118 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-2 nach P 29-2)	—	119 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-3 nach P 30)	—	120 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-3 nach P 30)	—	121 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-3 nach P 30)	—	122 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-3 nach P 30)	—	123 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-4 nach P 31-1)	—	124 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-4 nach P 31-1)	—	125 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-4 nach P 32-1)	—	126 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-4 nach P 32-1)	—	127 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach P 29-5)	—	128 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 18-5 nach P 29-5)	—	129 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-5 nach P 33)	—	130 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 29-5 nach P 33)	—	131 P	
Befestigungsteile für Waffengeräteträger links					
1	2	Linsenschraube	M 5×10 DIN 85	1	
1	2	Scheibe	5 LgN 14533.1	2	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	3	
1	1	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	4	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	5	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bezeichnung
—	1	Waffengeräte-Einbau rechts, vollständig einschließlich Seite 8-11	262.989-Z 002	1	
—	2	ADSK-B	FI 230054-1	{ P 23 P 35	
1	6	Linsenschraube	M 4 x 15 DIN 85	2	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	3	
1	6	Scheibe	4 LgN 14533.1	4	
1	8	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	5	
—	2	Widerstandskasten Lieferant: LGW, Berlin	19-5304 A	{ P 24 P 36	
1	3	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	6	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	8	
—	1	Selbstschalter	FI E 500003	P 16	
—	1	Kappe mit Grundplatte Lieferant: AEG, Berlin	19-5006 U 11	9	
1	2	Linsenschraube	—	10	
1	2	Scheibe	—	11	
1	2	Sechskantmutter	—	12	
—	1	Waffengeräteträger rechts, vollständig	262.989-021	13	
1	1	Winkel	262.919-018.001	14	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 15 DIN 85	15	
1	2	Scheibe	4 LgN 14533.1	16	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	17	
Leitungsgeräte und Leitungen am Waffen- geräteträger rechts					
—	2	Reihensteckdose	—	{ P 23-1 P 35-1	
		bestehend aus:			
2 Reihengehäuse		Lieferant: {	2	Min 26511.1	
2 Reihendoseneinsatz..		Michel, Augsburg {	2	Min 26510.1	
—	4	Reihensteckdose	—	{ P 23-2 P 23-4	
		bestehend aus:			
4 Reihengehäuse		Lieferant: {	6	Min 26511	P 35-2
4 Reihendoseneinsatz..		Michel, Augsburg {	6	Min 26510.1	P 35-4
—	4	Reihensteckdose	—	{ P 23-3 P 23-5	
		bestehend aus:			
4 Reihengehäuse		Lieferant: {	10	Min 26511	P 35-3
4 Reihendoseneinsatz..		Michel, Augsburg {	10	Min 26510.1	P 35-5



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	4	Rundsteckdose	FI 32627-2	P 25-1 P 26-1 P 37-1 P 38-1	
—	2	Steckdose	FI 32604	P 27 P 39	
—	1	Leitung 2,5 (von P 16 nach V 20).....	—	83 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 23-1 nach V 20).....	—	102 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 16 nach P 23-1).....	—	103 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-2 nach V 20).....	—	104 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-3 nach P 24).....	—	105 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-3 nach P 24).....	—	106 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-3 nach P 24).....	—	107 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-3 nach P 24).....	—	108 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-4 nach P 25-1).....	—	109 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-4 nach P 25-1).....	—	110 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-4 nach P 26-1).....	—	111 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-4 nach P 26-1).....	—	112 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach V 20).....	—	113 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach V 20).....	—	114 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach P 27).....	—	115 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach P 27).....	—	116 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 35-1 nach V 20).....	—	132 P	
—	1	Leitung 2,5 (von P 16 nach P 35-1).....	—	133 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-2 nach P 35-2).....	—	134 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-3 nach P 36).....	—	135 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-3 nach P 36).....	—	136 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-3 nach P 36).....	—	137 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-3 nach P 36).....	—	138 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-4 nach P 37-1).....	—	139 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-4 nach P 37-1).....	—	140 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-4 nach P 38-1).....	—	141 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-4 nach P 38-1).....	—	142 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach P 35-5).....	—	143 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 23-5 nach P 35-5).....	—	144 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-5 nach P 39).....	—	145 P	
—	1	Leitung 0,75 (von P 35-5 nach P 39).....	—	146 P	
Befestigungsteile für Waffengeräteträger rechts					
1	2	Linsenschraube	M 5×10 DIN 85	1	
1	2	Scheibe	5 LgN 14533.1	2	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	3	
1	1	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	4	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	5	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädigersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Elt. Gerät und Leitungen zum Bugrad			
—	1	Endumschalter	19-5829 B-3	E 30	
—	1	Leitung 0,5 (von E 30 nach V 20).....	—	101 E	
—	1	Leitung 0,5 (von E 30 nach V 20).....	—	102 E	
—	1	Leitung 0,5 (von E 31 nach V 20).....	—	103 E	
—	1	Leitung 0,5 (von E 31 nach V 20).....	—	104 E	
		Befestigungsteile für Leitungsgeräte und Leitungen			
1	2	Senkschraube	M 4 / 10 JuN 14154	1	
—	4	Wandbefestigung	FI 32650	2	
1	8	Linsenschraube	M 3 / 15 DIN 85	3	
1	8	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	4	
6	1	Rohr	262.919-004.001	5	
1	2	Rohrschelle	10 HsN 15808.1	6	
1	1	Rundschelle	1 x 12 MeN 15815	7	
1	4	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	8	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	9	
1	8	Vofa-Schelle }	E 4 6	10	
1	3	Vofa-Schelle } Lieferant:	E 4 10	11	
1	4	Vofa-Schelle } Vorbrüggen, Düsseldorf {	E 4 15	12	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Starre Bewaffnung

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	4	MK 108	FI 231000	5/1
2	4	Waffenlagerung	262.801-001	5/2
3	2	Justierlagerung links	262.801-003	5/14
4	2	Justierlagerung rechts	262.801-004	5/15
5	8	EPD 101 A	FIW 26000	7/1
6	8	Preßluftschlauch	FI 47150	7/18
7	8	Druckminderer DHAG 5 mit Preßluftflasche ...	FI 47143	7/19
8				
9	—	Preßluftleitungen	—	7-11
10	1	Gurtzuführung links oben	262.801-006	13/1
11	1	Leergurtableitung links oben	262.801-023	13/15
12	1	Gurtzuführung rechts oben	262.801-007	15/1
13	1	Leergurtableitung rechts oben	262.801-024	15/15
14	1	Gurtzuführung links unten	262.801-010	17/1
15	1	Leergurtableitung links unten	262.801-025	17/5
16	1	Gurtzuführung rechts unten	262.801-016	17/7
17	1	Leergurtableitung rechts unten	262.801-026	17/11
18	4	Schutzrohr	262.801-013	17/13


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	4	MK 108	F1 231000	1	
	4	Waffenlagerung, vollständig	262.801-001	2	
		mit Orts-Nr. 3-13			
1	8	Flansch.....	262.801-001.003	3	
1	24	Futterblech	262.801-001.005	4	
1	16	Sechskantschraube.....	M 8 x 20 DIN 9380	5	
1	16	Scheibe	8 LgN 14533.1	6	
1	16	Sechskantmutter	M 8 LgN 14483.1	7	
1	4	Gabelstück.....	262.801-001.001	8	
1	4	Bolzen	262.801-001.002	9	
1	8	Scheibe	12 LgN 14533.1	10	
1	4	Sicherungsblech	262.801-001.004	12	
—	4	Steckbolzen	262.801-001 H 003	13	
	2	Justierlagerung links, vollständig	262.801-003	14	
	2	Justierlagerung rechts, vollständig	262.801-004	15	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	8	EPD 101 A	FIW 26000	1	
4	2	Unterlage	262.801-017.003	2	
1	4	Linsenschraube	M 5×40 DIN 85	3	
1	4	Federring	B 5 DIN 127	4	
1	4	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	5	
4	2	Beilage	262.801-037.001	6	
1	2	Linsenschraube	M 5×30 DIN 85	7	
1	2	Federring	B 5 DIN 127	8	
1	2	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	9	
1	6	Distanzrohr	262.801-037.002	10	
1	6	Linsenschraube	M 5×60 DIN 85	11	
1	6	Federring	B 5 DIN 127	12	
1	6	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	13	
1	2	Linsenschraube	M 5×72 DIN 85	14	
1	2	Linsenschraube	M 5×50 DIN 85	15	
1	4	Federring	B 5 DIN 127	16	
1	4	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	17	
—	8	Preßluftschlauch	FI 47150	18	
—	8	Druckminderer DHAG 5 mit 2-Liter-Preßluftflasche	FI 47143	19	
—	4	Halterung	262.801-030 H 001	20	
		mit Orts-Nr. 21-26			
—	12	Spannband	262.801-030 H 002	21	
		mit Orts-Nr. 22			
1	24	Spannmutter rechts	5 DIN L 607	22	
—	8	Spannband	262.801-030 H 003	23	
		mit Orts-Nr. 24			
1	16	Spannmutter rechts	5 DIN L 607	24	
1	16	Spannschraube	5 DIN L 606	24a	
1	20	Splintbolzen	5×34 LgN 15229	25	
1	16	Sicherung	21 DIN L 609	26	
1	8	Senkschraube	M 5×15 DIN 63	27	
—	1	Fülleitung	262.801-036	28	
		mit Orts-Nr. 29			
1	1	Dichtkegel	B 4 DIN 7608	29	
1	2	Rundschele	1×6 MeN 15815.1	30	
1	2	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	31	
1	2	Federring	B 4 DIN 127	32	
1	2	Sechskantmutter	M 4 LgN 14483.1	33	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Teile für Betriebsleitung links außen (Preßluft)			
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-032.001	1	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	2	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-032.002	3	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-032.003	4	
		Teile für Betriebsleitung links innen (Preßluft)			
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-033.001	5	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	6	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-033.002	7	
		Teile für Betriebsleitung rechts innen (Preßluft)			
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-034.001	8	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	9	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-034.002	10	
		Teile für Betriebsleitung rechts außen (Preßluft)			
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-035.001	11	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	12	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-035.002	13	
—	1	Rohrleitung D 6× BfN 18146.1	262.801-035.003	14	
1	8	Befestigungsschelle	8 DIN Kr 2571	15	
1	8	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	16	
1	8	Federring	B 4 DIN 127	17	
1	8	Sechskantmutter	M 4 LgN 14483.1	18	
1	2	Winkelstück	6 DIN 92052	19	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste		Rumpfspitze		Baugruppe	
Me 262		Starre Bewaffnung 4 MK 108		262.801	
				Seite 11	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Fülleitung..... mit Orts-Nr. 2-4	262.801-030 H 004	1	
1	4	Dichtkegel.....	B 4 DIN 7608	2	
—	1	Zwischenstück..... mit Orts-Nr. 4	262.801-030 H 005	3	
1	1	Dichtkegel.....	B 4 DIN 7608	4	
—	1	Betriebsleitung (Preßluft)..... mit Orts-Nr. 6	262.801-030 H 006	5	
1	3	Dichtkegel.....	B 6 DIN 7608	6	
—	1	Betriebsleitung (Preßluft)..... mit Orts-Nr. 8	262.801-030 H 007	7	
1	2	Dichtkegel.....	B 6 DIN 7608	8	
—	1	Fülleitung..... mit Orts-Nr. 2-4	262.801-031 H 004	9	
—	1	Betriebsleitung (Preßluft)..... mit Orts-Nr. 6	262.801-031 H 006	10	
—	1	Betriebsleitung (Preßluft)..... mit Orts-Nr. 8	262.801-031 H 007	11	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Gurtzuführung links oben, vollständig	262.801-006	1	
		mit Orts-Nr. 2-14b			
—	1	Zuführschacht	262.801-006 H 001	2	
		mit Orts-Nr. 4-10			
1	1	Bügel	262.801-006.007	4	
1	2	Sechskantschraube	M 6 × 16 LgN 14180	5	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	6	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	7	
1	3	Sechskantschraube	M 6 × 10 DIN 9380	8	
1	3	Scheibe	6 LgN 14533.1	9	
1	3	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	10	
—	1	Zuführschacht	262.801-006 H 002	11	
1	4	Gelenkbandstift	3,9 × 180 MeN 16501	12	
—	1	Aufnahmeblech mit Panzerplatte	262.801-006 H 007	13	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 12 LgN 14180.1	14	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	14a	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	14b	
—	1	Leergurtableitung links oben, vollständig	262.801-023	15	
		mit Orts-Nr. 15a-24			
—	1	Schachtoberteile	262.801-023 H 001	} 15a	
1	1	Gelenkbandhälfte	262.801-025.021		
—	1	Schachtunterteil	262.801-023 H 002	} 15b	
—	1	Gelenkbandwinkel	262.801-025.023		
—	1	Klemmschelle	40 ArN 15802	16	
—	1	Stift	262.801-014 H 004	17	
1	1	Federring	B 6 DIN 127	18	
1	1	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	19	
1	1	Gelenkbandstift	3,9 × 160 MeN 16501	20	
1	1	Leitblech	262.801-023.001	21	
1	3	Sechskantschraube	M 6 × 8 LgN 14179	22	
1	3	Scheibe	6 LgN 14533.1	23	
1	3	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	24	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Gurtzuführung rechts oben, vollständig	262.801-007	1	
		mit Orts-Nr. 2-14b			
—	1	Zuführschacht	262.801-007 H 001	2	
		mit Orts-Nr. 3-10			
				3	
1	1	Bügel	262.801-006.007	4	
1	2	Sechskantschraube	M 6 × 16 LgN 14180	5	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	6	
1	2	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	7	
1	3	Sechskantschraube	M 6 × 8 LgN 14179	8	
1	3	Scheibe	6 LgN 14533.1	9	
1	3	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	10	
—	1	Zuführschacht	262.801-007 H 002	11	
		mit Orts-Nr. 12			
1	4	Gelenkbandstift	3,9 × 180 MeN 16501	12	
—	1	Aufnahmeblech mit Panzerplatte	262.801-007 H 007	13	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 12 LgN 14180.1	14	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	14a	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	14b	
—	1	Leergurtableitung rechts oben, vollständig	262.801-024	15	
		mit Orts-Nr. 15a-20			
—	1	Schachtobertheil	262.801-024 H 001	} 15a	
1	1	Gelenkbandhälfte	262.801-025.021		
—	1	Schachtunterteil	262.801-024 H 002		
1	1	Gelenkbandwinkel	262.801-025.023	} 15b	
—	1	Klemmschelle	40 ArN 15802		16
—	1	Stift	262.801-014 H 004		17
1	1	Federring	B 6 DIN 127		18
1	1	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1		19
1	2	Gelenkbandstift	3,9 × 16 MeN 16501		20



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Gurtzuführung links unten, vollständig	262.801-010	1	
		mit Orts-Nr. 2-4			
—	1	Panzerplatte	262.801-010.005	2	
1	2	Gelenkbandstift	3,9 × 180 MeN 16501	3	
				4	
—	1	Leergurtableitung links unten, vollständig	262.801-025	5	
		mit Orts-Nr. 5a-6			
—	1	Schachtoberteil	262.801-025 H 001	} 5a	
1	1	Gelenkbandhälfte	262.801-025.021		
—	1	Schachtunterteil	262.801-025 H 002	} 5b	
1	1	Gelenkbandwinkel	262.801-025.022		
1	2	Gelenkbandstift	3,9 × 160 MeN 16501	6	
—	1	Gurtzuführung rechts unten, vollständig	262.801-016	7	
		mit Orts-Nr. 8-10			
—	1	Panzerplatte	262.801-010.005	8	
1	2	Gelenkbandstift	3,9 × 180 MeN 16501	9	
				10	
—	1	Leergurtableitung rechts unten, vollständig ...	262.801-026	11	
		mit Orts-Nr. 11a-12			
—	1	Schachtoberteil	262.801-026 H 001	} 11a	
1	1	Gelenkbandhälfte	262.801-025.021		
—	1	Schachtunterteil	262.801-026 H 002	} 11b	
1	1	Gelenkbandwinkel	262.801-025.022		
1	2	Gelenkbandstift	3,9 × 160 MeN 16501	12	
—	4	Schutzrohr, vollständig	262.801-013	13	

Einbau BSK 16 und Ziellinienprüfer

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Lagerung	262.803-001	5/1
2	—	Teile für Ziellinienprüfer-Einbau	—	5
3	—	Elt. Leitungsgeräte und Leitungen	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Lagerung, vollständig	262.803-001	1	
		mit Orts-Nr. 2-6			
3	1	Kalotte	262.803-001.001	2	
1	2	Knebelkerbstift	5 × 18 DIN 1475	3	
1	1	Zylinderschraube	M 10 × 12 DIN 84	4	
1	1	Federring	B 10 DIN 127	5	
1	1	Buchse	262.803-001.002	6	
		Teile für Ziellinienprüfer-Einbau			
—	1	Ziellinienprüfer	262.803-002 H 001	7	
—	1	Einstellvorrichtung für Ziellinienprüfer	262.803-002 H 002	8	
		mit Orts-Nr. 9-10			
1	3	Linsenschraube	M 5 × 15 DIN 85	9	
1	3	Sechskantmutter	M 5 LgN 14483.1	10	
1	1	Winkel	262.803-002.010	11	
1	4	Linsenschraube	M 5 × 10 DIN 85	12	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	13	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	14	
—	1	Druckknopfschalter	FI E 582501	N 1	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	15	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	16	
		Elf. Leitungsgeräte und Leitungen			
—	1	Steckdose 6pol.	—	N 2-1	
		bestehend aus:			
—	1	Steckgehäuse	FI 32110-4		
—	1	Steckdoseneinsatz	FI 32110-9		
—	1	Anbaugeschäule	FI 32110-5	17	
1	2	Linsenschraube	M 3 × 10 DIN 85	18	
1	2	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	19	
—	1	Leitung 0,75 (von N 2-1 nach V 20)	—	3 N	
—	1	Leitung 0,75 (von N 2-1 nach V 20)	—	4 N	
—	1	Leitung 0,75 (von N 2-1 nach N 1)	—	5 N	
—	1	Leitung 0,75 (von N 2-1 nach N 1)	—	6 N	
—	1	Leitung 0,75 (von N 2-1 nach P 18-2)	—	7 N	
—	1	Leitung 0,75 (von N 1 nach P 18-5)	—	8 N	
1	3	Vofa-Schelle	E 4/10	20	
		Lieferant: Vorbrüggen & Co., Düsseldorf			

Me 262

LEITWERK




MESSerschmitt A.G. AUGSBURG

Ausgabe: Oktober 1944

[illegible]

Leitwerk



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Baugruppen-Übersicht

(Inhaltsverzeichnis)

Orts-Nr.	Vorkommen im Flugzeug	Baugruppen-Benennung	Baugruppen-Nr. in Bauausführung
1	1	Leitwerksträger..... 1944	262.306
2	1	Höhenflosse 1944	262.309
3	2	Höhenruder..... 1943	262.310
4	1	Seitenflosse 1944	262.311
5	1	Seitenruder 1944	262.312
6	1	Steuerung im Leitwerksträger 1944	262.402
7	1	Elt. Anlage im Leitwerk 1943	262.905
8	1	Fuß 16 ZY im Leitwerk..... 1943	262.923
		Verkleidung 1944	262.313
		Höhenruder (Blechbeplankung) "	262.314
		Seitenruder (Blechbeplankung) "	262.315


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Leitwerksträger

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schaden ersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadensersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Schrägspant	262.306-003	5/1
2	1	Lagerung für Höhenflossenverstellgerät	262.306-009	5/2
3	1	Höhenflossenanschlußspant	262.306-004	5/10
4	1	Endspant	262.306-005	5/12
5	1	Seitensteuerlagerung	262.306-012	5/14
6	1	Seitenruderhebel	262.306-013	5/24
7	—	Teile für linke Schale	—	7
8	—	Teile für rechte Schale	—	7
9	—	Verbindungsteile	—	5 und 7


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Schrägpant, vollständig	262.306-003	1	
—	1	Lagerung für Höhenflossenverstellgerät, vollst. mit Orts-Nr. 3-6	262.306-009	2	
—	1	Brücke	262.306-009 H 001	3	
1	1	Sechskantbolzen	M 12×42 LgN 14144.5	4	
1	1	Scheibe	12 LgN 14533.1	5	
1	1	Kronenmutter	M 12×1,5 LgN 14488	6	
1	8	Senkbolzen	6×17 MeN 14113.1	7	
1	8	Scheibe	B 6 BfN 49	7a	
1	12	Scheibe	6 LgN 14533.1	8	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	9	
—	1	Höhenflossenanschlußpant, vollständig	262.306-004	10	
—	1	Lagerung	262.306-004 H 001	11	
—	1	Endpant, vollständig	262.306-005	12	
3	1	Rippe	262.306-007 H 003	13	
—	1	Seitensteuerlagerung, vollständig	262.306-012	14	
		mit Orts-Nr. 15-20			
1	1	Sechskantbolzen	10×48 LgN 14144.5	15	
1	4	Scheibe	10 LgN 14533.1	16	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	17	
1	1	Sechskantbolzen	6×27 LgN 14144.5	18	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	19	
1	1	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	20	
1	8	Sechskantschraube	M 8×16 LgN 14180.1	21	
1	8	Scheibe	8 LgN 14533.1	22	
1	8	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	23	
—	1	Seitenruderhebel, vollständig	262.306-013	24	
		mit Orts-Nr. 25			
—	3	Pendelkugellager	14 C 6 DIN L 89	25	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Teile für linke Schale			
1	1	Spantprofil	262.306-001.050	1	
1	1	Lasche	262.306-001 H 003	2	
3	1	Spantprofil	262.306-001.012	3	
3	1	Schalenblech	262.306-001.001	4	
3	1	Schalenblech	262.306-001.002	5	
—	1	Höhenflossenlager links.	262.306-001 H 001	6	
		mit Orts-Nr. 7			
—	1	Gelenklager	BL 14 DIN 9192	7	
		Teile für rechte Schale			
1	1	Spantprofil	262.306-002.050	8	
1	1	Lasche	262.306-002 H 003	9	
3	1	Spantprofil	262.306-002.012	10	
3	1	Schalenblech	262.306-002.001	11	
3	1	Schalenblech	262.306-002.002	12	
3	2	Deckel	262.306-002.014	13	
1	12	Senkschraube	M 5×15 JuN 14154	14	
—	1	Höhenflossenlager rechts.	262.306-002 H 001	15	
		mit Orts-Nr. 16			
—	1	Gelenklager	BL 14 DIN 9192	16	
—	1	Nasenblech.	262.306-007 H 002	17	
		mit Orts-Nr. 18			
3	1	Rippe	262.306-007.016	18	
1	32	Sechskantschraube	M 8×24 LgN 14180.1	19	
1	32	Scheibe	8 LgN 14533.1	20	
1	32	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	21	
1	28	Senkschraube	M 5×15 JuN 14154	22	
1	2	Senkschraube	M 5×20 JuN 14154	23	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Höhenflosse

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Obere Schalenhälfte	262.309-Z 001	5/1
2	1	Untere Schalenhälfte	262.309-Z 002	7/1
3	—	Verbindungsteile	—	9, 11 u. 13
4	2	Randkappe	262.309-012	9/19
5	2	Lager	262.309-013 H 001	11/14
6	1	Mittlerer Holmbeschlag	262.309-007	11/1
7	1	Höhenruderantrieb	262.309-014	13/1


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Obere Schalenhälfte, vollständig..... mit Orts-Nr. 2-29	262.309-Z 001	1	
—	1	Vorderholm, vollständig	262.309-001	2	
		Teile für Gerippe			
—	1	Nasenrippe 1.....	262.309-004 H 001	3	
—	1	Nasenrippe 3.....	262.309-004 H 005	4	
—	1	Nasenrippe 6.....	262.309-004 H 007	5	
—	1	Rippe 8	262.309-004 H 009	6	
—	1	Endrippe 1	262.309-004 H 003	7	
—	1	Endrippe 3	262.309-002 H 001	8	
—	1	Endrippe 6	262.309-002 H 002	9	
—	1	Endrippe 7a	262.309-002 H 003	10	
—	1	Endrippe 7b	262.309-002 H 004	11	
—	1	Nasenrippe 1.....	262.309-004 H 002	12	
—	1	Nasenrippe 3.....	262.309-004 H 006	13	
—	1	Nasenrippe 6.....	262.309-004 H 008	14	
—	1	Rippe 8	262.309-004 H 010	15	
—	1	Endrippe 1	262.309-004 H 004	16	
—	1	Endrippe 3	262.309-003 H 001	17	
—	1	Endrippe 6	262.309-003 H 002	18	
—	1	Endrippe 7a	262.309-003 H 003	19	
—	1	Endrippe 7b	262.309-003 H 004	20	
3	2	A-Profil	262.309-004.002	21	
3	2	A-Profil	262.309-004.003	22	
3	2	A-Profil	262.309-004.004	23	
3	2	A-Profil	262.309-004.005	24	
3	2	A-Profil	262.309-002.009	25	
3	2	A-Profil	262.309-002.010	26	
3	2	A-Profil	262.309-002.011	27	
—	1	Hinterholm, vollständig	262.309-008	28	
		mit Orts-Nr. 29			
3	2	Holmstück	262.309-008.001	29	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
	1	Untere Schalenhälfte, vollständig mit Orts-Nr. 2-27	262.309-Z 002	1	
	1	Vorderholm, vollständig	262.309-001	2	
		Teile für Gerippe			
—	1	Nasenrippe 1.....	262.309-004 H 002	3	
—	1	Nasenrippe 3.....	262.309-004 H 006	4	
—	1	Nasenrippe 6.....	262.309-004 H 008	5	
—	1	Rippe 8	262.309-004 H 010	6	
—	1	Endrippe 1	262.309-004 H 004	7	
—	1	Endrippe 3	262.309-003 H 001	8	
—	1	Endrippe 6	262.309-003 H 002	9	
—	1	Endrippe 7a	262.309-003 H 003	10	
—	1	Endrippe 7b	262.309-003 H 004	11	
—	1	Nasenrippe 1.....	262.309-004 H 001	12	
—	1	Nasenrippe 3.....	262.309-004 H 005	13	
—	1	Nasenrippe 6.....	262.309-004 H 007	14	
—	1	Rippe 8	262.309-004 H 009	15	
—	1	Endrippe 1	262.309-004 H 003	16	
—	1	Endrippe 3	262.309-002 H 001	17	
—	1	Endrippe 6	262.309-002 H 002	18	
—	1	Endrippe 7a	262.309-002 H 003	19	
—	1	Endrippe 7b	262.309-002 H 004	20	
3	2	A-Profil	262.309-004.002	21	
3	2	A-Profil	262.309-004.003	22	
3	2	A-Profil	262.309-004.004	23	
3	2	A-Profil	262.309-004.005	24	
3	2	A-Profil	262.309-002.009	25	
3	2	A-Profil	262.309-002.010	26	
3	2	A-Profil	262.309-002.011	27	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Verbindungsstelle			
1	20	Sechskantschraube	M 8×26 LgN 14180.1	1	
1	20	Scheibe	8 LgN 14533.1	2	
1	20	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	3	
1	36	Sechskantschraube	M 6×22 LgN 14180.1	4	
1	36	Scheibe	6 LgN 14533.1	5	
1	36	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	6	
1	28	Senkschraube	M 6×16 JuN 14154	7	
1	2	Gelenkbandstift	262.309-009.002	8	
1	2	Sechskantbolzen	5×19 MeN 14120	9	
1	4	Scheibe	A 5 DIN 9021	10	
1	2	Kronenmutter	M 5 LgN 14488	11	
1	1	Sechskantbolzen	12×42 LgN 14144.5	12	
1	1	Scheibe	12 LgN 14533.1	13	
1	1	Kronenmutter	M 12×1,5 LgN 14488	14	
1	4	Distanzrohr	262.309-009.003	15	
1	4	Sechskantschraube	M 6×42 LgN 14180.1	16	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	17	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	18	
—	2	Randkappe, vollständig	262.309-012	19	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Mittlerer Holmbeschlag, vollständig	262.309-007	1	
1	2	Gabelbolzen	262.309-009.001	2	
1	2	Scheibe	16 LgN 14533.1	3	
1	2	Kronenmutter	M 16×1,5 LgN 14488	4	
1	2	Sechskantbolzen	14×42 LgN 14144.5	5	
1	2	Scheibe	14 LgN 14533.1	6	
1	2	Kronenmutter	M 14×1,5 LgN 14488	7	
1	12	Sechskantschraube	M 8×20 LgN 14180.1	8	
1	12	Scheibe	8 LgN 14533.1	9	
1	12	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	10	
1	4	Sechskantbolzen	8×23 LgN 14144.5	11	
1	2	Sechskantbolzen	8×25 LgN 14144.5	11 a	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	12	
1	6	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	13	
—	2	Lager außen mit Orts-Nr. 15-20	262.309-013 H 001	14	
3	2	Lasche	262.309-013.012	15	
1	2	Pendelkugellager	14 C 8 DIN L 89	16	
1	2	Gabelkopf	262.309-013.011	17	
5	4	Dichtkappe	11,7×4,2 LWKN 18601	17 a	
1	2	Sechskantbolzen	8×31 LgN 14144.5	18	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	19	
1	2	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	20	
1	4	Sechskantschraube	M 6×22 LgN 14180.1	21	
1	12	Scheibe	6 LgN 14533.1	22	
1	12	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	23	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig




Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Höhenruderantrieb, vollständig	262.309-014	1	Austauschbar gegen 262.309-014 H 004
		mit Orts-Nr. 2-25			
—	1	Hebel	262.309-014 H 003	2	
		mit Orts-Nr. 3-5			
—	1	Pendelkugellager	14 C 6 DIN L 89	3	
—	2	Querkugellager	D 10 DIN L 89	4	
1	1	Abstandsrohr	262.309-014.032	5	
1	1	Sechskantbolzen	10×48 LgN 14144.5	6	
1	1	Scheibe	10 LgN 14533.1	7	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	8	
1	2	Scheibe	262.309-014.004	9	
1	1	Gewicht	262.309-014.001	10	
1	1	Sechskantschraube	M 8×44 LgN 14180.1	11	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	12	
1	1	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	13	
—	1	Doppelösenstange	A 6×14/20×0,5/195 DIN 92127	14	Austauschbar gegen 262.309-014 H 005
—	1	Gabelstange	B 6×14/16×1/165 DIN 92121	15	
—	1	Stoßstange	A 22×1×80 BfN 127	15	Untereinander austauschbar
1	4	Sechskantbolzen	6×29 LgN 14144.5	16	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	17	
1	4	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	18	
4	2	Anschlag	262.309-014.002	19	
1	2	Sechskantschraube	M 6×30 LgN 14180.1	20	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	21	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	22	
—	1	Bolzen	262.309-014.003	23	
—	2	Lagerbock	262.309-014 H 001	24	
—	1	Lagerbock	262.309-014 H 002	25	
1	8	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14180.1	26	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	27	
1	12	Sechskantschraube	M 6×14 LgN 14180.1	28	
1	12	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	29	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Seitenflosse

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Lager	262.311-009	5/1
2	1	Schalenhälfte, links	262.311-Z 001	5/12
3	—	Gerippe	—	5
4	1	Schalenhälfte, rechts	262.311-Z 002	5/22
5	—	Gerippe	—	5
6	1	Nase	262.311-011	7/1
7	1	Randkappe	262.311-010	7/10
8	—	Lose Teile	—	7


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Lager, vollständig	262.311-009		1	
		mit Orts-Nr. 2-8				
1	1	Nietbolzen	163.317-020.008		2	
3	2	Abdeckscheibe	B 8	BfN 111	3	
1	1	Scheibe	6	LgN 14533.1	4	
					5	
1	1	Gabelkopf	262.309-013.011		6	
—	1	Lagerbeschlag	262.311-009 H 001		7	
		mit Orts-Nr. 8				
—	1	Pendelkugellager	13303	DIN 630	8	
1	4	Sechskantbolzen	6 x 19	LgN 14144.5	9	
3	4	Scheibe	6	LgN 14533.2	10	
1	4	Sechskantmutter	M 6	AGGN 14487.2	11	
—	1	Schalenhälfte links, vollständig	262.311-Z 001		12	
		mit Orts-Nr. 13-21				
—	1	Hinterer Holm links, vollständig	262.311-007		13	
—	1	Vorderer Holm links, vollständig	262.311-005		14	
		Teile für Gerippe				
3	1	Rippe 6	262.311-003.009		15	
3	1	Endrippe 5	262.311-003.006		16	
3	1	Nasenrippe 5	262.311-003.003		17	
3	1	Endrippe 4	262.311-003.005		18	
3	1	Nasenrippe 4	262.311-003.002		19	
3	1	Endrippe 3a	262.311-003.004		20	
—	1	Nasenrippe 3a	262.311-003 H 002		21	
—	1	Schalenhälfte rechts, vollständig	262.311-Z 002		22	
		mit Orts-Nr. 23-29				
—	1	Hinterer Holm rechts, vollständig	262.311-008		23	
—	1	Vorderer Holm rechts, vollständig	262.311-006		24	
		Teile für Gerippe				
					25	
3	1	Endrippe 5	262.311-004.006		26	
3	1	Nasenrippe 5	262.311-004.003		27	
3	1	Endrippe 4	262.311-004.005		28	
3	1	Nasenrippe 4	262.311-004.002		29	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Nase, vollständig	262.311-011	1	
		mit Orts-Nr. 2-9 b			
4	1	Nasenprofil	262.311-011.001	2	
3	1	Holm	262.311-011.002	3	
1	1	Federring	A 5,3 DIN 127	4	
1	1	Sechskantschraube	M 5×70 LgN 14179	5	
1	2	Linsenschraube	M 3×15 DIN 85	6	
1	2	Scheibe	3 LgN 14533.1	7	
1	2	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	8	
—	1	Antennenstab mit Böckchen	163.904-006 H 001	9	
4	1	Rippe	262.311-011-012	9a	
1	6	Senkholzschraube	3×13 DIN 97	9b	
—	1	Randkappe, vollständig	262.311-010	10	
		mit Orts-Nr. 11			
—	1	Holm	262.311-010 H 001	11	
		Lose Teile			
1	40	Senkschraube	M 6×16 JuN 14154	12	
—	1	Konsole	262.311-012 H 001	12a	
1	6	Sechskantschraube	M 6×10 LgN 14180.1	13	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	14	
1	32	Sechskantschraube	M 8×26 LgN 14180.1	15	
3	32	Scheibe	8 LgN 14533.2	16	
1	32	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	17	

Steuerung im Leitwerksträger

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Umlenkhebel für Höhensteuer.....	262.402-001	5/1
2	1	Umlenkhebel für Seitensteuer	262.402-002	5/11
3	—	Stoßstangen	—	5
4	1	Flettnerantrieb	262.402-004	7/1


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Umlenkhebel für Höhensteuer, vollständig ... mit Orts-Nr. 2-8	262.402-001	1	austauschbar gegen 262.402-005
1	1	Distanzrohr	262.402-001.004	2	
—	2	Querkugellager	D 10 DIN L 89	3	
3	2	Abdeckscheibe	A 10 BfN 111	4	
1	1	Sechskantbolzen	10×48 LgN 14144.5	5	
1	1	Scheibe	10 LgN 14533.1	6	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	7	
—	2	Pendelkugellager	14 C 6 DIN L 89	8	
3	1	Gabelstange für Höhenruder	F 6×14/30×1×990 DIN 9074	9	untereinander austauschbar
—	1	Stoßstange für Höhenruder	A 30×1×926 BfN 129		
1	1	Gabelstange für Höhenruder	F 6×14/20×0,5×385 DIN 9074	10	untereinander austauschbar
—	1	Stoßstange für Höhenruder	262.402-007 H 002		
—	1	Umlenkhebel für Seitensteuer, vollständig mit Orts-Nr. 12-16	262.402-002	11	austauschbar gegen 262.402-006
—	1	Distanzrohr	262.402-002.004	12	
—	2	Querkugellager	D 10 DIN L 89	13	
—	3	Pendelkugellager	14 C 6 DIN L 89	14	
1	1	Gewicht	262.402-002.002	15	
1	2	Sechskantschraube	M 8×30 DIN 9380	16	
				17	
				18	
1	2	Gabelstange für Seitenruder	F 6×14/25×0,5×775 DIN 9074	19	untereinander austauschbar
—	2	Stoßstange für Seitenruder	262.402-007 H 003		
3	1	Gabelstange für Seitenruder	F 6×14/30×1×1020 DIN 9074	20	untereinander austauschbar
—	1	Stoßstange für Seitenruder	A 30×1×961 BfN 129		
				21	
1	10	Sechskantbolzen	6×30 DIN 9344	22	
1	10	Scheibe	6 LgN 14533.1	23	
1	10	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	24	
—	11	Elt. Brücke	125 LgN 26165	25	
1	6	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	26	
1	6	Scheibe	4 LgN 14533.1	27	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	28	
1	12	Linsenschraube	M 4×8 DIN 85	29	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadensersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
	1	Flettnerantrieb, vollständig	262.402-004	1	
		mit Orts-Nr. 2-20			
—	1	Welle	12×1×797 MeN 16731	2	
—	1	Kreuzgelenk	10×12 MeN 16734	3	
—	1	Welle	12×1×641 MeN 16731	4	
6	2	Führung	MeN 16733.3	5	
1	4	Linsenschraube	M 5×15 DIN 85	6	
1	4	Scheibe	5 LgN 14533.1	7	
1	4	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	8	
—	1	Kreuzgelenk	10×12 MeN 16734	9	
—	1	Spindeltrieb	MeN 16715	10	
1	2	Sechskantschraube	M 6×16 LgN 14180.1	11	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	12	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	13	
1	1	Gabelstange	262.402-004 H 001	14	
1	1	Sechskantbolzen	5×19 MeN 14120	15	
1	1	Scheibe	5 LgN 14533.1	16	
1	1	Kronenmutter	M 5 LgN 14488	17	
1	1	Sechskantbolzen	6×22 DIN 9344	18	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	19	
1	1	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	20	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Verkleidung

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Verkleidung links (vorne)	262.313-001	5/1
2	1	Verkleidung rechts (vorne)	262.313-002	5/4
3	2	Führung	262.313-003	5/7
4	1	Verkleidung links (hinten)	262.313-004	5/11
5	1	Verkleidung rechts (hinten)	262.313-005	5/13

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Verkleidung links (vorne), vollständig	262.313-001	1	
1	2	Senkschraube	M 6 × 16 JuN 14154	2	
3	2	Scheibe	262.313-011.001	3	
—	1	Verkleidung rechts (vorne), vollständig	262.313-002	4	
1	2	Senkschraube	M 6 × 16 JuN 14154	5	
3	2	Scheibe	262.313-011.001	6	
—	2	Führung	262.313-003	7	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 18 LgN 14180	8	
3	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	9	
3	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.1	10	
—	1	Verkleidung links (hinten), vollständig	262.313-004	11	
1	4	Senkschraube	M 5 × 12 JuN 14154	12	
—	1	Verkleidung rechts (hinten), vollständig	262.313-005	13	
1	4	Senkschraube	M 5 × 12 JuN 14154	14	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Elt. Anlage im Leitwerk

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Spindelgetriebe	8-3416 H	5
2	1	Widerstandsgeber LWg	F1 20861	5
3	1	Heckleuchte	F1 32563	5
4	1	Glühlampe 24 V 5 W	F1 32779	5/17
5	1	Leitungsgeräte und Leitungen	—	5
6	1	Befestigungsteile	—	5 und 7

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Spindelgetriebe	8-3416 H	E 48	
		Lieferant: Geßner, Rädnitz			
—	1	Widerstandsgeber LWg	FI 20861	E 50	
3	1	Hebel	262.905-006.003	1	
3	1	Hebel	262.905-006.004	2	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	3	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	4	
3	1	Rohr	262.905-006.006	5	
1	1	Linsenschraube	M 4 × 25 DIN 85	6	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	7	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	8	
3	1	Rohr	262.905-006.005	9	
1	1	Linsenschraube	M 4 × 25 DIN 85	10	
1	3	Scheibe	4 LgN 14533.1	11	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14483.2	12	
1	1	Halterung	262.905-006.002	13	
1	2	Linsenschraube	M 5 × 15 DIN 85	14	
1	2	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	15	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	16	
—	1	Heckleuchte	FI 32563	C 6	
—	1	Glühlampe 24 V 5 W	FI 32779	17	
3	1	Flansch	262.905-006.001	18	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	19	
		Leitungsgeräte und Leitungen			
—	1	Steckdose mit	FI 32616-3	E 47	
—	1	Leitungsverschraubung	FI 32953-3		
—	1	Dichtring	FI 32950-2		
—	1	Rundsteckdose	FI 32628-1	E 49	
—	1	Preßstoffsteckdose	FI 32601	C 8	
—	1	Preßstoffstecker	FI 32600	C 9	
—	1	Leitung 1,5 (von V 30 nach E 47)	—	119 E	
—	1	Leitung 1,5 (von V 30 nach E 47)	—	120 E	
—	1	Leitung 1,5 (von V 30 nach E 47)	—	121 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 30 nach E 49)	—	116 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 30 nach E 49)	—	117 E	
—	1	Leitung 0,75 (von V 30 nach E 49)	—	118 E	
—	1	Leitung 0,5 (von V 30 nach C 8)	—	7 C	
—	1	Leitung 0,5 (von V 30 nach C 8)	—	8 C	
—	1	Leitung 0,5 (von C 9 nach C 6)	—	12 C	
—	1	Leitung 0,5 (von C 9 nach C 6)	—	13 C	
5	1	Schlauch	6 × 2 × 800 MeN 18107	20	

Splinte sind nicht aufgeführt. Zu jedem Splintbolzen oder jeder Kronenmutter gehört der entsprechende Splint



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Befestigungstelle für Leitungsgeräte mit Leitungen			
1	6	Vofa-Schelle	D 2/6	1	
1	3	Vofa-Schelle	D 2/10	2	
1	8	Vofa-Schelle	D 2/12	3	
—	1	Wandbefestigung	FI 32651	4	
1	2	Winkel	262.905-006.007	5	
1	2	Linsenschraube	M 3 × 15 DIN 85	6	
1	2	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	7	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Splinte sind nicht aufgeführt. Zu jedem Splintbolzen oder jeder Kronenmutter gehört der entsprechende Splint


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Höhenruder

(Blechbeplankung)

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Teile für Rudernase	—	5
2	—	Gerippe	—	5
3	2	Randkappe	262.314-004	5/22
4	—	Verbindungsteile	—	5
5	2	Hilfsruder	262.310-003	7/1
6	2	Stoßstange	262.310-004	7/10


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kenn- zeichen	Be- merkung
		Teile für Rudernase				
—	2	Ausgleichgewicht	262.314-001 H 001		1	
3	4	Nasenrippe	262.314-001.002		2	
—	2	Anschlußbeschlag	262.314-001 H 002		3	
—	2	Hebel	262.310-002 H 008		4	
		mit Orts-Nr. 5-6				
—	2	Pendelkugellager	1201 DIN 630		5	
—	2	Pendelkugellager	14 C 6 DIN L 89		6	
1	12	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2		7	
		Gerippe				
1	2	Holm	262.314-002.001		8	
—	2	Rippe 2	262.314-002 H 001		9	
3	2	Rippenblech	262.314-002.004		10	
—	2	Rippe 3	262.314-002 H 002		11	
—	2	Rippe 4	262.314-002 H 003		12	
—	2	Rippe 5	262.314-002 H 005		13	
3	2	Rippe 6	262.314-002.002		14	
3	2	Rippe 8	262.314-002.003		15	
—	2	Lagerrippe	262.314-002 H 004		16	
1	2	Sechskantbolzen	6×29 LgN 14144.1		17	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1		18	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2		19	
—	2	Randleiste	262.314-003 H 001		20	
—	2	Hilfsholm	262.314-005 H 001		21	
		2 Randkappe, vollständig	262.314-004		22	
1	18	Senkschraube	M 6×16 JuN 14154		23	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kenn- zeichen	Be- merkung
	2	Hilfsruder, vollständig	262.310-003		1	
		mit Orts-Nr. 2-9				
—	2	Lagerstück	262.310-003 H 003		2	
		mit Orts-Nr. 3				
2	2	Buchse mit Bund	8×6	BfN 2.2	3	
1	4	Sechskantschraube		262.310-003.007	4	
1	4	Sicherungsblech	4	DIN 9023	5	
—	2	Ausgleichgewicht		262.310-003 H 004	6	
1	2	Sechskantbolzen	5×19	MeN 14120	7	
1	2	Scheibe	5	LgN 14533.1	8	
1	2	Kronenmutter	M 5	LgN 14488	9	
—	2	Stoßstange, vollständig	262.310-004		10	
		mit Orts-Nr. 11-12				
—	2	Ösenshraube	M 8	JuN 87727	11	
3	2	Sechskantmutter	M 8	LgN 14483.1	12	




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Seitenruder (Blechbeplankung)

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht


Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Gerippe	—	5
2	—	Teile für Rudernase	—	5
3	1	Hilfsruder	262.312-005	7/1
4	1	Hilfsruder-Antrieb	262.315-005	7/18
5	1	Hilfsruder-Bedienstange	262.312-007	7/22
6	1	Randkappe	262.312-003	9/1
7	1	Endkappe	262.315-004	9/3
8	—	Verbindungssteile	—	5 u. 9

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Gerippe			
—	1	Holm	262.315-002 H 001	1	
—	1	Rippe 1	262.315-002 H 002	2	
3	1	Rippe 2	262.315-002.001	3	
—	1	Rippe 3	262.315-002 H 003	4	
3	1	Hutze	262.315-006.002	5	
1	11	Senkschraube	M 4×15 JuN 14154	6	
—	1	Rippe 4	262.315-002 H 005	7	
—	1	Rippe 5	262.315-002 H 006	8	
—	1	Lagerrippe	262.315-002 H 007	9	
		mit Orts-Nr. 10-12			
1	1	Lagerbock	262.312-002.048	10	
1	4	Sechskantschraube	M 6×26 LgN 14180.1	11	
1	4	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	12	
1	1	Sechskantbolzen	M 6×47 LgN 14144.1	13	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	14.	
—	1	Rippe 6a	262.315-002 H 008	15	
—	1	Nasenrippe 3a	262.315-002 H 004	16	
—	1	Hinterholm	262.315-006 H 001	17	
4	1	Abschlußleiste	262.315-006.006	18	
4	1	Abschlußleiste	262.315-006.007	19	
4	1	Abschlußleiste	262.315-006.008	20	
1	6	Senkschraube	M 4×25 JuN 14154	21	
—	1	Randleiste	262.315-003 H 001	22	
		Teile für Rudernase			
3	1	Nasenrippe 6b	262.312-001.002	23	
3	1	Nasenrippe 6c	262.312-001.003	24	
—	1	Nasenrippe 1a	262.315-001 H 002	25	
1	1	Sechskantbolzen	M 8×37 LgN 14144.1	26	
1	1	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	27	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Hilfsruder, vollständig	262.312-005	1	
		mit Orts-Nr. 2-17			
3	1	Rippe	262.312-005.001	2	
—	1	Lagerhebel	262.312-005 H 001	3	
		mit Orts-Nr. 4-5			
2	1	Buchse mit Bund	8×8 BfN 2.3	4	
1	1	Gelenklager	GL 6 DIN L 351	5	
1	2	Senkschraube	M 8×20 JuN 14154	6	
—	1	Lagerrippe	262.312-005 H 003	7	
		mit Orts-Nr. 8-9			
3	1	Stein	262.312-005.022	8	
1	1	Zylinderstift	6m 6×30 LgN 15204	9	
—	1	Lagerrippe	262.312-005 H 004	10	
		mit Orts-Nr. 11-12			
3	1	Stein	262.312-005.022	11	
1	1	Zylinderstift	6m 6×30 LgN 15204	12	
3	1	Rippe	262.312-005.002	13	
—	1	Lagerstück	262.312-005 H 002	14	
		mit Orts-Nr. 15			
2	1	Buchse mit Bund	8×8 BfN 2.3	15	
1	2	Senkschraube	M 6×20 JuN 14154	16	
1	1	Gewicht	262.312-005.003	17	
—	1	Hilfsruder-Antrieb, vollständig	262.315-005	18	
		mit Orts-Nr. 19-21			
1	2	Sechskantschraube	M 6×14 LgN 14180	19	
1	1	Kugelring	K 6 DIN 9061	20	
1	1	Kugelring	K 6 DIN 9061	21	
—	1	Hilfsruder-Bedienstange, vollständig	262.312-007	22	
		mit Orts-Nr. 23-27			
—	1	Gabelbolzen	262.312-007 H 001	23	
1	2	Sechskantbolzen	M 6×23 LgN 14144.5	24	
1	2	Scheibe	6 LgN 14533.1	25	
1	2	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	26	
1	1	Mutter	M 8 LgN 14483.1	27	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kenn- zeichen	Be- merkung
	1	Randkappe, vollständig	262.312-003	1	
1	8	Senkschraube	M 6×16 JuN 14154	2	
	1	Endkappe, vollständig	262.315-004	3	
		mit Orts-Nr. 4-10			
3	1	Rippe	262.315-004 H 003	4	
3	1	Holm	262.312-004.012	5	
3	1	Holm	262.315-004.031	6	
1	1	Bolzen	262.312-004.017	7	
—	1	Schale	262.315-004 H 001	8	
—	1	Schale	262.315-004 H 002	9	
1	6	Senkschraube	M 4×14 JuN 14154	10	
1	2	Sechskantschraube	M 6×16 LgN 14179	11	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Me 262

TRAGFLÜGEL LINKS

**MESSerschmitt A.G. AUGSBURG**

Ausgabe: Oktober 1944

[illegible]

Messerschmitt
A. G.

Änderungsmitteilung
Baumuster u. Baureihe **Me 262**

Nr. **19/262/9**

Blattzahl 1 Bl. 1

Ersatzteil-Liste **Me 262 Band 2**

Ausgabe: Oktober 1943

Seite Orts-Nr.	Stück- zahl im Flug- zeug	Benennung	Ersatzteil-Nr. Flieg-Nr. Normteilzeichen	Werkstoff	Austauschblatt einheften
		Baugruppe 262.507: Lose Teile im Flügel links Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Befestigung für Deckel geändert, neue Deckel sowie Abdeckblech nachgetragen			austauschen
		Baugruppe 262.204: Rollwerk links Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Ösenkopf entfernt (gehört zum Lieferumfang Arbeitszylinder), Bremsleitung sowie obere und untere Abdeckung geändert			austauschen
		Baugruppe 262.307: Querruder links Seite 3-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Ausgleichgewichte nachgetragen			austauschen
		Baugruppe 262.705: Kraftstoffanlage im Tragflügel links Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Rückschlagventil nachgetragen und Leitung geändert			austauschen
		Baugruppe 262.911: Betriebsgeräte im Tragflügel links Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Leistungsänderungen			austauschen
Bearb.: Keller		Gepr.: Jung	Stand Oktober 1944		

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Messerschmitt
A.G.

Änderungsmitteilung
Baumuster u. Baureihe **Me 262**

Nr. **19/262/11**

Blattzahl 1 Bl. 1

Ersatzteil-Liste **Me 262 Band 2**

Ausgabe: Oktober 1943


Seite Orts-Nr.	Stück- zahl im Flug- zeug	Benennung	Ersatzteil-Nr. Flieg-Nr. Normteilzeichen	Werkstoff	Austauschblatt einheften
		Baugruppe 262.703 Bediengestänge im Tragflügel links Seite 1-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Bedienstangen geändert, Doppelwelle in Bock mit Einfachwelle geändert			austauschen
		Baugruppe 262.909 Öldruckanlage im Tragflügel links Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Arbeitszylinder für Restabdeckung wird im Tragflügel links eingebaut, Leitungen sowie Index der Gerätnummern geändert			Seite 1-7 austauschen Seite 8 u. 9 kommt neu hinzu
		Baugruppe 262.906 Elt. Anlage im Tragflügel links Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1943, alt Baugruppe 262.948 Elt. Anlage im Tragflügel links Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Einbau der entfeinerten Elt. Anlage			austauschen
Bearb.: Keller		Gepr.: Jung		Stand: Oktober 1944	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Lose Teile im Flügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4, unten	262.507-002	5/1
2	1	Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12, unten ...	262.507-004	5/7
3	1	Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16, unten ...	262.507-005	5/10
4	1	Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20, unten ...	262.507-006	5/14
5	1	Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5	262.507-007	5/17
6	1	Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13	262.507-008	5/20
7	—	Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 21.....	—	5
8	—	Handlochdeckel.....	—	5
9	1	Flügelübergang	262.507-011	7/1
10	1	Einheitsanschlußgelenke	262.507-020	7/17
11	1	Randkappe.....	262.507-001	9/1
12	—	Elt. Anlage in Randkappe, links.....	—	9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4 unten, vollständig	262.507-002	1	austausch- bar gegen 262.507-012
1	32	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	2	
1	8	Senkschraube	M 6×30 DIN 63	3	
1	6	Senkbolzen	8×30 MeN 14113.1	4	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	5	
1	6	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	6	
—	1	Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12 unten, vollständig	262.507-004	7	austausch- bar gegen 262.507-014
1	29	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	8	
1	13	Senkschraube	M 6×25 DIN 63	9	
—	1	Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16 unten, vollständig	262.507-005	10	austausch- bar gegen 262.507-015
1	34	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	11	
1	12	Senkschraube	M 6×20 DIN 63	12	
				13	
—	1	Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20 unten, vollständig	262.507-006	14	austausch- bar gegen 262.507-016
1	39	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	15	
				16	
—	1	Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5, vollständig	262.507-007	17	
1	21	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	18	
1	9	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	19	
—	1	Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13, vollständig	262.507-008	20	
1	27	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	21	
1	23	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	22	
				23	
		Teile für Verkleidung zwischen Rippe 13 und 21			
—	1	Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 17	262.507-009 H 001	24	
—	1	Verkleidung zwischen Rippe 17 und Rippe 21	262.507-009 H 002	25	
1	1	Senkschraube	M 6×40 DIN 63	26	
		Handlochdeckel			
3	1	Deckelblech	262.507-010.001	27	
1	32	Senkschraube	M 6×15 JuN 14154	28	
3	2	Deckelblech	262.507-010.002	29	
3	1	Deckelblech	262.507-010.003	30	
3	1	Deckelblech	262.507-010.004	31	
1	60	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	32	
—	1	Deckel	262.500-003 H 010	33	
1	5	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	34	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste		Tragflügel links		Baugruppe	
Me 262		Lose Teile im Flügel links		262.507	
				Seite 7	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Flügelübergang, vollständig mit Orts-Nr. 2-16 b	262.507-011	1	
—	1	Nasenstück mit Orts-Nr. 3	262.507-011 H 001	2	
1	8	Senkschraube	AM 6×15 DIN 63	3	
—	1	Mittelstück mit Orts-Nr. 5-16	262.507-011 H 002	4	
—	1	Spannseil mit Orts-Nr. 6-16	262.507-011 H 003	5	
—	1	Drahtseil	3×2000 MeN 15518	6	
1	1	Drahtseilhülse	210.550-015.011	7	
1	1	Spannschloßmutter	5 DIN L 75	8	
1	1	Gabelspannschraube rechts	5 DIN L 77	9	
1	1	Bolzen	5×16 LgN 15229	10	
1	1	Scheibe	5 LgN 14533.1	11	
1	1	Rohr	262.507-011.021	12	
1	1	Sechskantschraube	M 8×16 LgN 14180.1	13	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	14	
1	1	Scheibe	10 LgN 14533.1	15	
1	1	Sechskantmutter	M 8 LgN 14483.1	16	
—	1	Blech unten mit Orts-Nr. 16 b	262.507-011 H 004	16a	
1	5	Senkschraube	AM 6×15 DIN 63	16b	
—	1	Einheitsanschlußgelenk mit Orts-Nr. 18-24	262.507-020	17	
1	3	Überwurfmutter ..	A 16.345-012	18	
1	3	Kreuzkopf	A 16.345-013	19	
1	3	Bolzen	A 16.345-015	20	
1	3	Sprengring	14 DIN 9045	21	
1	1	Gelenkkopf	A 16.345-011	22	
1	1	Kugelstück	A 16.345-014	23	
1	1	Sechskantmutter ..	A 16.345-016	24	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Randkappe, vollständig	262.507-001	1	austausch- bar gegen 262.507-101
		mit Orts-Nr. 2-21			
—	1	Schale	262.507-001 H 005	2	
				3	
—	1	Rippe	262.507-001 H 004	4	
7	1	Kappe	262.507-001 H 001	5	
1	5	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	6	
1	1	Rohr	262.507-001.012	7	
3	1	Bügel	262.507-001.013	8	
1	2	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	9	
				10	
				11	
				12	
1	1	Stift	262.507-001.008	13	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	14	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	15	
1	1	Sechskantbolzen	6×65 DIN 9344	16	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	17	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	18	
1	1	Sechskantbolzen	6×21 DIN 9344	19	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	20	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	21	
		Elt. Anlage in Randkappe, links			
—	1	Lampenfassung	FI 32557-3	C 13	
—	1	Glühlampe	FI 32796-1	22	
1	2	Linsenschraube	M 4×15 DIN 85	23	
—	1	Leitung 0,5 (von C 10 nach C 13)	—	21 C	
—	1	Leitung 0,5 (von C 10 nach C 13)	—	22 C	
—	1	Leitung 1,5 (von D 3 nach D 4)	—	13 D	
—	1	Leitung 1,5 (von D 3 nach D 4)	—	14 D	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Rollwerk links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht


Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Öl-Luftfederbein	8-3839-09	5/1
2	1	Bremsrad 840×300	8-2062 A-1	5/5
3	1	Bremse links	8-2160 A-1	5/6
4	1	Bremse rechts	8-2160 B-1	5/7
5	1	Schlauch 840×300	—	5/8
6	1	Decke 840×300	8-8042 B-2	5/9
7	1	Bremsleitung	262.204-005	7/1
8	1	Obere Abdeckung	262.204-013	9/1
9	1	Untere Abdeckung	262.204-004	9/20
		Arbeitszylindereinbau für Rollwerk siehe Öldruckanlage im Flügel links		

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Inbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Bremsleitung, vollständig	262.204-005	1	
		mit Orts-Nr. 2-21			
---	1	Rohrleitung	262.204-005 H 003	2	
—	1	Schlauchleitung	5×510 RoN 18106.4	3	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	4	
—	1	Schlauchleitung	5×440 RoN 18106.4	5	
—	1	Rohrleitungskupplung	M 14×1,5 RoN 18335.4	6	
1	1	Ringstutzen	14/6 LgN 18384.2	7	
1	1	Hohlschraube	14 LgN 18386.2	8	
3	1	Dichtring	14 LgN 18611	9	
1	1	Scheibe	A 14 BfN 51	10	
6	2	Dichtring	A 14×18 DIN 7603	11	
1	2	Spannblech	262.200-005.001	12	
1	2	Band	9×800 LgN 18191	13	
1	2	Spanner	9,5 LgN 18191	14	
—	1	Rohrleitung	262.204-005 H 002	15	
—	1	Schlauchleitung	5×440 RoN 18106.4	16	
—	1	Rohrleitungskupplung	M 14×1,5 RoN 18335.4	17	
1	1	Schelle	262.204-005.003	18	
1	2	Schelle	262.204-005.002	19	
1	1	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14180.1	20	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	21	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Obere Abdeckung, vollständig	262.204-013	1	
		mit Orts-Nr. 2-19 d			
—	2	Lager	262.204-013 H 001	2	
3	14	Beilagescheibe	262.204-013.003	3	zum Ausgleich bei Bauungenauigkeiten verwenden
1	8	Senkschraube	M 6 x 40 DIN 63	4	
3	8	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	5	
				6	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	7	
—	1	Schelle	262.204-001 H 002	8	
		mit Orts-Nr. 9-14			
1	1	Rohr	262.204-001.026	9	
1	2	Rolle	262.204-001.027	10	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	11	
1	2	Sechskantschraube	M 8 x 50 LgN 14180	12	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	13	
1	2	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	14	
—	1	Führung	262.204-013 H 003	15	
—	1	Führung	262.204-013 H 004	16	
1	4	Senkschraube	M 8 x 50 DIN 9033	17	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	18	
1	4	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	19	
—	1	Haken	262.204-013 H 005	19a	
1	4	Senkschraube	M 6 x 40 DIN 63	19b	
3	4	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	19c	
1	4	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	19d	
—	1	Untere Abdeckung, vollständig	262.204-004	20	
		mit Orts-Nr. 21-36			
1	1	Beschlag	262.204-004.003	21	
1	4	Senkschraube	M 6 x 45 JuN 14154	22	
3	4	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	23	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	24	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	25	
—	1	Keil	262.204-004.002	26	
1	2	Senkschraube	M 8 x 85 JuN 14154	27	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	28	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	29	
1	2	Senkschraube	M 8 x 50 JuN 14154	30	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	31	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	32	
1	2	Scheibe	8-3839.03-386	33	
1	1	Sechskantschraube	M 16 x 80 LgN 14180	34	
1	1	Scheibe	16 LgN 14533.1	35	
1	1	Kronenmutter	M 16 x 1,5 LgN 14488	36	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Querruder links

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht


Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Querruder, innen links	262.307-Z 001	5/1
2	1	Nasenkasten, links	262.307-001	5/2
3	1	Holm	262.307-002	5/9
4	1	Flettner, links	262.307-006	5/12
5	1	Querruder, außen links	262.307-Z 002	7/1
6	1	Nasenkasten, links	262.307-011	7/2
7	1	Holm	262.307-012	7/11

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste		Tragflügel links		Baugruppe	
Me 262		Querruder links		262.307	
				Seite 5	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Querruder, innen links, vollständig mit Orts-Nr. 2-26	262.307-Z 001	1	
—	1	Nasenkasten links, vollständig mit Orts-Nr. 3-8a	262.307-001	2	
3	1	Rippe 1	262.307-001.001	3	
3	1	Rippe 2a	262.307-001.002	4	
3	1	Rippe 4a	262.307-001.003	5	
—	1	Rippe 6	262.307-001 H 001	6	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-001.016	7	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-001.017	8	
1	2	Ausgleichgewicht	262.307-001.018	8a	
—	1	Holm, vollständig mit Orts-Nr. 10-11	262.307-002	9	
—	1	Lager mit Orts-Nr. 11	262.307-002 H 001	10	
—	1	Gelenklager	BLD 10 DIN 9193	11	
—	1	Flettner, vollständig mit Orts-Nr. 13-20	262.307-006	12	
1	1	Holm	262.307-006.003	13	
1	1	Holm	262.307-006.004	14	
3	2	Lagerstück	262.307-006.001	15	
3	1	Lagerstück	262.307-006.002	16	
3	3	Lager	262.307-006.008	17	
1	3	Zylinderstift	4m6×30 LgN 15204	18	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-006.005	18a	
—	1	Hebel mit Orts-Nr. 20	262.307-006 H 001	19	
—	1	Kugellager	R 5-17 DIN L 89	20	
1	6	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	21	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	22	
—	1	Hilfsholm	262.307-007 H 001	23	
3	1	Rippe 2	262.307-007.001	24	
3	1	Blech	262.307-003.007	25	
1	6	Senkschraube	M 4×15 DIN 63	26	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Ersatzteil-Liste Me 262		Tragflügel links Querruder links		Baugruppe 262.307	
				Seite 7	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen
—	1	Querruder, außen links, vollständig mit Orts-Nr. 2-14b	262.307-Z 002		1
—	1	Nasenkasten links, vollständig mit Orts-Nr. 3-10	262.307-011		2
—	1	Rippe 1	262.307-011 H 001		3
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.006		4
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.007		5
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.008		6
3	1	Nasenrippe 2a.....	262.307-011.003		7
3	1	Nasenrippe 4a.....	262.307-011.004		8
3	1	Rippe 6	262.307-011.005		9
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.002		10
—	1	Holm, vollständig	262.307-012		11
—	1	Lager	262.307-012 H 001		12
—	1	Gelenklager	BLD 10	DIN 9193	13
3	1	Endleiste	262.307-015.001		14
3	1	Blech	262.307-003.007		14a
1	6	Senkschraube	M 4×15	DIN 63	14b
—	1	Bedienstange	15×160	JuN 87748	15
1	1	Sechskantbolzen	10×48	LgN 14144.5	16
1	2	Scheibe	10	LgN 14533.1	17
1	1	Kronenmutter.....	M 10	LgN 14488	18
1	1	Sechskantschraube.....	M 6×12	LgN 14180	19
1	1	Kronenmutter.....	M 6	LgN 14488	20

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Kraftstoffanlage im Tragflügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädigersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Rückschlagventil	19-1770 A	5/8
2	—	Leifungen mit Halterungen	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Rohrleitung	A 25×570 BfN 18150.2	1	
1	1	Rohrschelle	30 HsN 15808.1	2	
4	1	Distanzklotz	262.705-001.003	3	
1	1	Linsenschraube	M 5×40 DIN 85	4	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	5	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	6	
3	1	Dichtring	C 38×44 DIN 7603	7	
—	1	Rückschlagventil	19-1770 A	8	
		Lieferant: Aerobau, Berlin			
3	1	Dichtring	C 38×44 DIN 7603	9	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	10	
—	1	Rohrleitung A 25×1050 BfN 18152.2	262.705-001.001	11	
1	1	Rundschele	1×30 MeN 15815	12	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	13	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
—	1	Rohrleitung A 25×420 BfN 18150.2	262.705-001.002	15	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	16	
—	1	Schlauchleitung	25×260 RoN 18107.1	17	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Betriebsgeräte im Tragflügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Leitungsstrang im Tragflügel links	262.911-Z 001	5/1
2	—	Leitungen	—	7
3	—	Befestigungsteile	—	5 und 7


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadensersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Leitungsstrang im Tragflügel links, vollst. mit Orts-Nr. 2-23	262.911-Z 001	1	
—	1	Trennstelle mit Orts-Nr. 3-Ha 21	262.911-003 H 002	2	
3	6	Flanschdoppelstutzen	4 DIN 7616	3	
3	1	Flanschdoppelstutzen	8 DIN 7616	Ha 22	
3	1	Flanschdoppelstutzen	13 DIN 7616	Ha 21	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	4	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	5	
—	1	Rohrleitung A 4×1400 BfN 18150.1 f. Gasdruck h. T.	262.911-001.001	6	
—	1	Rohrleitung A 4×1400 BfN 18150.1 f. Einspritzdruck	262.911-001.002	7	
—	1	Rohrleitung A 4×1500 BfN 18150.1 f. Gasdruck v. V. oder Scheibenspülung	262.911-001.003	8	
—	1	Rohrleitung B 4×1500 BfN 18150.1 für Schmierstoff- druck	262.911-001.004	9	
—	1	Rohrleitung D 4×1500 MeN 18162.1 ohne Schlauch	262.911-001.007	10	
—	1	Rohrleitung D 4×1500 MeN 18162.1 ohne Schlauch	262.911-001.008	11	
4	3	Unterlage	262.911-014.001	12	
6	3	Schutzstreifen	13×110 LWKN 18195.1	13	
3	3	Rundschele	1×35 MeN 15815	14	
1	4	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	15	
1	2	Linsenschraube	M 4×25 DIN 85	16	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	17	
3	4	Doppelstutzen	B 4 DIN 7611	18	
—	1	Schlauchleitung für Gasdruck h. T.	4×620 RoN 18106.4	19	
—	1	Schlauchleitung für Einspritzdruck	4×620 RoN 18106.4	20	
—	1	Schlauchleitung für Gasdruck v. V. oder Scheiben- spülung	4×620 RoN 18106.4	21	
—	1	Schlauchleitung für Schmierstoffdruck	4×620 RoN 18106.4	22	
		Leitungen vor dem Holm siehe Öldruckanlage im Tragflügel links	—	23	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungen			
—	1	Rohrleitung D 4 x 4000 BfN 18161.1	262.911-001.005	1	
—	1	Rohrleitung D 4 x 4000 BfN 18161.1	262.911-001.006	2	
5	2	M-Schlauch	4,5 x 400 CoN 18110.20	3	
5	9	Schlauch	262.911-003.001	4	
1	7	Rundschele	2 x 8 MeN 15815.1	5	
1	14	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	6	
1	14	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	7	
1	2	Rohrschele	2 x 8 HsN 15808.1	8	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	9	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	10	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Bediengestänge im Tragflügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Bock mit Einfachwellen	262.703-001	5/1
2	1	Bedienstange	15×270 JuN 87729	5/21
3	1	Umlenkwellen	262.703-002	5/22
4	1	Bedienstange	15×1345 JuN 87729	7/1
5	1	Umlenkung	262.703-004	7/2
6	1	Bedienstange	262.703-005	7/14

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Trennstelle z. Führerraum





Trennstelle z. Flügel rechts

1 21

22

23 24 25 26





10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Bock mit Einfachwellen, vollständig mit Orts-Nr. 2-20	262.703-001		1	
1	1	Welle	15 × 112	JuN 87702	2	
3	1	Abstandsbuchse	3	JuN 17014	3	
—	2	Lager	10	JuN 87739	4	
3	1	Abstandsbuchse	11	JuN 17014	5	
3	1	Einfachhebel	80	JuN 87689	6	
3	1	Einfachhebel	70	JuN 87689	7	
—	2	Hebelnabe	24	JuN 87696	8	
1	1	Welle	15 × 162	JuN 87702	9	
3	1	Abstandsbuchse	3	JuN 17014	10	
—	2	Lager	10	JuN 87739	11	
3	1	Abstandsbuchse	11	JuN 17014	12	
3	1	Einfachhebel	80	JuN 87689	13	
3	1	Einfachhebel	70	JuN 87689	14	
—	2	Hebelnabe	24	JuN 87696	15	
1	1	Bock		262.703-001.001	16	
1	8	Sechskantschraube	M 6 × 14	LgN 14179	17	
1	8	Sechskantmutter	M 6	AGGN 14487.2	18	
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 28	LgN 14179	19	
1	4	Sechskantmutter	M 6	AGGN 14487.2	20	
—	1	Bedienstange	15 × 270	JuN 87729	21	
—	1	Umlenkvelle, vollständig mit Orts-Nr. 23-31	262.703-002		22	
—	1	Hebelnabe	25	JuN 87688	23	
—	1	Doppelhebel	100	JuN 87690	24	
3	1	Scheibe	24,5	JuN 14508	25	
1	1	Achse	10 × 47	JuN 87725	26	
3	2	Abstandsbuchse	6	JuN 17014	27	
1	1	Böckchen		262.703-002.001	28	
1	2	Sechskantmutter	M 8	AGGN 14487.2	29	
1	2	Sechskantschraube	M 6 × 16	DIN 9380	30	
1	2	Sechskantmutter	M 6	AGGN 14487.2	31	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Bedienstange	15 × 1345 JuN 87729	1	
—	1	Umlenkung, vollständig	262.703-004	2	
		mit Orts-Nr. 3-13			
1	1	Bock	262.703-004.001	3	
1	1	Abstandsbuchse	262.703-004.003	4	
1	1	Blech	262.703-004.002	5	
1	1	Sechskantschraube	10 × 34 LgN 14144.5	6	
1	2	Scheibe	262.703-004.004	7	
3	1	Einfachhebel	80 JuN 87689	8	
3	1	Einfachhebel	110 JuN 87689	9	
—	1	Hebelnabe	25 JuN 87688	10	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	11	
1	4	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	12	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	13	
—	1	Bedienstange, vollständig	262.703-005	14	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Öldruckanlage im Tragflügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk	—	5
2	—	Arbeitszylinder-Einbau für Restabdeckung	—	5
3	—	Leitungen	—	7-9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk			
—	1	SAO-Arbeitszylinder 90 Ø; 275 Hub	19-2439.275 G	Hb 31	
		Lieferant: Elma, Stuttgart			
1	1	Zweikantbolzen	20 × 64 MeN 14138	1	
1	2	Scheibe	262.204-003.002	2	
1	1	Scheibe	20 LgN 14533.1	3	
1	1	Kronenmutter	M20 × 1,5 LgN 14488	4	
3	1	Ringstutzen	18/8 LgN 18334.1	Hb 34	
3	1	Hohlschraube	18 LgN 18386.1	5	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	6	
3	1	Ringstutzen	18/8 LgN 18334.1	Hb 35	
3	1	Hohlschraube	18 LgN 18386.1	7	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	8	
—	1	Ösenkopf	262.204-003 H 001	9	
—	1	Trennstelle	262.909-002 H 001	10	
1	3	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	11	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	12	
		Arbeitszylinder-Einbau für Restabdeckung			
—	1	SS-Arbeitszylinder 40 Ø	19-2504.160 C	Hb 51	
		Lieferant: Elma, Stuttgart			
—	1	Einfachwechselventil	19-1738 A-1	Hn 51	
		Lieferant: Elma, Stuttgart			
—	1	Verbindungsstück	262.909-004 H 001	65 Hb	
—	1	Hohlschraube	16 LgN 18386.1	13	
—	1	Schraubstutzen	8 LgN 18382.1	14	
—	1	Übergangsstutzen	8/4 LgN 18383.1	15	
—	4	Dichtring	16 LgN 18611	16	
4	1	Klotz	262.915-001.001	17	
1	1	Band	9 × 490 LgN 18191	18	
1	1	Spanner	9,5 LgN 18191	19	
3	1	Winkelstück	8 DIN 92052	Hb 57	
3	1	Schraubstutzen	8 LgN 18382.1	20	
—	1	Krümmern	262.915-003 H 001	52 Hn	
—	1	Schlauchleitung	4 × 620 RoN 18106.4	51 Hn	
3	1	Hohlschraube	16 LgN 18386.1	21	
3	2	Dichtring	16 LgN 18611	22	
—	1	Schlauchleitung	8 × 580 RoN 18106.1	67 Hb	
1	1	Sechskantbolzen	10 × 36 DIN 9346	23	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	24	
1	1	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	25	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste		Tragflügel links			Baugruppe	
Me 262		Öldruckanlage im Tragflügel links			262.909	
					Seite 7	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Leitungen				
—	1	Rohrleitung B 8×1000 BfN 18152.1	262.909-001.001		61. Hb	
5	2	Schlauch	262.909-002.001		1	
1	2	Rohrschelle	12 HsN 15808.1		2	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		3	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		4	
—	1	Rohrleitung B 8×550 BfN 18150.1	262.909-001.002		68 Hb	
3	1	Doppelstutzen	8 MeN 18343		Hb 40	
1	1	Sechskantmutter	M 16×1,5 MeN 18344		5	
—	1	Steuerventil	19-1767 C		Hb 32	austausch- bar gegen 19-1767 A2
1	1	Bock	262.910-002.001		6	
1	6	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		7	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		8	
3	2	Übergangsstutzen	8/6 LgN 18383.1		9	
3	2	Dichtring	14 LgN 18611		10	
—	1	Schlauchleitung	8×870 RoN 18106.1		66 Hb	
1	2	Rundschele	1×18 MeN 15815		11	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		12	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		13	
3	1	Winkelstück	8 DIN 92052		Hb 50	
—	1	Schlauchleitung	8×320 RoN 18106.1		41 Hb	
—	1	Schlauchleitung	8×400 RoN 18106.1		42 Hb	
—	1	Rohrleitung B 6×550 BfN 18150.1	262.909-001.005		14	
5	1	Schlauch	262.909-002.002		15	
1	1	Rohrschelle	10 HsN 15808.1		16	
1	1	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85		17	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2		18	
3	1	Doppelstutzen	B 6 DIN 7611		19	
—	1	Schlauchleitung	6×500 RoN 18106.4		20	
		Leitungen vor dem Holm				
—	1	Rohrleitung B 13×1400 BfN 18150.1	262.909-005.001		21 Ha	
3	1	Doppelstutzen	B 13 DIN 7611		Ha 23	
—	1	Rohrleitung B 8×1400 BfN 18150.1	262.909-005.002		22 Ha	
3	1	Übergangsstutzen	B 8/10 DIN 7612		Ha 24	
—	1	Schlauchleitung	13×500 RoN 18106.1		23 Ha	
—	1	Kupplungshälfte	13 RoN 18306.8		Ha 26	
3	1	Überwurfmutter	32 RoN 18303		21	
—	1	Schlauchleitung	10×600 RoN 18106.1		24 Ha	
—	1	Kupplungshälfte	10 RoN 18306.7		Ha 25	
3	1	Überwurfmutter	B 20 M 30×1,5 DIN 7606		22	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungen im Radraum			
—	1	Rohrleitung B 6×1100 BfN 18152.1	262.909-006.001	1	
—	1	Rohrleitung B 8×1100 BfN 18150.1	262.909-006.002	64 Hb	
—	1	Rohrleitung B 8×1100 BfN 18150.1	262.909-006.003	63 Hb	
5	1	Schlauch	262.909-006.004	2	
5	2	Schlauch	262.909-006.005	3	
1	1	Doppelseitige Schelle	3×13 BfN 134	4	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	5	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	6	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädenerersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Elt. Anlage im Tragflügel links

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Heizbares Staurohr	FI 22264-1	5
2	—	Leitungsgeräte und Leitungen	—	5
3	—	Befestigungsteile	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Heizbares Staurohr	F1 22264-1	D 4	
1	1	Spannmutter	163.551-006.006	1	
		Leitungsgeräte und Leitungen			
—	2	Lüsterklemme 3pol.	—	V 35 V 36	
		Lieferant: Radio-Rim, Augsburg			
1	4	Linsenschraube	M 3 x 20 DIN 85	2	
1	4	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	3	
1	1	Leitung 0,5 (von V 35 nach V 36)	—	16 C	
1	1	Leitung 1,5 (von V 35 nach V 36)	—	8 C	
1	1	Leitung 1,5 (von V 35 nach V 36)	—	17 V	
		Befestigungsteile			
6	1	Rohr	262.906-006.001	4	
1	1	Rundschele	1 x 12 MeN 15815	5	
1	1	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	6	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	7	
1	1	Linsenschraube	M 4 x 15 DIN 85	8	
1	8	Vofa-Scheibe	E 4 8	9	
		Lieferant: Vorbrüggen & Co., Düsseldorf			
		Elt. Anlage in Randkappe siehe Baugruppe Lose Teile im Flügel links			

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Me 262

TRAGFLÜGEL RECHTS

**MESSerschmitt A.G. AUGSBURG**

Ausgabe: Oktober 1944

[illegible]

Messerschmitt
A. G.

Änderungsmitteilung

Baumuster u. Baureihe **Me 262**

Nr. **19/262/10**

Blattzahl 1 Bl. 1

Ersatzteil-Liste **Me 262 Band 2**

Ausgabe: Oktober 1943

Seite Orts-Nr.	Stück- zahl im Flug- zeug	Benennung	Ersatzteil-Nr. Flieg-Nr. Normteilzeichen	Werkstoff	Austauschblatt einheften
		Baugruppe 262.508: Lose Teile im Flügel rechts Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Befestigung für Deckel geändert, neue Deckel sowie Abdeckblech nachgetragen			austauschen
		Baugruppe 262.205: Rollwerk rechts Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Ösenkopf entfernt (gehört zum Lieferumfang Arbeitszylinder), Bremsleitung sowie obere und untere Abdeckung geändert			austauschen
		Baugruppe 262.308: Querruder rechts Seite 3-7, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Ausgleichgewichte nachgetragen			austauschen
		Baugruppe 262.706: Kraftstoffanlage im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Rückschlagventil nachgetragen und Leitung geändert			austauschen
		Baugruppe 262.710: Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk erscheint neu			nach Baugr. 262.706 einheften
		Baugruppe 262.912: Betriebsgeräte im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Leitungen geändert			austauschen
Bearb.: Keller		Gepr.: Jung	Stand Oktober 1944		

Messerschmitt
A.G.

Änderungsmitteilung

Baumuster u. Baureihe **Me 262**

Nr. **19/262/12**

Blattzahl 1 Bl. 1

Ersatzteil-Liste **Me 262 Band 2**

Ausgabe: Oktober 1943

Seite Orts-Nr.	Stück- zahl im Flug- zeug	Benennung	Ersatzteil-Nr. Flieg-Nr. Normteilzeichen	Werkstoff	Austauschblatt einheften
		Baugruppe 262.704 Bediengestänge im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Bedienstangen sowie Umlenkung geändert			austauschen
		Baugruppe 262.910 Öldruckanlage im Tragflügel rechts Seite 1-9, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Index für Gerätenummern geändert, Leitungen im Radraum kommen für Flügel rechts neu hinzu			Seite 1-7 austauschen Seite 8 u. 9 kommt neu hinzu
		Baugruppe 262.915 Öldruckanlage im Tragwerk Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1943, fällt weg Grund: Arbeitszylinder für Restabdeckung wird im Tragflügel links eingebaut			entfernen
		Baugruppe 262.907 Elt. Anlage im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1943, alt Baugruppe 262.949 Elt. Anlage im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Einbau der entfeinerten Elt. Anlage			austauschen
		Baugruppe 262.924 FuG 16 ZY im Tragflügel rechts Seite 1-5, Ausgabe Oktober 1944, neu Grund: Einbauänderungen			austauschen
Bearb.: Keller		Gepr.: Jung	Stand: Oktober 1944		

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Bediengestänge im Tragflügel rechts

Ausgabe: Oktober 1944


Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe

5 4

3

2

1




Trennstelle
z. Führerraum

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Bedienstange	15 × 1187 JuN 87729	5/1
2	1	Umlenkwellen	262.703-002	5/2
3	1	Bedienstange	15 × 1372 JuN 87729	5/14
4	1	Umlenkung	262.704-004	5/15
5	1	Bedienstange	262.703-005	5/21

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Bedienstange	15×1187 JuN 87729	1	
—	1	Umlenkswelle, vollständig mit Orts-Nr. 3-11	262.703-002	2	
—	1	Hebelnabe	25 JuN 87688	3	
—	1	Doppelhebel	100 JuN 87690	4	
3	1	Scheibe	24,5 JuN 14508	5	
1	1	Achse	10×47 JuN 87725	6	
3	2	Abstandsbuchse	6 JuN 17014	7	
1	1	Böckchen	262.703-002.001	8	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	9	
1	2	Sechskantschraube	M 6×16 DIN 9380	10	
1	2	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	11	
—	1	Bedienstange	15×1372 JuN 87729	12	
—	1	Umlenkung, vollständig mit Orts-Nr. 14-24	262.704-004	13	
1	1	Bock	262.703-004.001	14	
1	1	Abstandsbuchse	262.703-004.003	15	
1	1	Blech	262.703-004.002	16	
1	1	Sechskantschraube	10×34 LgN 14144.5	17	
1	2	Scheibe	262.703-004.004	18	
3	1	Einfachhebel	80 JuN 87689	19	
3	1	Einfachhebel	100 JuN 87689	20	
—	1	Hebelnabe	25 JuN 87688	21	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	22	
1	4	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	23	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	24	
—	1	Bedienstange	262.703-005	25	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Öldruckanlage im Tragflügel rechts

Ausgabe: Oktober 1944


Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste Me 262		Tragflügel rechts Öldruckanlage im Tragflügel rechts		Baugruppe 262.910
				Seite 3
Untergruppen-Übersicht				
Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk	—	5
2	—	Leitungen	—	7 u. 9
3	—	Arbeitszylinder-Einbau für Landeklappe	—	9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Arbeitszylinder-Einbau für Fahrwerk			
—	1	SAO-Arbeitszylinder 90 Ø; 275 Hub Lieferant: Elma, Stuttgart	19-2439.275 F	Hb 47	
1	1	Zweikantbolzen	20 × 64 MeN 14138	1	
1	2	Scheibe	262.204-003.002	2	
1	1	Scheibe	20 LgN 14533.1	3	
1	1	Kronenmutter	M 20 × 1,5 LgN 14488	4	
3	1	Ringstutzen	18/8 LgN 18334.1	Hb 44	
3	1	Hohlschraube	18 LgN 18386.1	5	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	6	
3	1	Ringstutzen	18/8 LgN 18334.1	Hb 43	
3	1	Hohlschraube	18 LgN 18386.1	7	
3	2	Dichtring	18 LgN 18611	8	
—	1	Ösenkopf	262.204-003.001	9	
—	1	Trennstelle	262.910-002 H 001	10	
1	3	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	11	
1	3	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	12	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
		Leitungen			
—	1	Rohrleitung B 8×250 BfN 18150.1	262.910-001.005	69 Hb	
—	1	Steuerventil	19-1767 C	Hb 46	austauschbar gegen 19-1767 A-2
1	1	Bock	262.910-002.001	1	
1	6	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	2	
1	6	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	3	
3	2	Übergangsstutzen	8/6 LgN 18383.1	4	
3	2	Dichtring	14 LgN 18611	5	
—	1	Rohrleitung B 8×550 BfN 18150.1	262.910-001.006	70 Hb	
3	1	Doppelstutzen	8 MeN 18343	Hb 48	
1	1	Sechskantmutter	M 16×1,5 MeN 18344	6	
—	1	Rohrleitung B 8×1000 BfN 18150.1	262.910-001.007	62 Hb	
5	2	Schlauch	262.910-002.002	7	
1	2	Rohrschelle	12 HsN 15808.1	8	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	9	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	10	
5	1	Schlauch	262.910-002.002	11	
1	1	Rundschele	1×12 MeN 15815.1	12	
1	1	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	13	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
—	1	T-Stück	262.916-002 H 001	Hb 36	
—	1	Schlauchleitung	8×320 RoN 18106.1	51 Hb	
—	1	Schlauchleitung	8×450 RoN 18106.1	52 Hb	
—	1	Rohrleitung B 6×550 BfN 18150.1	262.910-001.008	15	
5	1	Schlauch	262.910-002.003	16	
1	1	Rohrschelle	10 HsN 15808.1	17	
1	1	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	18	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	19	
3	1	Doppelstutzen	B 6 DIN 7611	20	
—	1	Schlauchleitung	6×500 RoN 18106.1	21	
		Leitungen im Radraum			
—	1	Rohrleitung B 6×1050 BfN 18152.1	262.910-006.001	22	
—	1	Rohrleitung B 8×1600 BfN 18150.1	262.910-006.002	71 Hb	
—	1	Rohrleitung B 8×1600 BfN 18150.1	262.910-006.003	72 Hb	
5	1	Schlauch	262.910-006.004	23	
5	2	Schlauch	262.910-006.005	24	
1	1	Doppelseitige Schelle	3×13 BfN 134	25	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	26	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	27	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.		Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Arbeitszylinder-Einbau für Landeklappen				
	1	FO-Arbeitszylinder 50 Ø; 140 Hub		19-2385.140 B	Hc 13	
		Lieferant: EC, Stuttgart				
1	1	Sechskantbolzen	12 x 41	DIN 9346	1	
1	1	Scheibe	12	LgN 14533.1	2	
1	1	Kronenmutter	M 10	LgN 14488	3	
—	1	Doppelschloß		19-1736 C	Hc 16	
		Lieferant: EC, Stuttgart				
—	1	Verbindungsstück		262.910-004 H 001	15 Hc	
—	1	Verbindungsstück		262.910-004 H 002	16 Hc	
3	5	Hohlschraube	16	LgN 18386.1	4	
3	10	Dichtring	16	LgN 18611	5	
3	1	Schraubstutzen		264.715-004.001	6	
3	1	Dichtring	16	LgN 18611	7	
3	1	Muffe		110.92-113.02	Hc 17	
3	1	Schraubstutzen	8	LgN 18382.1	8	
3	1	Dichtring	16	LgN 18611	9	
—	1	Einfachwechselventil		19-1738 A	Hn 42	
		Lieferant: EC, Stuttgart				
3	1	Übergangsstutzen	8/6	LgN 18383.1	10	
3	1	Dichtring	16	LgN 18611	11	
1	1	Winkelstück	6	DIN 92052	Hc 21	
		Leitungen vor dem Holm				
—	1	Schlauchleitung	6 x 300	RoN 18106.1	14 Hc	
3	1	Doppelstutzen	B 6	DIN 7611	Hc 20	
—	1	Rohrleitung B 6 x 800 BfN 18150.1		262.910-005.003	12 Hc	
3	1	Übergangsstutzen	8/4	LgN 18383.1	12	
3	1	Dichtring	16	LgN 18611	13	
1	1	Winkelstück	4	DIN 92052	Hn 44	
—	1	Schlauchleitung	4 x 300	RoN 18106.4	37 Hn	
3	1	Doppelstutzen	B 4	DIN 7611	Hn 43	
—	1	Rohrleitung D 4 x 800 BfN 18146.2		262.910-005.004	36 Hn	
3	1	Ringstutzen	16/6	LgN 18384.1	Hc 14	
3	1	Winkelstück	6	DIN 92076	Hc 22	
—	1	Schlauchleitung	6 x 300	RoN 18106.1	13 Hc	
3	1	Doppelstutzen	B 6	DIN 7611	Hc 19	
—	1	Rohrleitung B 6 x 800 BfN 18150.1		262.910-005.002	11 Hc	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Elt. Anlage im Tragflügel rechts

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Leitungsgeräte und Leitungen	—	5
2	—	Befestigungsteile	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Ersatzteil-Liste		Tragflügel rechts		Baugruppe 262.949	
Me 262		Elt. Anlage im Tragflügel rechts		Seite 5	
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
		Leitungsgeräte und Leitungen			
—	2	Lüsterklemme 2 pol. Lieferant: Radio-Rim, Augsburg	ER 777-2	{ C 11 C 12	
f	2	Linsenschraube	M 3 × 20 DIN 85	1	
1	2	Sechskantmutter	M 3 AGGN 14487.2	2	
—	1	Leitung 0,5 (von C 11 nach C 12)	—	19 C	
—	1	Leitung 0,5 (von C 11 nach C 12)	—	20 C	
		Befestigungsteile			
6	1	Rohr	262.907-006.001	3	
1	1	Rundschele	1 × 12 MeN 15815	4	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 10 DIN 85	5	
1	1	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	6	
1	8	Vofa-Schele	E 4/6	7	
		Lieferant: Vorbrüggen & Co., Düsseldorf			
		Elt. Anlage in Randkappe siehe Baugruppe: Lose Teile im Flügel rechts			

Lose Teile im Flügel rechts

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4, unten ...	262.508-002	5/1
2	1	Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12, unten ...	262.508-004	5/7
3	1	Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16, unten	262.508-005	5/10
4	1	Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20, unten	262.508-006	5/14
5	1	Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5	262.508-007	5/17
6	1	Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13	262.508-008	5/20
7	—	Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 21 ...	—	5
8	—	Handlochdeckel	—	5
9	1	Flügelübergang	262.508-011	7/1
10	1	Einheitsanschlußgelenke	262.507-020	7/17
11	1	Randkappe	262.508-001	9/1
12	—	Elt. Anlage in Randkappe, rechts	—	9


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädensatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Deckel zwischen Rippe 2 und Rippe 4 unten, vollständig	262.508-002	1	austauschbar gegen 262.508-012
1	32	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	2	
1	8	Senkschraube	M 6×30 DIN 63	3	
1	11	Senkbolzen	8×30 MeN 14113.1	4	
1	9	Scheibe	8 LgN 14533.1	5	
1	9	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	6	
—	1	Deckel zwischen Rippe 9 und Rippe 12 unten, vollständig	262.508-004	7	austauschbar gegen 262.508-014
1	29	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	8	
1	13	Senkschraube	M 6×25 DIN 63	9	
—	1	Deckel zwischen Rippe 13 und Rippe 16 unten, vollständig	262.508-005	10	austauschbar gegen 262.508-015
1	34	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	11	
1	12	Senkschraube	M 6×20 DIN 63	12	
				13	
—	1	Deckel zwischen Rippe 17 und Rippe 20 unten, vollständig	262.508-006	14	austauschbar gegen 262.508-016
1	39	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	15	
				16	
—	1	Düsenblech zwischen Rippe 1 und Rippe 5, vollständig	262.508-007	17	
1	21	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	18	
1	9	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	19	
—	1	Düsenblech zwischen Rippe 7 und Rippe 13, vollständig	262.508-008	20	
1	27	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	21	
1	23	Senkschraube	M 5×12 DIN 63	22	
		Teile für Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 21			
—	1	Verkleidung zwischen Rippe 13 und Rippe 17	262.507-009 H 001	24	
—	1	Verkleidung zwischen Rippe 17 und Rippe 21	262.507-009 H 002	25	
1	1	Senkschraube	M 6×40 DIN 63	26	
		Handlochdeckel			
3	1	Deckelblech	262.508-010.001	27	
1	32	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	28	
3	2	Deckelblech	262.507-010.002	29	
3	1	Deckelblech	262.507-010.003	30	
3	1	Deckelblech	262.507-010.004	31	
1	60	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	32	
—	1	Deckel	262.501-003 H 010	33	
1	5	Senkschraube	M 6×15 DIN 63	34	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Flügelübergang, vollständig	262.508-011	1	
		mit Orts-Nr. 2-16b			
—	1	Nasenstück	262.508-011 H 001	2	
		mit Orts-Nr. 3			
1	9	Senkschraube	AM 6 × 15 DIN 63	3	
—	1	Mittelstück	262.508-011 H 002	4	
		mit Orts-Nr. 5-16			
—	1	Spannseil	262.507-011 H 003	5	
		mit Orts-Nr. 6-16			
—	1	Drahtseil	3 × 2000 MeN 15518	6	
1	1	Drahtseilhülse	210.550-015.011	7	
1	1	Spannschloßmutter	5 DIN L 75	8	
1	1	Gabelspannschraube rechts	5 DIN L 77	9	
1	1	Bolzen	5 × 16 LgN 15229	10	
1	1	Scheibe	5 LgN 14533.1	11	
1	1	Buchse	262.507-011.021	12	
1	1	Sechskantschraube	M 8 × 16 LgN 14180.1	13	
1	1	Scheibe	8 LgN 14533.1	14	
1	1	Scheibe	10 LgN 14533.1	15	
1	1	Sechskantmutter	M 8 LgN 14483.1	16	
—	1	Blech unten	262.508-011 H 004	16a	
		mit Orts-Nr. 16b			
1	5	Senkschraube	AM 6 × 15 DIN 63	16b	
—	1	Einheitsanschlußgelenk	262.507-020	17	
		mit Orts-Nr. 18-24			
1	3	Überwurfmutter	A 16.345-012	18	
1	3	Kreuzkopf	A 16.345-013	19	
1	3	Bolzen	A 16.345-015	20	
1	3	Sprengring	14 DIN 9045	21	
1	1	Gelenkkopf	A 16.345-011	22	
1	1	Kugelstück	A 16.345-014	23	
1	1	Sechskantmutter	A 16.345-016	24	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Randkappe, vollständig	262.508-001	1	austauschbar gegen 262.508-101
		mit Orts-Nr. 2-15			
—	1	Schale	262.508-001 H 005	2	
				3	
—	1	Rippe	262.508-001 H 004	4	
7	1	Kappe	262.508-001 H 001	5	
1	5	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	6	
1	1	Stift	262.508-001.008	7	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	8	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	9	
1	1	Sechskantbolzen	6 × 65 DIN 9344	10	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	11	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	12	
1	1	Sechskantbolzen	6 × 21 DIN 9344	13	
1	1	Scheibe	6 LgN 14533.1	14	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	15	
		Elf. Anlage in Randkappe, rechts			
—	1	Lampenfassung	FI 32557-3	C 14	
—	1	Glühlampe	FI 32796-1	16	
1	2	Linsenschraube	M 4 × 15 DIN 85	17	
—	1	Leitung 0,5 (von C 12 nach C 14)	—	25 C	
—	1	Leitung 0,5 (von C 12 nach C 14)	—	26 C	

Rollwerk rechts

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Öl-Luftfederbein	8-3839-10	5/1
2	1	Bremsrad, 840×300	8-2062 A-1	5/5
3	1	Bremse links	8-2160 A-1	5/6
4	1	Bremse rechts	8-2160 B-1	5/7
5	1	Schlauch, 840×300	—	5/8
6	1	Decke, 840×300	8-8042 B-2	5/9
7	1	Bremsleitung	262.205-005	7/1
8	1	Obere Abdeckung	262.205-013	9/1
9	1	Untere Abdeckung	262.204-004	9/20
		Arbeitszylindereinbau für Rollwerk siehe Öldruckanlage im Flügel rechts		


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Öl-Luftfederbein	8-3839-10	1	
		Lieferant: Elma, Stuttgart			
1	8	Sechskantbolzen	18×40 DIN 9346	2	
1	8	Scheibe	16 LgN 14533.1	3	
1	8	Sechskantmutter	M16×1,5 AGGN 14487.2	4	
—	1	Bremsrad, 840×300	8-2062 A-1	5	
—	1	Bremse links	8-2160 A-1	6	
		Lieferant: VDM, Frankfurt/M.			
—	1	Bremse rechts	8-2160 B-1	7	
—	1	Schlauch, 840×300	—	8	
—	1	Decke, 840×300	8-8042 B-2	9	
		Lieferant: Conti, Hannover			


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Bremsleitung, vollständig	262.205-005	1	
		mit Orts-Nr. 2-21			
—	1	Rohrleitung	262.204-005 H 003	2	
—	1	Schlauchleitung	5×510 RoN 18106.4	3	
1	1	T-Stück	6 DIN 92032	4	
—	1	Schlauchleitung	5×440 RoN 18106.4	5	
—	1	Rohrleitungskupplung	M14×1,5 RoN 18335.4	6	
1	1	Ringstutzen	14/6 LgN 18384.2	7	
1	1	Hohlschraube	14 LgN 18386.2	8	
3	1	Dichtring	14 LgN 18611	9	
1	1	Scheibe	A 14 BfN 51	10	
6	2	Dichtring	A 14×18 DIN 7603	11	
1	2	Spannblech	262.200-005.001	12	
1	2	Band	9×800 LgN 18191	13	
1	2	Spanner	9,5 LgN 18191	14	
—	1	Rohrleitung	262.205-005 H 002	15	
—	1	Schlauchleitung	5×440 RoN 18106.4	16	
—	1	Rohrleitungskupplung	M14×1,5 RoN 18335.4	17	
1	1	Schelle	262.204-005.003	18	
1	2	Schelle	262.204-005.002	19	
1	1	Sechskantschraube	M 6×12 LgN 14180.1	20	
1	1	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	21	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Obere Abdeckung, vollständig	262.205-007	1	zum Ausgleich bei Bauungenauigkeiten verwenden
		mit Orts-Nr. 2-19d			
	2	Lager	262.204-013 H 001	2	
3	14	Beilagescheibe	262.204-013.003	3	
1	8	Senkschraube	M 6×40 DIN 63	4	
3	8	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	5	
				6	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	7	
—	1	Schelle	262.204-001 H 002	8	
		mit Orts-Nr. 9-14			
1	1	Rohr	262.204-001.026	9	
1	2	Rolle	262.204-001.027	10	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	11	
1	2	Sechskantschraube	M 8×54 LgN 14180	12	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	13	
1	2	Kronenmutter	M 8 LgN 14488	14	
—	1	Führung	262.204-013 H 003	15	
—	1	Führung	262.204-013 H 004	16	
1	4	Senkschraube	M 8×50 DIN 9033	17	
1	6	Scheibe	8 LgN 14533.1	18	
1	4	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	19	
—	1	Haken	262.204-013 H 005	19a	
1	4	Senkschraube	M 6×40 DIN 63	19b	
3	4	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	19c	
1	4	Sechskantmutter	M 6 LgN 14483.1	19d	
—	1	Untere Abdeckung, vollständig	262.204-004	20	
		mit Orts-Nr. 21-36			
1	1	Beschlag	262.204-004.003	21	
1	4	Senkschraube	M 6×45 JuN 14154	22	
3	4	Senkscheibe	6,4 BfN 14520	23	
1	4	Scheibe	6 LgN 14533.1	24	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	25	
—	1	Keil	262.204-004.002	26	
1	2	Senkschraube	M 8×85 JuN 14154	27	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	28	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	29	
1	2	Senkschraube	M 8×50 JuN 14154	30	
1	2	Scheibe	8 LgN 14533.1	31	
1	2	Sechskantmutter	M 8 AGGN 14487.2	32	
1	2	Scheibe	8-3839.03-386	33	
1	1	Sechskantschraube	M 16×80 LgN 14180	34	
1	1	Scheibe	16 LgN 14533.1	35	
1	1	Kronenmutter	M 16×1,5 LgN 14488	36	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Querruder rechts

Ausgabe: Oktober 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Querruder, innen rechts	262.308-Z 001	5/1
2	1	Nasenkasten rechts	262.308-001	5/2
3	1	Holm	262.307-002	5/9
4	1	Flettner rechts	262.308-006	5/12
5	1	Querruder, außen rechts	262.308-Z 002	7/1
6	1	Nasenkasten rechts	262.308-011	7/2
7	1	Holm	262.307-012	7/11


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädigersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Querruder, innen rechts, vollständig ... mit Orts-Nr. 2-26	262.308-Z 001	1	
—	1	Nasenkasten rechts, vollständig mit Orts-Nr. 3-8a	262.308-001	2	
3	1	Rippe 1	262.307-001.001	3	
3	1	Rippe 2a	262.307-001.002	4	
3	1	Rippe 4a	262.307-001.003	5	
—	1	Rippe 6	262.308-001 H 001	6	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-001.016	7	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-001.017	8	
1	2	Ausgleichgewicht	262.307-001.018	8a	
—	1	Holm, vollständig mit Orts-Nr. 10-11	262.307-002	9	
—	1	Lager mit Orts-Nr. 11	262.307-002 H 001	10	
—	1	Gelenklager	BLD 10 DIN 9193	11	
—	1	Flettner, vollständig mit Orts-Nr. 13-20	262.308-006	12	
1	1	Holm	262.307-006.003	13	
1	1	Holm	262.307-006.004	14	
3	2	Lagerstück	262.307-006.001	15	
3	1	Lagerstück	262.307-006.002	16	
3	3	Lager	262.307-006.008	17	
1	3	Zylinderstift	4 m 6 x 30 LgN 15204	18	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-006.005	18a	
—	1	Hebel mit Orts-Nr. 20	262.308-006 H 001	19	
—	1	Kugellager	R 5-17 DIN L 89	20	
1	6	Sechskantschraube	M 6 x 16 DIN 9380	21	
1	6	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	22	
—	1	Hilfsholm	262.307-007 H 001	23	
3	1	Rippe 2	262.307-007.001	24	
3	1	Blech	262.307-003.007	25	
1	6	Senkschraube	M 4 x 15 DIN 63	26	



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Querruder, außen rechts, vollständig mit Orts-Nr. 2-14b	262.308-Z 002	1	
—	1	Nasenkasten rechts, vollständig mit Orts-Nr. 3-10	262.308-011	2	
—	1	Rippe 1	262.308-011 H 001	3	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.006	4	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.007	5	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.008	6	
3	1	Nasenrippe 2a	262.307-011.003	7	
3	1	Nasenrippe 4a	262.307-011.004	8	
3	1	Rippe 6	262.307-011.005	9	
1	1	Ausgleichgewicht	262.307-011.002	10	
—	1	Holm, vollständig mit Orts-Nr. 12-13	262.307-012	11	
—	1	Lager mit Orts-Nr. 13	262.307-012 H 001	12	
—	1	Gelenklager	BLD 10 DIN 9193	13	
3	1	Endleiste	262.307-015.001	14	
3	1	Blech	262.307-003.007	14a	
1	6	Senkschraube	M 4 × 12 JuN 14154	14b	
—	1	Bedienstange	15 × 160 JuN 87748	15	
1	1	Sechskantbolzen	10 × 48 LgN 14144.5	16	
1	2	Scheibe	10 LgN 14533.1	17	
1	1	Kronenmutter	M 10 LgN 14488	18	
1	1	Sechskantschraube	M 6 × 12 LgN 14180	19	
1	1	Kronenmutter	M 6 LgN 14488	20	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Kraftstoffanlage im Tragflügel rechts

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Rückschlagventil	19-1770 A	5/8
2	—	Leitungen mit Halterungen	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schädnersatzpflichtig


Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Bemerkung
—	1	Rohrleitung	A 25×570 BfN 18150.2	1	
1	1	Rohrschelle	30 HsN 15808.1	2	
4	1	Distanzklotz	262.705-001.003	3	
1	1	Linsenschraube	M 5×40 DIN 85	4	
1	1	Sechskantmutter	M 5 AGGN 14487.2	5	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	6	
3	1	Dichtring	C 38×44 DIN 7603	7	
—	1	Rückschlagventil	19-1770 A	8	
		Lieferant: Aerobau, Berlin			
3	1	Dichtring	C 38×44 DIN 7603	9	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	10	
—	1	Rohrleitung A 25×1050 BfN 18152.2	262.706-001.001	11	
1	1	Rundschele	1×30 MeN 15815	12	
1	2	Linsenschraube	M 4×10 DIN 85	13	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
—	1	Rohrleitung A 25×420 BfN 18150.2	262.706-001.002	15	
3	1	Doppelstutzen	B 25 DIN 7611	16	
—	1	Schlauchleitung	25×260 RoN 18107.1	17	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Zusatzkraftstoffanlage im Tragwerk

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	1	Kraftstoffbehälter	262.710-001	5/1
2	1	Behälterkopf	262.710-002	5/2
3	1	Nebenbehälterkopf	262.710-003	5/7
4	1	Kraftstoffbehälterpumpe KBP 16	8-4544 K T = 305 mm	5/9
5	—	Befestigungs- und Verbindungsteile	—	5
6	—	Leitungen	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Kraftstoffbehälter, vollständig	262.710-001	1	
—	1	Behälterkopf, vollständig	262.710-002	2	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	3	
		Lieferant: Raspe, Berlin			
1	4	Sechskantschraube	M 6 × 20 LgN 14179	4	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	5	
5	1	Manschette	262.702-006.002	6	
—	1	Nebenbehälterkopf, vollständig	262.710-003	7	
6	1	Dichtring	RaN 18611.1	8	
—	1	Kraftstoffbehälterpumpe KBP 16	8-4544 K T = 305 mm	9	
		Lieferant: DBU, Berlin			
1	4	Stiftschraube	M 6 × 32 LgN 14158.1	10	
1	4	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	11	
—	1	Bock	262.710-007 H 003	12	
—	1	Bock	262.710-007 H 004	13	
4	4	Füllstück	262.710-007.003	14	
1	8	Sechskantschraube	M 6 × 40 DIN 9380	15	
1	8	Sechskantmutter	M 6 AGGN 14487.2	16	
—	1	Spannband	262.710-007 H 001	17	
		mit Orts-Nr. 18			
—	1	Bandschloß	A 8 DIN L 601	18	
—	1	Spannband	262.710-007 H 002	19	
		mit Orts-Nr. 20			
—	1	Bandschloß	A 8 DIN L 601	20	
—	1	Abflußleitung	262.710-006 H 001	21	
3	1	Hohlschraube	B 10 DIN 7623	22	
1	1	Rohr	262.710-006.002	23	
3	1	Rohrkrümmer	262.710-006.001	24	
5	1	Schlauchmuffe	15 × 63 CoN 18110.20	25	
1	4	Band	5 × 185 LgN 18191	26	
—	4	Spanner	5,5 LgN 18191	27	
—	1	Schlauchleitung	16 × 800 RoN 18107.1	28	
3	1	Verschlußschraube	BM 18 × 1,5 DIN 7604	29	


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Betriebsgeräte im Tragflügel rechts

Ausgabe: Oktober 1944

Änderungsstand siehe letztes Blatt
dieser Baugruppe




Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite Orts-Nr.
1	—	Leitungen	—	5
2	—	Befestigungsteile	—	5

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. oder Kennzeichen	Be-merkung
—	1	Trennstelle	262.912-003 H 001	1	
		mit Orts-Nr. 2-Hc 12			
3	4	Flanschdoppelstutzen	4 DIN 7616	2	
3	1	Flanschdoppelstutzen	4 DIN 7616	Hn 41	
3	1	Flanschdoppelstutzen	6 DIN 7616	Hc 11	
3	1	Flanschdoppelstutzen	6 DIN 7616	Hc 12	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	3	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	4	
—	1	Rohrleitung A 4 x 1400 BfN 18150.1 für Gasdruck ht. T.	262.912-001.001	5	
—	1	Rohrleitung A 4 x 1400 BfN 18150.1 für Einspritzdruck	262.912-001.002	6	
—	1	Rohrleitung A 4 x 1500 BfN 18150.1 für Gasdruck v. V.	262.912-001.003	7	
—	1	Rohrleitung B 4 x 1500 BfN 18150.1 für Schmierstoffdruck	262.912-001.004	8	
4	1	Unterlage	262.911-014.001	9	
—	2	Rundschele	1 x 18 MeN 15815.1	10	
6	2	Schutzstreifen	13 x 70 LWKN 18195.1	11	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	12	
1	2	Linsenschraube	M 4 x 25 DIN 85	13	
1	4	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	14	
4	1	Unterlage	262.911-014.001	15	
3	1	Rundschele	1 x 22 MeN 15815	16	
1	1	Linsenschraube	M 4 x 10 DIN 85	17	
1	1	Linsenschraube	M 4 x 25 DIN 85	18	
1	2	Sechskantmutter	M 4 AGGN 14487.2	19	
3	4	Doppelstutzen	B 4 DIN 7611	20	
—	1	Schlauchleitung für Gasdruck ht. T.	4 x 620 RoN 18106.4	21	
—	1	Schlauchleitung für Einspritzdruck	4 x 620 RoN 18106.4	22	
—	1	Schlauchleitung für Gasdruck v. V.	4 x 620 RoN 18106.4	23	
—	1	Schlauchleitung für Schmierstoffdruck	4 x 620 RoN 18106.4	24	
Leitungen vor dem Holm					
siehe Öldruckanlage im Tragflügel rechts					

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

